



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
নৌপরিবহন অধিদপ্তর  
১ম শ্রেণীর ইনল্যান্ড ড্রাইভারশীপ পরীক্ষা  
নমুনা প্রশ্নব্যাংক

ইঞ্জিন ও ইঞ্জিন এর মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ.....	2
পাম্প ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি.....	60
সার্ভে.....	65
বিবিধ .....	66
স্থিতিশীলতা, লাইফ সাভিং ও অগ্নি নিরাপত্তা .....	72
নৌ বিধি মালা.....	81
দূষণ প্রতিরোধ .....	90
ইলেক্ট্রিক্যাল .....	90
বর্ণনামূলক প্রশ্ন .....	108
ইঞ্জিন.....	108
পাম্প ও অন্যান্য যন্ত্র পাতি.....	117
সার্ভে.....	120
বিবিধ .....	120
স্থিতিশীলতা লাইফ সেভিং ও অগ্নি নিরাপত্তা.....	122
নৌযান বিধিমালা (ISO 1976).....	125
দূষণ প্রতিরোধ .....	125
ইলেক্ট্রিক্যাল .....	126

## ইঞ্জিন ও ইঞ্জিন এর মেরামত ও রক্ষণাক্ষণ

০১। ইঞ্জিনের ক্র্যাঙ্ক সাম্পে লুব ওয়েল কমে গেলে কি কি ত্রুটি পরিলক্ষিত হতে পারে?

- (ক) ইঞ্জিন গরম চলবে এবং অতিরিক্ত তাপমাত্রার কারণে লোডের ভেরিয়েশন হতে পারে
- (খ) লুব ওয়েল প্রেসার কমে যাবে এবং ইঞ্জিনের টেম্পারেচার বেড়ে যাবে
- (গ) লুব ওয়েল বেশী হওয়ার দরুন ইঞ্জিন ঠান্ডা চলবে এবং আরপিএম উঠানামা করতে পারে
- (ঘ) লুব ওয়েল কুলার ঠিকমত ঠান্ডা না করিতে পারিলে ইঞ্জিন ওভারহীট হয়ে ক্র্যাঙ্ক সাম্পে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে

০২। ইঞ্জিন বিস্ফোরনের প্রধান কারন কি?

- (ক) অধিক লোড
- (খ) ক্র্যাংকস অত্যাধিক গরম এবং পিস্টন রিং ভাঙলে
- (গ) ব্লো-পাস্ট, অধিক লোড ও অত্যাধিক ইঞ্জিন গরম
- (ঘ) উপরের কোনটিই না

০৩। ডিজেল ইঞ্জিনে সিলিন্ডারের অভ্যন্তরে পিস্টনের কাম্বাসন চেম্বারে কার্বন জমে কেন?

- (ক) ফুয়েল ওয়েল সূক্ষ্মভাবে স্প্রে হইলে এবং এগজস্ট ভালব সামান্য জ্যাম হলে
- (খ) ফুয়েল ওয়েল মোটা স্প্রে হলে এবং লুব ওয়েলের ফ্লাশ পয়েন্ট বেশী হলে
- (গ) ফুয়েল স্প্রে বেশী হলে
- (ঘ) পিস্টন এবং লাইনার এর সাইড ক্লিয়ারেন্স কম হইলে এবং পিস্টনের হেডে লুব ওয়েল উঠিলে

০৪। ইঞ্জিন চলন্ত অবস্থায় ফুয়েল ওয়েল বাড়াইলে ইঞ্জিনের স্পীড না বাড়িবার কারণ কি?

- (ক) কমপ্রেশন টেম্পারেচার কম হওয়ার দরুন ভালো করিয়া কাম্বাশন হইতে না পারিলে
- (খ) লায়নার ও পিস্টনের সাইড ক্লিয়ারেন্স বেড়ে গেলে এবং ফুয়েল স্প্রে কম হলে
- (গ) ইঞ্জিন আনলোডে চলিলে এবং ফুয়েল স্প্রে বেশী হইলে

(ঘ) এগজস্ট ভালব ও পোট জ্যাম হইলে এবং এগজস্ট পাইপ লিক করলে

০৫। ইনজেকটরের নজেল ভাল বন্ধ অবস্থায় জ্যাম হইলে কি হইবে?

(ক) ইনজেকটরের স্প্রিং ভাঙিয়া যাইতে পারে এবং হাইপ্রেসার পাইপ গরম হই।

(খ) ফুয়েল পাম্পের প্রেসার বেড়ে যাবে এবং নজেল ফেটে যেতে পারে।

(গ) ফুয়েল পাম্পের প্রেসার কমে যাবে এবং মোটা তৈলের স্প্রে হবে।

(ঘ) ফুয়েল পাম্পের প্রেসার বেড়ে যাবে এবং ইনজেকটর হতে সূক্ষ্মভাবে তৈলের স্প্রে হবে।

০৬। ইঞ্জিনের মেইন বিয়ারিং জ্বলার প্রধান কারন কি ?

(ক) লুব অয়েল প্রেসার কম/বেশী হলে

(খ) লুব অয়েলের সাথে পানি মিশ্রিত থাকলে

(গ) লুব অয়েল অত্যাধিক গরম এবং ময়লা কনা মিশ্রিত থাকলে

(ঘ) ট্যাংকে লুব অয়েলের পরিমাণ কম থাকলে।

০৭। ডিজেল ইঞ্জিনের ইনটেক মেনিফোল্ডের কাজ হচ্ছে

(ক) ইঞ্জিনের অভ্যন্তরে তাপ শক্তির সাহায্যে দহন কার্য সম্পন্ন করা

(খ) ইঞ্জিনের অভ্যন্তরে বাতাসকে দহন প্রকৌষ্টে পৌঁছে দেয়া

(গ) ইঞ্জিনের দহনক্রিয়ার বাতাস সরাসরি বায়ুমন্ডলে সরানো

(ঘ) ইঞ্জিনের দহন কার্য সম্পন্ন করে এগজস্ট গ্যাস বহিস্কার করা

০৮। পিস্টনের কমপ্রেসন রিং এর কাজ কি?

(ক) বাতাসকে কমপ্রেসন করা ও পিস্টনকে সহজে চলাচলে সাহায্য করা।

(খ) কমপ্রেসন সহায়তা করা এবং লাইনার লুবরিকেশনে সাহায্য করা।

(গ) কমপ্রেসন সিল করা এবং পিস্টনের সাইড থ্রাস্ট গ্রহন করা।

(ঘ) কমপ্রেসন সিল করা এবং কার্বন জমা থেকে পিস্টনকে রক্ষা করা।

০৯। সিলিন্ডার লায়নার জ্যাকেটে স্কেল ডিপোজিট পড়িবার কারণ কি

(ক) সি ওয়াটারের সালফেট অফ লাইম ও ফ্রেস ওয়াটারের কার্বোনেট অফ লাইম জ্যাকেট ওয়ালে জমিতে থাকলে

(খ) ইঞ্জিন গরম চলিলে, লায়নারের ওরিং সিল কাটিয়া গেলে এবং ওয়াটার সার্কুলেটিং কম হইলে

(গ) ওয়াটার ট্রিটমেন্ট ঠিকমত না হইলে এবং চুনের আবরণের দরুন নন-কনডাকটরের মত কাজ করলে

(ঘ) ইঞ্জিন রানিং অবস্থায় লায়নারের জ্যাকেটে ওয়াটার সার্কুলেটিং কম হইলে এবং ইঞ্জিন পাওয়ার কম পাইলে

১০। ইঞ্জিন চলন্ত অবস্থায় লুব অয়েল প্রেসার গেজ অনেক সময় বেশী শো করে কেন?

(ক) বাইপাস লাইন খোলা থাকিলে এবং লুব অয়েল মোটা হইলে

(খ) বাইপাস ভাল্ভ জ্যাম হইলে এবং লুবঅয়েল পাতলা হইলে

(গ) লুব অয়েলের সাথে সামান্য জল মিশিলে এবং সার্কুলেটিং লাইনে বাঁধা পাইলে

(ঘ) বিয়ারিং লুজ হইলে এবং প্রেসার রিলিভ ভাল্ভবের স্প্রিং এর টেনশন কম হইলে

১১। নৌযানের ইঞ্জিনের সিলিন্ডার লাইনারের ক্যালিব্রেশন কিভাবে পরীক্ষা করা হয়

(ক) ক্যালিব্রেশন গেজ দিয়ে লাইনারের অগ্রভাগে উপরের দিকে

(খ) ক্যালিব্রেশন গেজ দিয়ে লাইনারের কন্সার্ন স্পেস এবং ঘর্ষণ এলাকায়

(গ) ক্যালিব্রেশন গেজ দিয়ে লাইনারের মধ্য ভাগে বা মাঝ বরাবর

(ঘ) ক্যালিব্রেশন গেজ দিয়ে লাইনারের স্ক্যাভেঞ্জিং হোল সহ নীচের দিকে

১২। ইঞ্জিন চলন্ত অবস্থায় লুবওয়েল প্রেসার গেজের নিডল নড়িবার কারণ কি?

(ক) ক্র্যাঙ্ক চেম্বারে লুবওয়েল কম হইলে এবং ওয়েল ঠান্ডা অবস্থায় ইঞ্জিন বেশী স্পীডে চলিলে

- (খ) লুব্রিকেটিং ওয়েল পাম্প অতিরিক্ত গরম চলিলে এবং ইঞ্জিন কম স্পীডে চলিলে  
(গ) ক্রাঙ্ক সাম্প লুবওয়েলের পরিমান বেশী হইলে এবং লুবওয়েল পাম্প সাকশন না করিলে

(ঘ) লুবওয়েলের সাথে জল মিশিলে এবং ওয়েল সিল লিকেজ করিলে

১৩। ডিজেল ইঞ্জিনের এয়ার ডিস্ট্রিবিউটার মাঝে মাঝে অত্যাধিক গরম হয়ে যায় কেন?

- (ক) কম্বাশন চেম্বারের ক্লিয়ারেন্স বেশী এবং ভাল স্প্রিং জ্যাম থাকিলে  
(খ) এয়ার এডমিশন পাইপে কার্বন জমলে এবং ভাল স্টেম সামান্য ক্ষয় হইলে  
(গ) কোন ভাল দাগ বা সিট খারাপ এবং কমপ্রেসন লিক করিলে  
(ঘ) মেইন স্টাটিং জ্যাকেট ভাল কার্বন জমিলে এবং ভাল গাইড খারাপ হইলে

১৪। ডিজেল ইঞ্জিনের মিন ইফেকটিভ প্রেসার ধীরে ধীরে কমিয়া যায় কেন ?

- (ক) মুভিং পার্টস জ্যাম ফিটিং হলে এবং কমপ্রেসন প্রেসার বেশী হলে  
(খ) ইঞ্জিন ঠান্ডা অবস্থায় বেশী স্পীডে চলিলে এবং ইঞ্জিনের উপর লোড বেশী পড়িলে  
(গ) ওয়াটার ও এগজস্ট টেম্পারেচার বেশী এবং ইঞ্জিনে সাদা ধোয়া নির্গত হলে  
(ঘ) ইঞ্জিনের ট্যাপেট ক্লিয়ারেন্স কম বেশী হলে এবং ফুয়েল ইনজেকশন আগে পরে হইলে

১৫। ডিজেল ইঞ্জিনের মধ্যে নিচের কোন কোন যন্ত্রাংশগুলো সেন্টিফিউগ্যাল মোশনে কাজ করে

- (ক) পিস্টন, ইনজেকটর, রকারআর্ম, ক্যামশ্যাফট, বল বিয়ারিং, ইমপেলার  
(খ) ক্রাঙ্কশ্যাফট, ফ্রেশ ওয়াটার পাম্প, রোলার বিয়ারিং, চেইন স্প্রাকেট  
(গ) পুশরড, রকারআর্ম, ভাল স্প্রিং, ক্যাম শ্যাফট, ইনলেট ভাল, সী ওয়াটার পাম্প  
(ঘ) পিস্টন, ফায়ার পাম্প, ক্যামশ্যাফট, কানেকটিং রড, বিগ-এন্ড-বিয়ারিং, এগজস্ট ভাল

১৬। নৌযানের ইঞ্জিন চলন্ত অবস্থায় ফুয়েল ওয়েলের প্রেসার বাড়াইলে ও কোন কোন সময় ইঞ্জিনের স্পীড বাড়ে না কেন

- (ক) ইঞ্জিন আনলোডে চলিলে এবং ফুয়েল স্প্রে বেশী হইলে
- (খ) লায়নার ও পিস্টনের সাইড ক্লিয়ারেন্স বেড়ে গেলে এবং ফুয়েল স্প্রে কম হলে
- (গ) কমপ্রেশন টেম্পারেচার কম হওয়ার দরুন এবং কম্বাশন প্রক্রিয়া সঠিক না হলে
- (ঘ) এগজস্ট ভালব ও পোট জ্যাম হইলে এবং এগজস্ট পাইপ লিক করলে

১৭। ডিজেল ইঞ্জিন চলন্ত অবস্থায় ক্যাম শ্যাফট ঘুরার সময় কলার বুশ ঘুরে না কেন

- (ক) ক্যাম শ্যাফট ক্যাম বক্সের ভিতরে থাকায় আইডেল পিনিয়ন দ্বারা লকিং করা থাকে বিধায় কলার বুশ ঘুরে না
- (খ) পিস্টন ক্যাম শ্যাফটের চাবি জ্যাম নাট দ্বারা কলার বুশের সাথে ফিটিং করা থাকে ফলে কলার বুশ ঘুরে না
- (গ) কলার বুশের উপর এ্যাকসেনট্রিক প্লেটের সঙ্গে চাবির দ্বারা ক্যাম শ্যাফট ফিট করা থাকে বিধায় কলার বুশ ঘুরে না
- (ঘ) নির্দিষ্ট কেসিং এর মধ্যে ক্যাম শ্যাফট বল বিয়ারিং দ্বারা ফিট থাকায় স্লিপ হইয়া শুধু ক্যাম শ্যাফট ঘুরে কলার বুশ ঘুরে না

১৮। ডিজেল ইঞ্জিনের লায়নার ও পিস্টনের সাইড ক্লিয়ারেন্স এবং পিস্টন রিং এর গ্যাপ ক্লিয়ারেন্স কম হইলে ইঞ্জিনে নিম্নের কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হতে পারে

- ক) ইঞ্জিন রানিং অবস্থায় স্পীড বাড়িয়া যাবে এবং ইঞ্জিন বাইব্রেশন করতে পারে
- খ) ইঞ্জিনের কমপ্রেশন প্রেসার বেশী হবে এবং প্রচুর কালো ধোয়া নির্গত হবে
- গ) এগজস্ট পাইপ কার্বনে জ্যাম হবে এবং কমপ্রেশন ও লুব্রিকেশন প্রেসার কম হবে
- ঘ) ইঞ্জিন স্টার্ট হওয়ার কিছুক্ষণ পর স্পীড বাড়াইতে গেলে ইঞ্জিনের স্পীড বাড়িবে না

১৯। একটি ইঞ্জিনের সর্বোমোট ভলিয়ম লেংথ ১৫ এবং স্ট্রোক ভলিয়ম লেংথ ১৪ হলে উহার কম্প্রেশন রেশিও কত?

- (ক) ১.৫০১৪
- (খ) ১.৫০৪১

(গ) ১৪ঃ১৫

(ঘ) ১৪ঃ১১

২০। ডিজেল ইঞ্জিনে টারবোচার্জারের টারবাইনে এগজস্ট গ্যাস প্রবেশ করিবার পূর্বে এগজস্ট টেম্পারেচার বেড়ে যায় কেন

(ক) এগজস্ট গ্যাসের তাপমাত্রা এবং গতিশক্তি বেশী হওয়ার কারণে এগজস্ট টেম্পারেচার বেড়ে যায়

(খ) এগজস্ট গ্যাসের কায়নেটিক শক্তি যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয় এবং এগজস্ট গ্যাস টারবাইন কেসিং এ দ্রুত প্রবেশ করার ফলে এগজস্ট টেম্পারেচার বেড়ে যায়

(গ) এগজস্ট গ্যাস রুদ্ধতাপীয় অবস্থায় কমপ্রেশন হয় এবং ইঞ্জিনের এগজস্ট গ্যাস টারবাইন কেসিং এ প্রবেশ করার পূর্বে তাপমাত্রা বেড়ে যায়

(ঘ) টারবাইন এবং ব্লোয়ার ইমপেলার একই শ্যাফটের গতিশক্তিকে তাপশক্তিতে রূপান্তরিত করার ফলে এগজস্ট টেম্পারেচার বেড়ে যায়

২১। ডিজেল ইঞ্জিনে পিস্টন পিন বা গজন পিন কত ধরনের হয়;

(ক) চার ধরনের। ক্র্যাম্প পিন টাইপ, প্লেন পিন টাইপ, ফুল ফ্লোটিং টাইপ ও ট্যাপার পিন টাইপ

(খ) তিন ধরনের। ক্র্যাম্প পিন টাইপ, ফুল ফ্লোটিং টাইপ, প্লেন পিন টাইপ

(গ) দুই ধরনের। ক্র্যাম্প পিন টাইপ ও প্লেন পিন টাইপ

(ঘ) উপরের কোনটিই সঠিক নয়

২২। মেরিন ডিজেল ইঞ্জিনে কত প্রকারের থার্মোস্টাট ভাল্ব ব্যবহৃত হয় ও কি কি?

(ক) ২ ধরনের। বেলজ টাইপ ও বাইমেটালিক টাইপ

(খ) ৩ ধরনের। এনরয়েড টাইপ, বেলজ টাইপ ও ওয়াক্স পিলেট টাইপ

(গ) ৪ ধরনের। থার্মোস্টেটিক টাইপ, ওয়াক্স পিলেট টাইপ, বেলজ টাইপ, বাইমেটালিক টাইপ

(ঘ) ৩ ধরনের। বেলজ টাইপ, ওয়াক্সপিলেট টাইপ ও বাইমেটালিক টাইপ

২৩। নীচের কোন যন্ত্রাংশ গুলো সার্ভিসিং টুলসের আওতাধীন

(ক) স্ক্রু ড্রাইভার, হ্যামার, প্লায়াস, ফিলার গেজ, স্লাইরেঞ্জ

(খ) এনালাইজার, রিং কম্প্রেসার, ভাল্ব রিফেসার, হ্যামার

(গ) স্পার্ক প্লাগ, পিস্টন রিং কাটিং টুলস, স্লাইরেঞ্জ, ভাল্ব সিট গ্রাইন্ডার

(ঘ) নজেল ক্লিনার, রিমুভার, পুলা, সিলিন্ডার রিজ ও রিমার

২৪। ইঞ্জিন চলন্ত অবস্থায় সিলিন্ডার হেডের ভালবের দ্বারা কমপ্রেশন লিক হইবার কারণ কি

(ক) কমপ্রেশন টেস্টিং কর্ক সামান্য ক্ষয় হইলে এবং ইঞ্জিনের উপর বেশী লোড পড়িলে

(খ) এয়ার স্টাটিং ভালবের স্প্রিং এর টেনশন কম এবং কমপ্রেশন টেস্টিং কর্ক সিট খারাপ হইলে

(গ) এয়ার ডিস্ট্রিবিউটর টাইমিং পরিবর্তন হইলে এবং ইনলেট ভালবের ক্লিয়ারেন্স বেশী হইলে

(ঘ) প্রেসার রিলিফ ভালব খোলা পজিশনে স্প্রিং এর টেনশন বাড়িয়া গেলে

২৫। ডিজেল ইঞ্জিন ইনডিকেটরে ত্রুটি নির্ণয়ের জন্য কয় ধরনের কার্ড ব্যবহার করা হয় ও কি কি

(ক) ২ ধরনের। পাওয়ার কার্ড, কমপ্রেশন কার্ড

(খ) ২ ধরনের। ড্রাম কার্ড, পাওয়ার কার্ড

(গ) ৩ ধরনের। ড্র-কার্ড, পাওয়ার কার্ড, কমপ্রেশন কার্ড

(ঘ) ৩ ধরনের। ফুয়েল ইগনিশন কার্ড, কমপ্রেশন কার্ড ও ড্র-কার্ড

২৬। জাহাজের পাওয়ার ট্রান্সমিশন পদ্ধতিতে “ফ্লেক্সসিবল এবং কর্ড” ট্রান্সমিশন কোন ট্রান্সমিশন সিস্টেমের মধ্যে পড়ে

(ক) ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার ট্রান্সমিশন পদ্ধতি

(খ) ম্যাগনেটিক পাওয়ার ট্রান্সমিশন পদ্ধতি

(গ) হাইড্রোলিক পাওয়ার ট্রান্সমিশন পদ্ধতি

(ঘ) মেকানিক্যাল পাওয়ার ট্রান্সমিশন পদ্ধতি

২৭। ডিজেল ইঞ্জিনের মধ্যে নিচের কোন কোন যন্ত্রাংশগুলো সেন্টিফিউগ্যাল মোশনে কাজ করে

- (ক) ক্র্যাঙ্কশ্যাফট, ইমপেলার, রোলার বিয়ারিং, বেল্ট, চেইন পুলি
- (খ) পুশরড, রকারআর্ম, ভাল্ব স্প্রিং, ক্যাম শ্যাফট, ইনলেট ভাল্ব, ইমপেলার
- (গ) পিস্টন, সিলিন্ডার, ইনজেকটর, রকারআর্ম, ক্যামশ্যাফট, বল বিয়ারিং
- (ঘ) পিস্টন, ফায়ার পাম্প, ক্যামশ্যাফট, কানেকটিং রড, বিগ-এন্ড-বিয়ারিং

২৮। ডিজেল ইঞ্জিন ওভারহলিং এর কার্যধারা কত প্রকার ও কি কি

- (ক) ২ ধরনের। টপ ওভারহলিং ও মেজর ওভারহলিং
- (খ) ৩ ধরনের। ডিসমেন্টলিং, সার্ভিসিং ও এসেম্বলিং
- (গ) ৩ ধরনের। টপ ওভারহলিং, মাইনর ওভারহলিং, মেজর ওভারহলিং
- (ঘ) ৫ ধরনের। মেন্টলিং, ডিসমেন্টলিং, টেস্টিং, সার্ভিসিং ও রিপিয়ারিং

২৯। একটি ইঞ্জিনের জ্বালানীর তাপের পরিমাণ শতকরা ১০০ ভাগ হলে নিম্নের কি কি ক্ষেত্রে শতকরা হার সঠিক

- (ক) বি এইচ পি সমতুল তাপ ২৫%, কুলিং ওয়াটার বর্জিত তাপ ৩৩%, একজাস্ট বর্জিত তাপ ৩০%, অন্যান্য ১২%
- (খ) বি এইচ পি সমতুল তাপ ৩০%, কুলিং ওয়াটার বর্জিত তাপ ২৫%, একজাস্ট বর্জিত তাপ ৩৫%, অন্যান্য ১০%
- (গ) বি এইচ পি সমতুল তাপ ৪০%, কুলিং ওয়াটার বর্জিত তাপ ২২%, একজাস্ট বর্জিত তাপ ২৬%, অন্যান্য ১২%
- (ঘ) বি এইচ পি সমতুল তাপ ৩৩%, কুলিং ওয়াটার বর্জিত তাপ ২৫%, একজাস্ট বর্জিত তাপ ৩০%, অন্যান্য ১২%

৩০। নীচের কোন যন্ত্রাংশ গুলো টুপ্টোক ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য

- (ক) এসি পাম্প, ক্রসহেড পিষ্টন, সি.এ.ভি ইনজেকটর, ওয়াটার মেনিফোল্ড
- (খ) এয়ারস্ক্যাভিজ পাম্প, ইউনিট ইনজেকটর, ড্রাই লায়নার, ক্রসহেড বিয়ারিং
- (গ) টারবোচার্জার, ট্রাঙ্ক পিষ্টন, ড্রাই লায়নার, ইনটেক মেনিফোল্ড, এসি পাম্প
- (ঘ) ওয়েট লায়নার, ইনলেট মেনিফোল্ড, ট্রাঙ্ক পিষ্টন, এয়ারস্ক্যাভিজ পাম্প

৩১। ইঞ্জিন চলতে চলতে অত্যাধিক গরম হয়ে যায় কেন

- (ক) কমপ্রেশন প্রেসার কম এবং ফুয়েল স্প্রে বেশী হইলে
- (খ) ওয়াটার ডিভলিং হইলে এবং ফুয়েল পাম্পের প্রেসার কম হইলে
- (গ) লুব ওয়েলে জল মিশিলে এবং কুলিং ওয়াটার ডিভলিং কম হলে
- (ঘ) স্কেল ডিপোজিট বাইপাস অপেন এবং ওয়াটার ডিভলিং হলে

৩২। ডিজেল ইঞ্জিনের পাওয়ার কত রকমের ও কি কি

- (ক) দুই ধরনের, মেকানিক্যাল ও ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার
- (খ) তিন ধরনের, মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল ও হাইড্রোলিক পাওয়ার
- (গ) পাঁচ ধরনের, যান্ত্রিক, নিউমেটিক, বায়ুমেটিক, ইলেকট্রিক ও ভ্যাকুয়াম পাওয়ার
- (ঘ) চার ধরনের, থার্মাল, ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল ও হাইড্রোলিক হর্স পাওয়ার

৩৩। মেরিন ডিজেল ইঞ্জিনে ইলেকট্রিক্যাল ও সেলফস্টারিং পদ্ধতির কার্যধারা নিম্নোক্ত কি কি কমপোনেন্টের সমন্বয়ে সংগঠিত হয়

- (ক) ব্যাটারী, ক্যাবল, জেনারেটর, সলোনাইড ভাল্ব, ডিস্ট্রিবিউটর, পুশ সুইচ
- (খ) মেকানিক্যাল, চার্জিং মেশিন, ডিসি মটর, ক্রনমিটার, ভোল্ট মিটার
- (গ) ভোল্ট মিটার, অনঅফ সুইচ, স্টার্টার মটর, ক্লাচ পিনিয়ন, চার্জিং ভাল্ব

(ঘ) পুশ সুইচ, ষ্টোরেজ ব্যাটারী, ডিসি মটর, সিলিন্ডার চার্জিং ভাল্ব, জেনারেটর

৩৪। সিলিন্ডারের অভ্যন্তরে কন্সাম্পন চেম্বারের ক্লিয়ারেন্স বেশী হয় কেন

(ক) বিগ-এন্ড-বিয়ারিং এবং গজন পিন ফিটিং টাইট হইলে

(খ) ভাল্ব সিট ক্ষয় এবং গ্যাসকেট মোটা হইলে

(গ) কমপ্রেশন প্লেট কম এবং গ্যাসকেট মোটা হইলে

(ঘ) ভাল্ব স্প্রিং লুজ এবং গ্যাসকেট পাতলা হইলে

৩৫। মেকানিক্যাল হর্স পাওয়ার কত রকমের ও কি কি

(ক) ২ ধরনের। ব্রেক হর্স পাওয়ার ও ইনডিকেটেড হর্স পাওয়ার

(খ) ৩ ধরনের। ইনডিকেটেড, ব্রেক হর্স ও থার্মাল হর্স পাওয়ার

(গ) ৩ ধরনের। নমিন্যাল, ইনডিকেটেড ও ব্রেক হর্স পাওয়ার

(ঘ) ৪ ধরনের। থার্মাল, হাইড্রোলিক, ইনডিকেটেড ও ব্রেক হর্স পাওয়ার

৩৬। ডিজেল ইঞ্জিনে সিলিন্ডার হেড গ্যাসকেট কি কি পদার্থ দ্বারা তৈরী করা হয়

(ক) বেনাডিয়াম, তারের জালি, নিকেল, ক্রোমিয়াম

(খ) এরোলাইট পেপ্ট, অব্র, এ্যালুমিনিয়াম পাত, সুতা

(গ) ইস্পাতের পাত, তারের জালি, অব্র ও সুতা

(ঘ) গ্রে কাষ্ট আয়রণ, এসবেস্টর পাউডার, তামার ঝালি

৩৭। একটি ছয় সিলিন্ডার বিশিষ্ট ফোরস্ট্রোক ইঞ্জিনের রোটেশন ডানদিকে হইলে ফায়ারিং অর্ডার নীচের কোন পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ হবে

ক) ১, ৩, ৪, ৬, ২, ৫ পদ্ধতিতে

খ) ১, ৪, ২, ৬, ৩, ৫ পদ্ধতিতে

গ) ১, ৫, ৩, ৬, ২, ৪ পদ্ধতিতে

ঘ) ১, ৩, ৫, ৪, ২, ৬ পদ্ধতিতে

৩৮। একটি ডিজেল ইঞ্জিনের ক্লিয়ারেন্স ভলিয়ম ১০০ সিসি এবং সর্বমোট ভলিয়ম ১৫০০ সিসি হলে উহার সোয়েপ্ট ভলিয়ম কত হবে ?

(ক) ১.৫ লিটার

(খ) ১.৬ লিটার

(গ) ১৫ লিটার

(ঘ) ১.৪ লিটার

৩৯। ক্লিয়ারেন্স ভলিয়ম এবং সোয়েপ্ট ভলিয়মের সমষ্টি হচ্ছে

(ক) কম্বাসশন ভলিয়ম

(খ) পিস্টন ডিসপ্লেসমেন্ট ভলিয়ম

(গ) সর্বমোট ভলিয়ম

(ঘ) বাম্পিং ভলিয়ম

৪০। মেরিন ডিজেল ইঞ্জিনে কয় ধরনের সূচক যন্ত্র ব্যবহার করা হয় এবং কি কি?

(ক) ২ ধরনের। মেকানিক্যাল ও ইলেকট্রিক্যাল সূচক যন্ত্র

(খ) ৩ ধরনের। যান্ত্রিক, ইলেকট্রনিক ও অপটিক্যাল সূচক যন্ত্র

(গ) ৩ ধরনের। মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক সূচক যন্ত্র

(ঘ) ৪ ধরনের। মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক ও হাইড্রোলিক সূচক যন্ত্র

৪১। ডিজেল ইঞ্জিনের ইনটেক মেনিফোল্ডের কাজ হচ্ছে?

(ক) ইঞ্জিনের অভ্যন্তরে তাপ শক্তির সাহায্যে দহন কার্য সম্পন্ন করা

(খ) ইঞ্জিনের অভ্যন্তরে বাতাসকে দহন প্রকৌশ্বে পৌঁছে দেয়া

(গ) ইঞ্জিনের দহনক্রিয়ার বাতাস সরাসরি বায়ুমন্ডলে সরানো

(ঘ) ইঞ্জিনের দহন কার্য সম্পন্ন করে এগজস্ট গ্যাস বহিস্কার করা

৪২। ইঞ্জিন ইনস্টলেশনের জন্য ইঞ্জিন নির্বাচন ফ্যাক্টর গুলো কি কি?

(ক) ইঞ্জিনের ফাউন্ডেশান ওয়েট, ইফিসিয়েন্সি ও পাওয়ার ট্রান্সমিশন নির্ধারণ

(খ) ইঞ্জিনের প্রয়োজনীয় ক্ষমতা, স্পীড ফ্যাক্টর ও নির্মাণ কৌশল নির্ধারণ

(গ) ইঞ্জিনের এলাইনমেন্ট, অর্ধশক্তি ও ফাউন্ডেশান ওয়েট নির্ধারণ

(ঘ) ইঞ্জিনের স্পীড ফ্যাক্টর, ওজন, অর্ধশক্তি ও ভারসাম্য নির্ধারণ

৪৩। পিষ্টন রিং এর এন্ড কাট সাধারণত কত ধরনের ও কি কি?

(ক) দুই ধরনের। টেপার কাট ও এঞ্জেল কাট

(খ) তিন ধরনের। স্কয়ার, টেপার ও এঞ্জেল কাট

(গ) চার ধরনের। স্কয়ার, এঞ্জেল, স্কয়ার স্টেপ ও রাউন্ড স্টেপ কাট

(ঘ) পাঁচ ধরনের। টেপার, স্কয়ার, এ্যাঞ্জেল, রাউন্ড ও এ্যানুলার কাট

৪৪। ইঞ্জিন কন্ডিশন সঠিক না হওয়ার কারণ কি?

(ক) টাইমিং ভুল।

(খ) তেলের ভিসকোসিটি বেশী।

(গ) ইঞ্জিন অভার লোড।

(ঘ) অধিক বায়ু

৪৫। ইঞ্জিন সার্জিং কি?

(ক) টার্বোচার্জার বেশী জোরে ঘুরিলে

(খ) লোড বেশী পড়লে

(গ) এগজস্ট প্রবাহে বাধা পাইলে।

(ঘ) লুব অয়েল না থাকিলে।

৪৬। ইঞ্জিনের পারফরমেন্স কোনটি?

(ক) হর্স পাওয়ার

(খ) মেকানিক্যাল ইফেসিয়েন্সি

(গ) ভলিউমেট্রিক ইফেসিয়েন্সি

(ঘ) লুব অয়েল ইফেসিয়েন্সি

৪৭। সেফটি ভাল্ভের কাজ কি?

(ক) ইঞ্জিন টাইমিং নিয়ন্ত্রণ করে।

(খ) প্রেসার নিয়ন্ত্রণ করে।

(গ) তাপমাত্রা ও প্রেসার কন্ট্রোল করে।

৪৮। ইঞ্জিন কম্বাশন সঠিক না হওয়ার কারণ কি?

(ক) জ্বালানীর ভিসকোসিটি খারাপ হলে।

(খ) ইঞ্জিন টাইমিং ভুল হলে।

(গ) ফুয়েল প্রেসার বেশী হলে।

৪৯। ইঞ্জিন ওভার হিটের কারণ কি?

(ক) ব্লো পাষ্ট হইলে ও লুব ওয়েলের পরিমাণ বেশী হলে।

(খ) ইঞ্জিন ক্লিয়ারেন্স বেশী এবং অধিক লোড পড়লে।

(গ) সী-ওয়াটার পাম্পের সীল খারাপ হলে।

৫০। ফুয়েল পাম্পের প্রেসার কম হওয়ার কারণ ?

(ক) ডেলিভারী ভাল্ব নষ্ট।

(খ) টাইমিং ভুল।

(গ) খারাপ মানের ফুয়েল ।

৫১) ইঞ্জিনের মেইন বিয়ারিং নষ্ট হবার কারণ কি?

(ক) লুব অয়েল প্রেসার কম/বেশী হইলে।

(খ) লুব অয়েলের সাথে পানি মিশ্রিত থাকলে।

(গ) মবিল অত্যাধিক গরম এবং ময়লাকনা মিশ্রিত থাকলে।

৫২। প্রজ্বলন ঘটানোর জন্য প্রয়োজন হয় কোনটি?

ক) পানি

খ) হাইড্রোজেন

গ) তাপ

৫৩। ডিজেল ইঞ্জিনে কমপ্রেসন তাপমাত্রা কত?

ক)  $690^{\circ} C$

খ)  $550^{\circ} C$

গ)  $1100^{\circ} C$

৫৪। ইনলেট ও এপজস্ট পোর্ট একটি অপরটির বিপরীতে থাকে?

ক) ইউনি ফ্লো

খ) ক্রস ফ্লো

গ) লুপ ফ্লো স্কেভেনজিং।

৫৫। টু- স্ট্রোক ইঞ্জিনে ইনলেট পোর্ট খোলে টি,ডি,সি এর কত ডিগ্রী পূর্বে?

ক)  $50-65^{\circ}$  পূর্বে

খ) ৫০-৬০° পূর্বে

গ) ৪০-৪৫° পূর্বে

৫৬। ভাষা ওভার ল্যাপ কি?

ক) টি,ডি,সি এর পূর্বে ইনলেট ও এগজস্ট ভাষা খোলা।

খ) টি,ডি,সি এর পর ইনলেট ও এগজস্ট ভাষা খোলা।

গ) ইনলেট ও এগজস্ট ভাষা একই সঙ্গে খোলা থাকা

৫৭। উচ্চতর তাপমাত্রা মাপক যন্ত্রের নাম কি?

ক) পাইরোমিটার

খ) থার্মোমিটার

গ) পারদমিটার।

৫৮। ডিজেল ইঞ্জিনে সবচেয়ে ব্যবহার উপযোগী ফিল্টার কি?

ক) ফেল্ট ফিল্টার

খ) পেপার মেশ

গ) ওয়্যার মেশ

৫৯। ফ্লাই হইল ছোট হয় কোন ইঞ্জিনে?

ক) ফোর স্ট্রোক

খ) টু-স্ট্রোক

গ) উভয়টিই।

৬০। ইঞ্জিনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অংশের নাম কি?

ক) সিলিন্ডার হেড

খ) সিলিন্ডার ব্লক

গ) ক্রাঙ্ক শ্যাফট

ঘ) ফ্লাই হুইল।

৬১। সিলিন্ডার লাইনের তৈরীর সর্বোৎকৃষ্ট ধাতু হচ্ছে।

ক) কাষ্ট আয়রন/ ঢালাই লোহা

খ) ক্রোম নিকেল

গ) এলুমিনিয়াম এলয়।

৬২। আমাদের দেশে ইঞ্জিনে লুব অয়েল সাধারণত কত গ্রেডের ব্যবহার করা হয়?

ক) এস, এ, ই ২০

খ) এস,এ,ই ৩০

গ) এস,এ,ই ৪০

৬৩। ইঞ্জিনের র্লো-বাই বন্ধ করা হয় কিসের মাধ্যমে ?

ক) পিষ্টন

খ) লায়নার

গ) অয়েল সিল

ঘ) কমপ্রেসন রিং

৬৪। বড় বড় ডিজেল ইঞ্জিনের কুলিং পদ্ধতি কোনটি?

ক) গ্যাস বা এয়ার কুলিং।

খ) লিকুইড কুলিং

গ) ইন ডাইরেক্ট কুলিং

ঘ) ডাইরেক্ট কুলিং

৬৫। ষ্টোরেজ ব্যাটারীর কোন প্লেটে সংখ্যা বেশী?

ক) নেগেটিভ

খ) পজিটিভ

গ) উভয়টি

৬৬। পিষ্টন রিং সাধারণত কোন মেটালের তৈরী।

ক) গ্রোম নিকেল

খ) কাষ্ট আয়রন

গ) মাইল্ড স্টীল

৬৭। কানেইক্টং রডের উপরের প্রান্তে সংযুক্ত যন্ত্রাংশের নাম।

ক) রিষ্ট পিন

খ) ক্রাঙ্ক পিন

গ) ফোর্জড পিন

গ) ইস্মল এন্ড বেয়ারিং

৬৮। ইঞ্জিন ইকোনমিক্যাল স্পীড কি?

ক) যে স্পীডে কম ফুয়েল খরচ হবে কিন্তু বেশী ইঞ্জিন টর্ক পাওয়া যাবে

খ) লুব অয়েল কম খরচ হবে

- গ) ইঞ্জিন এর স্পীড বেশি হবে।  
ঘ) ইঞ্জিন সর্বাধিক শক্তি উৎপাদিত হবে।

৬৯। ছোট ইঞ্জিনে সর্বাধিক ব্যবহৃত ক্রাঙ্কশ্যাফট হলো।

- ক) একক পিস  
খ) বিল্ট পিস  
গ) ফোর্জড

৭০। কোনটি কম ফ্রিকশন জনিত বিয়ারিং?

- ক) বুশ বিয়ারিং  
খ) বল ও রোলার বিয়ারিং  
গ) শেল বিয়ারিং

৭১। টাইমিং গিয়ার ক্রাঙ্কশ্যাফটের কোন দিকে থাকে?

- ক) সামনে  
খ) পিছনে  
গ) যে কোন দিকে

৭২। ক্রাঙ্ক আর্ম বলতে কোন যন্ত্রাংশকে বুঝায়।

- ক) কাউন্টার ওয়েট  
খ) ক্রাঙ্ক ওয়েভ  
গ) ক্রাঙ্ক পিন

৭৩। ফুয়েল ইনজেকশন ভাল্ব টি, ডি, সি এর কত ডিগ্রী পূর্বে খোলা হয়?

- ক) ৫-৬° পূর্বে

খ) ৬০-৬৫° পূর্বে

গ) ৫-১০° পূর্বে

৭৪। অন্তর্দহন ইঞ্জিন কোনটিকে বলা হয়।

ক) ডিজেল ইঞ্জিন।

খ) স্টিম টারবাইন।

গ) হাড্রোলিক টারবাইন

৭৫। ডিজেল ইঞ্জিনের আবিষ্কারকের নাম কি?

ক) মেরিন ডিজেল

খ) অটো ডিজেল

গ) রুডলফ ডিজেল

৭৬। ভাঙ্ক লিড কি?

ক) বি,ডি,সি এর পর ভাঙ্ক বন্ধ হওয়া

খ) টি,ডি,সি এর পূর্বে ভাঙ্ক খোলা

গ) উভয়টি

৭৭। ফুয়েলের মধ্যে কার্বনের পরিমাণ কত?

ক) ৮৫%

খ) ৪৫%

গ) ১৫%

ঘ) ৭৫%

৭৮। তরল পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব মাপক যন্ত্রের নাম কি?

ক) হাইড্রোমিটার

খ) ট্যাকোমিটার

গ) ল্যাস্কোমিটার

৭৯। ইনজেকশন পাম্পের ডেলিভারী পাম্পের ভাষ্য কোন ধরনের?

ক) যে কোন ধরনের

খ) নন রিটানিং

গ) কোনটি নয়।

৮০। টি, ডি, সি ও বি, সি এর মাঝের দূরত্বকে কি বলা হয়?

ক) ক্লিয়ারেন্স লেংথ

খ) সর্বমোট লেংথ

গ) স্ট্রোক লেংথ

৮১। প্লাঞ্জার ও ব্যারেলের ক্লিয়ারেন্স সাধারণত কত মাইক্রন?

ক) ২-৩ মাইক্রন

খ) ৫ মাইক্রন

গ) ১ মাইক্রন

ঘ) ৪ মাইক্রন

৮২। সিলিন্ডার হেডকে ইঞ্জিন ব্লকের সংঙ্গে আটকিয়ে রাখে কোন যন্ত্রাংশ।

ক) ক্রাঙ্ক শ্যাফ্ট।

খ) ক্যাম শ্যাফ্ট।

গ) ক্রাঙ্ককেস।

ঘ) স্টাড বোল্ট।

৮৩। লুব অয়েল পদ্ধতিতে সেফটি ভাল্ভের কাজ কি?

ক) লুব অয়েল প্রেসার নিয়ন্ত্রন করা।

খ) লুব অয়েল প্রেসার বাড়ানো

গ) লুব অয়েল প্রেসার কমানো।

৮৪। সীল বা গ্যাসকেট থাকে কোন ধরনের লাইনারে?

ক) ওয়েট টাইপ লাইনারে

খ) ড্রাই টাইপ লাইনারে

গ) সব লাইনারে

৮৫। ইঞ্জিনের কোন অংশ সবচেয়ে বেশী গরম হয়?

ক) পিষ্টন

খ) সিলিন্ডার হেড

গ) সিলিন্ডার

৮৬। ৩টি কমপ্রেসন রিং এর গ্যাপ দূরত্ব সাধারণত কত?

ক)  $120^\circ$

খ)  $60^\circ$

গ)  $180^\circ$

ঘ)  $৯০^\circ$

৮৭। লুব অয়েল কুলারে তাপমাত্রা কত থাকে?

ক)  $৩০^\circ C - ৪০^\circ C$

গ)  $৫০^\circ C - ৬০^\circ C$

গ)  $১০০^\circ C - ১১০^\circ C$

ঘ)  $৮০^\circ C - ৯০^\circ C$

৮৮। ফ্লাইহুইল ইঞ্জিনের কোন দিকে থাকে?

ক) সামনে

খ) পিছনে

গ) যে কোন দিকে

৮৯। ইঞ্জিন চালু করতে কত ভোল্টের ব্যাটারী দরকার?

ক) ১২ ভোল্ট/২৪ ভোল্ট

খ) ৩৬/৪৮ ভোল্ট

গ) ৪৮/৬৪ ভোল্ট

৯০। অয়েল স্ক্র্যাপ করে অয়েল সাম্পে পৌছানো হয় किसের মাধ্যমে?

ক) কমপ্রেসন রিং

খ) অয়েল স্ক্র্যাপার রিং

গ) ক্যাম গ্রাইন্ড রিং

৯১। ইঞ্জিন ওয়ারমিং আপ কি?

- ক) ইঞ্জিন ষ্টার্ট করে অল্পক্ষন লো স্পীডে চালিয়ে রাখা।
- খ) ইঞ্জিন ষ্টার্ট করে অধিকক্ষন লো স্পীডে চালিয়ে রাখা
- গ) ইঞ্জিন কে গরম হাওয়া দিয়ে গরম করা।

৯২। ডিজেল ইঞ্জিন আবিষ্কারকের নাম কি?

- ক) মেরিন ডিজেল
- খ) রুডলফ ডিজেল।
- গ) অটো ডিজেল।

৯৩। তেলের সংযোগ কি গ্যাসকেড ব্যবহার করে?

- ক) এসবেসটস
- খ) রাবার
- গ) স্টীম জয়েন্ট

৯৪। অয়েল ক্র্যাপ করে অয়েল সাম্পে পৌছানো হয় किसের মাধ্যমে?

- ক) কম্প্রসন রিং
- খ) অয়েল স্ক্রপার রিং
- গ) অয়েল সিল

৯৫। ইঞ্জিন সিলিন্ডারে বা ক্রান্কেসে বাতাস ঢুকানোকে কি বলে?

- ক) স্কেভেনজিং
- খ) এগজস্টিং
- গ) সাকশন স্ট্রোক

৯৬। ডিজেল ইঞ্জিনে কমপ্রেস তাপমাত্রা।

- ক) ৬৯০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড
- খ) ৫৫০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড

গ) ১১০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড

৯৭। ইঞ্জিন স্পীড বাড়ানো/ কমানো হয় কি ভাবে?

ক) প্লানজারের মাধ্যমে

খ) ফুয়েলের মাধ্যমে

গ) ফুয়েল রয়াক এবং প্লানজারে হেলিক্স- হাইট পরিবর্তন করে?

৯৮। টার্বোচার্জারের সার্জিং কি?

ক) এগজস্ট প্রকাহে বাধা

খ) টার্বোচার্জারের গতি বৃদ্ধি করা

গ) লুব অয়েলের খরচ কমানো

৯৯। ফিড পাম্প, ফুয়েল ট্রান্সফার পাম্প কোনটি

ক) বুস্টার পাম্প

খ) ফুয়েল ইনজেকশন পাম্প

গ) উভয়টি

১০০। সিলিন্ডারের চার্জ এয়ারের আবর্তনকে কি বলে?

ক) টারবুলেন্সন

খ) পেনিট্রেশন

গ) অটোম্যাজেশন

১০১। ইঞ্জিন স্টাটিং সিস্টেমে ফিউজ কেন ব্যবহার করা হয়?

ক) ইঞ্জিন চলতে সহায়তা করা

খ) স্টাটিং মটর কে রক্ষা করা

গ) ব্যাটারী ভোল্টেজ সঠিক রাখে

১০২। ইঞ্জিনের লুব অয়েল বেশী হওয়ার কারন কি?

ক) লুব অয়েল এর পরিমান কম হলে

খ) লুব অয়েল এর তাপমাত্রা অতিরিক্ত হলে

গ) ইঞ্জিন পিষ্টন রিং ফিটিং ভুল হলে

১০৩। কি কারনে ইঞ্জিন ভাইব্রেশন হয় ?

(ক) টার্বোচার্জার না থাকিলে।

(খ) স্টান বুশের ক্লিয়ারেন্স বেশি হইলে।

(গ) ইঞ্জিনের এগজস্ট প্রবাহে বাধা পাইলে।

(ঘ) এয়ার ফিল্টার ময়লায় জ্যাম হইলে।

১০৪। ইঞ্জিনে কম্বাশন সঠিক না হওয়ার কারন কি?

(ক) তেলের ভিসকোসিটি বেশী হইলে।

(খ) ইঞ্জিন ওভার লোড হইলে।

(গ) ফুয়েল টাইমিং সঠিক না হইলে।

(ঘ) উপরের কোনটি সঠিক নয়।

১০৫। গিয়ার লিভার নিউট্রাল হইলে ইঞ্জিনে কি সমস্যা হইবে ?

(ক) ইঞ্জিন বন্ধ হবে

(খ) ইঞ্জিনের স্পীড বাড়িয়া যাইবে

(গ) ইঞ্জিনে কালো ধোয়া দিবে

(ঘ) ইঞ্জিনে বেশি লোড পড়িবে

১০৬। একটি পিস্টনে ৪ চারটি রিং কত ডিগ্রী পর পর বাট ক্লিয়ারেন্স রেখে পিস্টন ফিটিং করতে হবে?

(ক) ১২০ ডিগ্রী পর পর

(খ) ৯০ ডিগ্রী পর পর

(গ) ৪৫ডিগ্রী পর পর

(ঘ) উপরের কোনটি সঠিক নয়।

১০৭। কোন পাম্পে স্থির ও সচল অংশগুলির মধ্যমর্তী ক্লিয়ারেন্স খুবই কম ?

(ক) রোটারী বা গিয়ার পাম্পে

(খ) সেন্ট্রিফিউগাল পাম্পে।

(গ)জিএস পাম্পে

(ঘ)উপরের সবগুলি সঠিক।

১০৮। গর্ভনের স্প্রিং কাটিয়া গেলে ইঞ্জিনে কি সমস্যা হবে?

(ক) ইঞ্জিনে স্পিড বাড়িয়া যাইবে

(খ)লুব অয়েল প্রেসার কমে যাবে

(গ) ইঞ্জিন গরম চলবে

(ঘ) ইঞ্জিনে আগুন লাগবে

১০৯। পিস্টন রিং এর এন্ড কাট সাধারণত কত ধরনের ও কি কি ?

(ক) ২ ধরনেরঃ টেপারকাট ও এঞ্জেল কাট

(খ) ৪ ধরনেরঃ স্কয়ার, এঞ্জেল, স্কয়ার স্টেপ ও রাউন্ট স্টেপ।

(গ) ৩ ধরনেরঃ স্কয়ার, টেপার ও এঞ্জেল কাট

(ঘ) ৫ ধরনেরঃ টেপার, স্কয়ার, এঞ্জেল, রাউন্ট ও এ্যানুলার ।

১১০। একটি সেন্দ্রিফিউগাল পাম্পে ওয়্যার রিং কেন ব্যবহার করা হয়?

(ক) পাম্পের সাকশন ও ডেলিভারীলাইনেরলিকেজ চেক দেওয়ার জন্য

(খ) ইমপেলারের সাকশন সাইডের পানির প্রেসার এবং পিছনের দিকের থ্রাস্ট নিয়ন্ত্রন করার জন্য।

(গ) পাম্পের সাকশন ও ডেলিভারী সাইডের এয়ার বাহির করার জন্য

(ঘ) পাম্পের পানির প্রেসার বাড়ানোর জন্য এবং ভাইব্রেশন রোধ করার জন্য।

১১১। ইকোয়ালাইজিং ভাল্ব কোন টাইপ ইঞ্জিনে থাকে ?

(ক) ডাইরেক্ট কুলিং ইঞ্জিনে

(খ) ভি-টাইপ ইঞ্জিনে

(গ) রেডিয়াল ইঞ্জিনে।

(ঘ) এক সিলিন্ডার এয়ার কুলিং ইঞ্জিনে

১১২। ফোর স্ট্রোক ইঞ্জিনের ওয়েট লাইনারের উপরের কলারের নীচে এক্সপানশন কপার জয়েন্ট/রিং কেন দেওয়া হয়?

(ক) ব্লকের সাথে লায়নারের অসমান ফিটিং এবং ওয়াটার লিকেজ বন্ধ রাখার জন্য।

(খ) লাইনারের ক্ষয় রোধ এবং ওয়াটার ও লুব অয়েল লিক না করার জন্য।

(গ) ইঞ্জিনের হিট এক্সপানশন রোধ এবং ওয়াটার লিক না করার জন্য।

(ঘ) লুব অয়েল ও ওয়াটার কমপ্রেশন চেক দেওয়ার জন্য এবং ব্লকে লাইনার সমান ভাবে বসার জন্য।

১১৩। ফোর স্ট্রোক ডিজেল ইঞ্জিনের এয়ার ইনলেট পোর্ট কেন যন্ত্রাংশ দ্বারা খোলে এবং বন্ধ হয়?

(ক) এগজস্ট ফ্লাপ ভাল্ব

(খ) এয়ার ইনলেট ভাল্ব

(গ)পিষ্টন

(ঘ)টার্বোচার্জার

১১৪। ইঞ্জিনের সিলিন্ডারের ইনজেকটর খারাপ হইলে কি সমস্যা হবে ?

(ক) ফুয়েল জ্বালবে না

(খ) ফুয়েল অয়েল স্প্রে হবে না

(গ) উক্ত সিলিন্ডার গরম চলবে

(ঘ) উপরের সব কটি সঠিক

১১৫। ইঞ্জিনকে নো লোড থেকে ফুল লোড নিতে লোডের সাথে স্পীড ভেরিয়েশন হওয়াকে কি বলে ?

(ক) সেনসিবিলিটি

(খ) হ্যান্ডিং

(গ) স্প্রীড ড্রুপ

(ঘ)স্টাবিলিটি

১১৬। অপারেশন বা পরিচালনার উপর ভিত্তি করে গভর্নর কত প্রকার ও কি কি ?

(ক) ৪ প্রকারঃ মেকানিক্যাল,ইলেকট্রিক্যাল,হাইড্রলিক ও ভ্যাকুয়াম

(খ) ৩ প্রকারঃ মেকানিক্যাল গভর্নর, হাইড্রলিক ও নিউমেটিক বা ভ্যাকুয়াম গভর্নর।

(গ) ২ প্রকারঃ নিউমেটিক ,ভ্যাকুয়াম গভর্নর

(ঘ) ১ প্রকারঃ মেকানিক্যাল।

১১৭। ফোর স্ট্রোক ইঞ্জিনে ট্যাপেট ক্লিয়ারেন্স বেশি হলে নীচের কোন দ্রুটি পরিলক্ষিত হতে পারে?

- (ক) কমপ্রেসন বেড়ে যায় এবং পিষ্টন হেডে প্রচুর কার্বন জমা পড়ে।  
(খ) ভাল সঠিক সময়ের পড়ে খুলে এবং পোড়া ধোয়া ঠিকমত বের হয় না।  
(গ) ভাল সঠিক সময়ের পড়ে খুলে বাসাত কম দুকে ফলে জ্বালানী খরচ কম হয়।  
(ঘ) ভাল বেশী খুলে এবং কমপ্রেসন কম ও জ্বলনে ব্যাঘাত ঘটে।

১১৮। ইঞ্জিন চালু অবস্থায় ইনজেকটরের প্রেসার কম হইবার কারন কি ?

- (ক) ইঞ্জিন চালু অবস্থায় ইনজেকটরের প্রেসার কম এবং নজল ভাল জ্যাম হইলে  
(খ) ফুয়েল ভালের সাইড ক্লিয়ারেন্স কম এবং ক্যাম রোলার ক্ষয় হইলে।  
(গ) ফুয়েল ভালের সাইড ক্লিয়ারেন্স বেশী এবং ওভার ফ্লো বেশী হইলে।  
(ঘ) ফুয়েল লিক করে ওভার ফ্লো কম এবং ভালের স্প্রিং এর টেনশন বেশী।

১১৯। টার্বোচার্জার এর কয়টি কেসিং এ বিভক্ত?

- (ক) ৩ টি  
(খ) ২ টি  
(গ) ৪টি  
(ঘ) ৫ টি

১২০। কমপজিশন অফ ফুয়েল ফুয়েলের মিশ্রনে অক্সিজনের পরিমান শতকরা কতভাগ?

- (ক) ৩.৪ ভাগ।  
(খ) ১২.৬ ভাগ।  
(গ) ০.৫ ভাগ।  
(ঘ) ৮৩.৫ ভাগ

১২১। ইনজেকটরের নজেল ভাল বন্ধ অবস্থায় জ্যাম হইলে কি ক্ষতি হইবে?

- (ক) ফুয়েল পাম্পের প্রেসার বেড়ে যাবে এবং নজেল ফেটে যেতে পারে।

- (খ) ফুয়েল পাম্পের প্রেসার কম হবে এবং মোটা তৈল স্প্রে হবে।  
(গ) ইনজেকটরের স্প্রীং ভাঙিয়া যাবে এবং হাই প্রেসার পাইপ গরম হইবে।  
(ঘ) ফুয়েল পাম্পের প্রেসার বেড়ে যাবে এবং ইনজেকটর হতে সূক্ষ তৈল স্প্রে হবে।

১২২। ডিজেল ইঞ্জিন ওভারহলিং এর কার্যধারা কত প্রকার ও কি কি ?

- (ক) ২ ধরনেরঃ টপ ওভারহলিং ও মেজর ওভারহলিং  
(খ) ৩ ধরনেরঃ টপ ওভারহলিং, মাইনর ওভারহলিং, মেজর ওভারহলিং  
(গ) ৩ ধরনেরঃ ডিসমেন্টালিং, সার্ভিসিং ও এসেম্বলিং  
(ঘ) ৪ ধরনেরঃ ডিসমেন্টালিং ,টেস্টিং,সার্ভিসিং,রিপেয়ারিং

১২৩। ফোর স্ট্রোক ইঞ্জিনের ক্র্যাঙ্কশ্যাফটের সাথে কি কি রিয়ারিং সংযুক্ত থাকে?

- ক) ৪ ধরনেরঃ বুশ রিয়ারিং, রোলার বিয়ারিং, থাস্ট বিয়ারিং ,কলার বিয়ারিং  
(খ) ৩ ধরনেরঃ মেইন বিয়ারিং, বিগ এন্ড বিয়ারিং, থাস্ট বিয়ারিং  
(গ) ৩ ধরনেরঃ বিগ এন্ড বিয়ারিং, সেলবিয়ারিং ,রোলার বিয়ারিং  
(ঘ) ২ ধরনের সেলবিয়ারিং, কানেকটিং রড বিয়ারিং

১২৪। পিস্টন যখন কমপ্রেশন স্ট্রোকের ফুল টিডিসি তখন ইনলেট ও এগজস্ট ভাল্ভের অবস্থা কি?

- (ক) ইনলেটভাল্ভ বন্ধ, এগজস্ট ভাল্ভ খোলা  
(খ) ইনলেট ভাল্ভ খোলা, এগজস্ট ভাল্ভ বন্ধ  
(গ) ইনলেট ও এগজস্ট উভয় ভাল্ভ খোলা  
(ঘ) ইনলেট ভাল্ভ এবং এগজস্ট ভাল্ভ বন্ধ থাকে।

১২৫। ফোর স্টোক ইঞ্জিনের ক্র্যাঙ্ক শ্যাফট এক বার ঘুরলে পিস্টন কত বার টিডিসি ও বিডিসি অতিক্রম করে?

(ক) ৪ বার

(খ) ২ বার

(গ) ৩ বার

(ঘ) উপরের একটি ও সঠিক নয়

১২৬। ইঞ্জিন ওভারহিট অবস্থায় ঠান্ডা জল দিলে কি ক্ষতি হতে পারে ?

(ক) ইঞ্জিন জ্যাম হতে পারে।

(খ) হেড, ব্লক অথবা লাইনার ক্রাক হতে পারে।

(গ) লাইনার বাকা হতে পারে।

(ঘ) হেডগ্যাসকেট খারাপ হতে পারে।

১২৭। প্রপেলার শ্যাফট কত ডিগ্রী ইন ক্লাইন্ড হতে পারে?

(ক) ১০-১৫ ডিগ্রী ইন ক্লাইন্ড হতে পারে।

(খ) ১০-২০ ডিগ্রী ইন ক্লাইন্ড হতে পারে।

(গ) ০১-১০ ডিগ্রী ইন ক্লাইন্ড হতে পারে।

(ঘ) কোন প্রকার ইন ক্লাইন্ড হবে না।

১২৮। ইঞ্জিনের লুব অয়েল পাম্পের অতিরিক্ত চাপ নিয়ন্ত্রন করার জন্য পাম্পের পরে কি ফিটিং থাকে?

(ক) ডেলিভারী ভাল্ব

(খ) প্রেসার রিলিফ ভাল্ব

(গ) বাইপাস ফ্লোফিল্টার

(ঘ) প্রেসার ভাল্ব

১২৯। দ্বিখাত ইঞ্জিনের ক্র্যাঙ্কশ্যাফট এবং ক্যামশ্যাফট ঘূর্ণনের অনুপাত কত?

(ক) ১:২ অনুপাত

(খ) ১:১ অনুপাত

(গ) ২:১ অনুপাত

(ঘ) উপরের একটিও সঠিক নয়।

১৩০। রাবার রিং থাকে কোন টাইপ লাইনারে এবং কয়টি?

(ক) ডাইলাইনারে ৩টি

(খ) ওয়েটলাইনারে ৪ টি

(গ) ওয়েটলাইনারে ৩ টি

(ঘ) উপরের সব কয়টিসঠিক

১৩১। নিচের কোনটি লাইনার ক্রাক হওয়ার মূল কারন ?

ক) লাইনার ফিটিং ভুল

খ) গজন পিনের লক খুলিয়া লাইনারে হ্যামারিং হলে

গ) গরম লাইনারে ঠান্ডা জল পাইলে

ঘ) উপরের সব কয়টি সঠিক।

১৩২। ক্র্যাঙ্কশ্যাফটের অর্ধ পাকে কত ডিগ্রী?

ক) ৮০ ডিগ্রী

খ) ৯০ ডিগ্রী

গ) ১৮০ ডিগ্রী

ঘ) ১৯০ ডিগ্রী

১৩৩।লোড পরিবর্তনের সঙ্গে ইঞ্জিনের গতিকে সুসম রাখতে কোন যন্ত্রাংশ বিশেষ ভূমিকা রাখে?

ক) ক্র্যাঙ্কশ্যাফট

খ) ফ্লাইহুইল

গ) গভর্নর

ঘ)টার্বোচার্জার

১৩৪।ডিজেল ইঞ্জিনের হাইপ্রেসার ফুয়েল পাম্পের কয়টি টেস্ট এবং কি কি ?

ক) ২টি টেস্ট, ফেজিং ও কেলিব্রেশন

খ) ৩ টি টেস্ট, ফেজিং, কেলিব্রেশন ও ইনজেকশন

গ) ৪ টি টেস্ট, প্রেসার টেস্ট, স্প্রি টেস্ট, সিট টাইটনেস টেস্ট, ব্যাক লিকেজ টেস্ট ।

ঘ) উপরের একটি ও সঠিক নয়।

১৩৫।ইঞ্জিন চালু অবস্থায় লুব অয়েলের কুলার টিউব লিক করলে তুমি কি ভাবে বুঝতে পারবে ?

ক) সাম্পে লুবঅয়েলের পরিমাণ বেড়ে যাবে প্রেসার গেজ বেশি শো করবে।

খ) সাম্পে লুব অয়েল কমতে থাকবে কুলিং আউটলেট পানিতে লুবঅয়েল ভাসতে দেখা যাবে।

গ) সাম্পের লুব অয়েল কমতে থাকবে এবং ছাদে ছিটা ছিটা অয়েল দেখা যাবে।

ঘ) লুব অয়েল সাদা হয়ে যাবে ইঞ্জিন গরম চলবে।

১৩৬। ইনজেকটরের কয়টি টেস্টে এবং উহাদের কি বলা হয় ?

ক) ৪টি টেস্ট - প্রেসার টেস্ট, সিট টাইটনেস টেস্ট, ব্যাকলিকেজ টেস্ট স্প্রি প্যাটান টেস্ট ।

খ) ৪ টি টেস্ট ব্যাক লিকেজ টেস্ট, ফেজিং, কেলিব্রেশন এবং প্রেসার টেস্ট

গ) ৪ টি টেস্ট প্রেসার টেস্ট, রুটিন টেস্ট কন্সার্ন টেস্ট লোড টেস্ট

ঘ) উপরের একটিও সঠিক নয়।

১৩৭। ইঞ্জিনে ফ্লাই হইল কেন ব্যবহার করা হয়?

ক) পাওয়ার সঞ্চয় করে ও নিষ্ক্রিয় বা আইডেল স্ট্রোক গুলোতে সরবরাহ করে।

খ) ইঞ্জিনের স্পীডকে কন্ট্রোল করে।

গ) ফ্লাইহইল ক্র্যাঙ্কশ্যাফটে পাওয়ার ট্রান্সমিট করে

ঘ) উপরের সব উত্তর সঠিক।

১৩৮। ফ্লাইহইল ছোট এবং বড় হওয়ার কারন কি?

ক) সিলিন্ডারের সংখ্যার উপর নির্ভর করে ফ্লাই হইল ছোট বা বড় হয়।

খ) প্রস্তুক কারকের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে বড় ও ছোট হয়।

গ) ছোট ইঞ্জিনে ছোট এবং বড় ইঞ্জিনে বড় হবে।

ঘ) উপরের সবগুলি সঠিক।

১৩৯। 'ইঞ্জিনের গতি বাড়া বা কামার রোধ করে এবং টরশনাল ভাইব্রেশন জনিত ঝাকুনী রোধের জন্য ইঞ্জিনে কি থাকে ?

ক) ফ্লাইওয়েট

খ) ভাইব্রেশন ড্যাম্পার

গ) গিয়ার বক্স

ঘ) ভাইব্রেশন প্যাড।

১৪০। জার্ক পদ্ধতিতে ফুয়েল ইনজেকশন পাম্পের প্রেসার কত?

ক) ২০০ থেকে ৭০০ কেজি

খ) ৪০০০ থেকে ১০,০০০ পি এস আই

গ) ৪০০ থেকে ১২০০ পি এস আই

ঘ) ২০০ থেকে ৭০০ পি এস আই

১৪১। জার্ক ফুয়েল পাম্পের নিয়ন্ত্রন প্রক্রিয়া কত ভাবে হয় এবং কি কি ?

ক) ২ ভাবে হয় ফ্লাঞ্জ মাউনটেড প্রক্রিয়া এবং পোর্ট কন্ট্রোল

খ) ২ভাবে হয় ফেজিং প্রক্রিয়া এবং ভাল্ব কন্ট্রোল

গ) ২ভাবে হয় ফেজিং কন্ট্রোল এবং ভাল্ব কন্ট্রোল

ঘ) কমন রেইল পদ্ধতি এবং ইউনিট ইনজেকশন পদ্ধতি

১৪২। ফুয়েল পাম্পের গ্লাঞ্জার কিসের মাধ্যমে তেলের পরিমান বাড়ায় কমায় ?

ক) গ্লাঞ্জারের হেলিক্স উচ্চতার মাধ্যমে।

খ) গ্লাঞ্জারের হেলিক্স বাকা হওয়ার কারনে।

গ) হাই প্রেসার পাম্পের বাম্পিং ক্লিয়ারেন্স কম বেশি করে

ঘ) এ্যানুলার গুভ থাকার কারনে।

১৪৩। ইনজেকটরের এ্যাডজাস্টিং স্ক্রু টাইট বা লুজ দিলে হাই প্রেসার পাম্পে কি প্রভাব পড়ে।

ক) কোন প্রভাব পড়ে না।

খ) স্ক্রু টাইট দিলে পাম্পে প্রেসার বাড়ে লুজ দিলে প্রেসার কমে।

গ) পাম্পে প্রেসার হয় না।

ঘ) ক এবং গ সঠিক

১৪৪। একটি ফুয়েল পাম্পে টাইমিং করার সময় পিষ্টন কোন পজিশনে রাখতে হবে?

ক) পিষ্টন ফুল টিডিসি তে রাখতে হবে।

খ) ১০ ডিগ্রী আফটার টিডিসি রাখতে হবে।

গ) ফ্লাই হইল মার্কের ১০ ডিগ্রী পূর্বে রাখতে হবে।

ঘ) কমপ্রেশন স্ট্রোকে টিডিসির ১০ ডিগ্রী পূর্বে ফ্লাইহইল মার্ক এবং এ্যারো চিহ্ন বরাবর রাখতে হবে।

১৪৫। কোন ধরনের গভর্নর শুধুমাত্র সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ স্পীড নির্দিষ্ট করে?

- ক) কনস্ট্যান্ট গভর্নর।
- খ) ভেরিয়েবল স্পীড গভর্নর
- গ) লোড লিমিট গভর্নর
- ঘ) স্পীড লিমিট গভর্নর।

১৪৬। ফুয়েল কন্ট্রোল করতে প্রয়োজনীয় মুভমেন্টের পূর্বে স্পীড পরিবর্তন হওয়াকে কি বলে?

- ক) হান্টিং
- খ) সেনসিবিলিটি
- গ) স্টাবিলিটি
- ঘ) স্পীড ড্রুপ

১৪৭। টার্বোচার্জার ব্যবহারের ফলে ইঞ্জিনের কার্যশক্তি ৩০ ভাগ বাড়ে কেন?

- ক) বাতাসের প্রেসার বেশী থাকে বলে
- খ) ইন্টার কুলারে ঠান্ডা হয় বলে।
- গ) সাকশন এবং স্ক্যাভেঞ্জ স্ট্রোকে বায়ুর ভরের পরিমাণ, ওজন এবং ঘনত্ব বেড়ে যায় ফলে বেশী ফুয়েল ভাল করে জ্বলে।
- ঘ) উপরের সবগুলি সঠিক

১৪৮। প্রেসার ফিড লুব্রিকেশন পদ্ধতি কত ধরনের কি কি ?

- ক) ২ ধরনের ঃ ওয়েট সাম্প এবং ড্রাই সাম্প পদ্ধতি।
- খ) ২ ধরনের ঃ প্রেসার পদ্ধতি এবং ফ্লাশ পদ্ধতি
- গ) ৩ ধরনের ঃ প্রেসার পদ্ধতি, ওয়েট সাম্প এবং ড্রাই সাম্প পদ্ধতি
- ঘ) ৩ ধরনের ঃ গ্রাভিটি পদ্ধতি, ভেপার পদ্ধতি, প্রেসার পদ্ধতি

১৪৯। ডিজেল ফুয়েলের বার্নিং পয়েন্ট কত?

ক) ৩০০ হইতে ৫০০ ডিগ্রী ফাঃ

খ) ১০০ হইতে ১৫০ ডিগ্রী ফাঃ

গ) ৪০০ হইতে ৭০০ ডিগ্রী ফাঃ

ঘ) ২০০ হইতে ৪৫০ ডিগ্রী ফাঃ

১৫০। লুব্রিকেটিং অয়েলের গুণাগুণ সঠিক রাখার জন্য কি ব্যবহার করা হয়?

ক) ডিটারজেন্ট ব্যবহার করা হয়।

খ) মিথেন ব্যবহার করা হয়।

গ) এসিটিলিন ব্যবহার করা হয়।

ঘ) সালফার ব্যবহার করা হয়।

৫৬। ফুয়েলের মধ্যে কার্বন ও হাইড্রোজেনের পরিমাণ কত হয়?

ক) ৭৫% কার্বন এবং ২৫% হাইড্রোজেন

খ) ৮৭% কার্বন এবং ২৩% হাইড্রোজেন

গ) ৬৫% কার্বন এবং ৩৫% হাইড্রোজেন

ঘ) ৮৫% কার্বন এবং ১৫% হাইড্রোজেন

৫৭। ডিজেল ফুয়েল ইনজেকশন পদ্ধতির প্রধান প্রধান অংশ সমূহ কি কি ?

ক) জ্বালানি ট্যাংক, ফিডপাম্প, ফুয়েল পরিশোধক, ফুয়েল ইনজেকশন পাম্প এবং ফুয়েল ইনজেকটর।

খ) ডিজেল ট্যাংক, ফিডপাম্প, এয়ারফিল্টার, হাই প্রেসার ফুয়েল পাম্প এবং কুয়েল ইনজেকশন নজেল

গ) জ্বালানি ট্যাংক, ফুয়েল ট্রান্সফার পাম্প, মবিল ফিল্টার, ফুয়েল পাম্প, ইনজেকটর

ঘ) জ্বালানি ট্যাঙ্ক, হাইপ্রেসার পাম্প, গভর্নর, ইনজেকটর, ফিল্টার

৫৮। এক অথবা দুই সিলিন্ডার বিশিষ্ট ইঞ্জিনের ষ্টাটিং শক্তি একটু বেশী থাকলে উহাতে কি ব্যবস্থা কার্যকরী করে ষ্টার্ট করা হয়?

ক) ডিকমপ্ৰেশন লিভার।

খ) কমপ্ৰেশন ভাল্ব

গ) এয়ারষ্টাটিং ভাল্ব

ঘ) এয়ার ইন্ডিকেটর ভাল্ব

৫৯। কত ঘন্টা চলার পর কমপ্ৰেসর ক্র্যাঙ্ক কেসের লুব অয়েল পরিবর্তন করতে হইবে?

ক) ৫০০ থেকে ৬০০ ঘন্টা চলার পর

খ) ৫৫০ থেকে ৬০০ ঘন্টা চলার পর

গ) ৪৫০ থেকে ৫০০ ঘন্টা চলার পর

ঘ) ৪০০ থেকে ৫৫০ ঘন্টা চলার পর

৬০। হাই প্রেসার ফুয়েল পাম্পের ব্যারেল এর ভিতর প্লাঞ্জারের সর্বোচ্চ উর্ধ সীমা এবং ফুয়েল ডেলিভারী ভাল্বের নিম্ন সীমার মধ্যকার দূরত্ব বা ক্লিয়ারেন্স কে কি বলে?

ক) ক্লিয়ারেন্স ভলিউম

খ) কুয়েল পাম্প টপ ক্লিয়ারেন্স

গ) প্লাঞ্জার ক্লিয়ারেন্স

ঘ) বাম্পিং ক্লিয়ারেন্স বলে।

৬১। একটি ফোরস্ট্রোক ৩ (তিন) সিলিন্ডার ইঞ্জিন সকল সিলিন্ডারে ১ বার পাওয়ার উৎপন্ন হইতে ক্র্যাঙ্ক শ্যাফট কত বার ঘুরবে।

ক) ৪ বার ঘুরবে

খ) ৩ বার ঘুরবে

গ) ২ বার ঘুরবে

ঘ) ১ বার ঘুরবে

৬২। ইনলেট ভাল্ব ও এগজস্ট ভাল্ব সিট কত ডিগ্রী এঙ্গেলে কাটা হয়?

ক) ইনলেটভাল্ব ৩০ থেকে ৩৫ ডিগ্রী, এগজস্টভাল্ব ৪০ থেকে ৪৫ ডিগ্রী

খ) ইনলেটভাল্ব ৩৫ থেকে ৪০ ডিগ্রী, এগজস্টভাল্ব ৪০ থেকে ৪৫ ডিগ্রী

গ) ইনলেটভাল্ব ৩০ থেকে ৩৫ ডিগ্রী, এগজস্টভাল্ব ৪০ থেকে ৪৫ ডিগ্রী

ঘ) ইনলেটভাল্ব ২৫ থেকে ৩০ ডিগ্রী, এগজস্টভাল্ব ৪০ থেকে ৫০ ডিগ্রী

৬৩। ফ্রেস ওয়াটার বা রেডিয়েটর ট্যাংকের পানি দ্বারা ডিজেল ইঞ্জিনে নিচের কোন কোন যন্ত্রাংশ গুলো শীতল করা হয়?

ক) সিলিন্ডার ব্লক, সিলিন্ডার হেড, লাইনার, টারোচার্জার

খ) ওয়াটার মেনিফোল্ড, টারোচার্জার, লাইনার হেড, সিলিন্ডার হেড

গ) এগজস্ট মাফলার, লাইনার, কুলার, সিলিন্ডার ব্লক

ঘ) সিলিন্ডার ব্লক, সিলিন্ডার হেড, ওয়েট লাইনার ক্র্যাঙ্কশ্যাফট

৬৪। যে উত্তাপে তেলের উপরিভাগে বাষ্পায়িত হতে পারে এবং এক্ষেত্রে অগ্নিফুলিং ধরলে আগুন জ্বলতে পারে তাকে কি বলে ?

ক) ফ্লাশ পয়েন্ট

খ) পোর পয়েন্ট

গ) বানিং পয়েন্ট

ঘ) উপরের কোনটিই নয়।

৬৫। ক্লিয়ারেন্স ভলিয়ম এবং সোয়েপট ভলিয়মের সমষ্টি হচ্ছে?

- ক) কন্ডাশন ভলিয়ম
- খ) পিষ্টন ডিমপ্লেসমেন্ট ভলিয়ম
- গ) সর্বমোট ভলিয়ম
- ঘ) বাম্পিং ভলিয়ম

৬৬। জ্বালানি (ফুয়েল) প্রধান উপাদান হচ্ছে?

- ক) কার্বন ও হাইড্রোজেন।
- খ) সালফার ও অক্সিজেন
- গ) অক্সিজেন ও কার্বন
- ঘ) হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন

৬৭। কি মাপার জন্য হাইড্রোমিটার যন্ত্রটি ব্যবহার করা হয়?

- ক) আর্দ্রতা
- খ) ঘনত্ব
- গ) তাপমাত্রা।
- ঘ) চাপমাত্রা।

৬৮। অন্তর্দহন ইঞ্জিনের লুব্রিকেশনের কাজ হচ্ছে?

- ক) ঘর্ষন জনিত ক্ষয় রোধ করে
- খ) প্রয়োজনী ঠান্ডা রাখতে সহায়তা করে
- গ) মরিচা রোধক ও দুটি মুভিং পার্টসের মধ্যে পর্দার সৃষ্টি করে
- ঘ) উপরের সব কয়টি সঠিক।

৬৯। কোন ক্লিয়ারেন্সটি পিষ্টন রিং, পিষ্টন রিং গুভে রেখে ফিলার গেজ দ্বারা নেওয়া হয় ?

- ক) বাট বা এন্ড ক্লিয়ারেন্স ।

- খ) রেডিয়াল ক্লিয়ারেন্স
- গ) এক্সিয়াল ক্লিয়ারেন্স
- ঘ) উপরের কোনটিই নয়।

৭০। কোন কারনে ডিজেল ইঞ্জিনে ফ্যুয়েল পাম্পের টাইমিং এ্যাডভান্স হয়?

- ক) ট্যাপেট বা এ্যাডজাস্টিং স্ফু টাইট হইলে
- খ) ট্যাপেট বা এ্যাড জাস্টিং স্ফু লুজ হইলে
- গ) ক্যাম রোলার বা ট্যাপেট ক্ষয় হইলে
- ঘ) ডেলিভারী নন রিটার্নিং ভাল্ব সমান্য লিক করলে

৭১। ডিজেল ইঞ্জিনে লোড কমে যাওয়ার করন কি ?

- ক) এগজস্ট পরিষ্কার না হইলে
- খ) রিং লাইনার ক্ষয় হইলে
- গ) লুব অয়েল সারকুলেটিং বেশী হইলে
- ঘ) ইঞ্জিন কুলিং সঠিক না হইলে

৭২। একটি ইঞ্জিনের শক্তি ৪০% টার্বোচার্জার ৩০% শক্তি উৎপন্ন করে তাহলে ইঞ্জিনটি মোট কত শক্তি উৎপন্ন করে?

- ক) ১৫%
- খ) ৭০%
- গ) ২৫%
- ঘ) ১২০%

৭৩। কোন পাত্রে বায়বীয় পদার্থ সংকোচন করলে যে আয়তন পাওয়া যায় তাকে পূর্বের আয়তন দ্বারা ভাগের অনুপাত কে কি বলা হয় ?

- ক) কম্বাশন রেশিও
- খ) ক্লিয়ারেন্স রেশিও
- গ) কমপ্রেসন রেশিও
- ঘ) ডিসপ্লেসমেন্ট রেশিও

৭৪। ফুয়েলের সাথে বাতাসের অনুর মিশ্রন কে কি বলে?

- ক) টার্বুলেন্স
- খ) অটোমাইজেশন
- গ) ডিট্রিবিউশন
- ঘ) ফুয়েল ভিউশন

৭৫। ইঞ্জিন চলাকালে কোন সিলিন্ডারের মধ্যে পিষ্টন রিং ভাঙে কেন ?

- ক) পিষ্টন রিং এর ক্লিয়ারেন্স কম হইলে এবং লাইনারের মধ্যে লুব অয়েল সরবরাহ কম হলে।
- খ) পিষ্টন রিং এর ক্ষয় কম হলে এবং ওভার লোড হলে
- গ) ইঞ্জিন অতিরিক্ত গরম হয়ে গেলে এবং লাইনারের ক্ষয় বেশি হলে।
- ঘ) লাইনার ক্ষয় বেশি হলে এবং লাইনারের মধ্যে বেশি লুব অয়েল সরবরাহ হলে।

৭৬। পিষ্টন TDC হইতে BDC এবং BDC হইতে TDC আসা যাওয়াকে কি বলে?

- ক) সাইকেল
- খ) কায়নেটিক মোশন
- গ) স্ট্রোক
- ঘ) কোনটিই নয়

৭৭। কোন ইঞ্জিনে সিলিন্ডার হেডের সাথে ইনলেট এবং এক্সস্ট মেনিফোল্ড থাকে?

- ক) টু-স্ট্রোক ইঞ্জিনে

খ) ফোর স্টোক ইঞ্জিনে

গ) পেট্রোল ইঞ্জিনে

ঘ) কোন ইঞ্জিনে নয়?

৭৯। কোনটি পিস্টনের অংশ নয়?

ক) কানেকটিং রড

খ) পিস্টন স্কাৰ্টি

গ) পিস্টন স্লট

ঘ) অয়েল রিং ফিট করিবার জন্য গুব

৮০। ক্রাঙ্কের যে অংশে মেইন বিয়ারিং ফিট করা থাকে ?

ক) ক্র্যাক পিন

খ) ক্র্যাক ওয়েভ

গ) কাউন্টার ওয়েট

ঘ) ক্র্যাক জার্নাল

৮১। হাই রেভিলিউশন ইঞ্জিনে কোন প্রকারের বিয়ারিং বেশি ব্যবহৃত হয়?

ক) হোয়াইট মেটাল বিয়ারিং

খ) কপার বিয়ারিং

গ) ব্রঞ্জ বিয়ারিং

ঘ) গান মেটাল বিয়ারিং

৮২। ইনলেট ভাল্ব এবং এগজস্ট ভাল্ব ট্যাপেট ফ্রি থাকে কোন স্টোকে?

ক) এগজস্ট স্টোকে

খ) কম্প্রেশন বা পাওয়ার স্ট্রোকে

গ) ওয়ার ল্যাপ পজিশনে

ঘ) সাকশন স্টোকে

৮৩। ফুয়েল ইনজেকশন কত প্রকার ?

ক) দুই প্রকার

খ) পাঁচ প্রকার

গ) চার প্রকার

ঘ) তিন প্রকার

৮৪। ফুয়েল পাম্পের প্রেসার কত?

ক) ৪০০০ হইতে ৮০০০ পাউন্ড পার স্কয়ার ইঞ্চি

খ) ৫০০০ হইতে ১০,০০০ পাউন্ড পার স্কয়ার ইঞ্চি

গ) ৪০০০ হইতে ১০,০০০ পাউন্ড পার স্কয়ার ইঞ্চি

ঘ) ২০০০ হইতে ১০,০০০ পাউন্ড পার স্কয়ার ইঞ্চি

৮৫। ইনজেকটর হইতে ফুয়েল অয়েল লিক হয় কেন ?

ক) ফুয়েল ভাষ বা নজল ভালবের সাইডে সামান্য ক্লিয়ার (ক্ষয়) হইলে

খ) ইনজেকটরের স্প্রে টিপ হোল বড় হইলে

গ) হাই প্রেসার পাইপ ফেটে গেলে

ঘ) ফুয়েল টাইমিং সঠিক না হলে

৮৮। ফুয়েলের সাথে বাতাসের অনুর মিশ্রনকে কি বলা হয় ?

ক) অটোমাইজেশন

খ) ডিস্ট্রিবিউশন

গ) টার্বোলেন্স

ঘ) ফ্রিকশন

৯০। সিলিন্ডার হেড খোলার পর কোন বিষয়টি চেক করা হয়?

ক) সমস্ত পানির লাইন

খ) হাইপ্রেসার পাইপ

গ) সিলিন্ডার হেডের সঙ্গে সমস্ত ভাল্ব এবং ভাল্ব স্প্রিং

ঘ) এগজস্ট এবং ইনলেট মেনিফোল্ড

৯১। পিস্টন ক্রাক হয় কেন ?

ক) কম্প্রেসার প্রেসার কম হইলে

খ) গজন পিন বা বুশ লুজ হইয়া পিস্টনের সাথে হ্যামারিং হইলে

গ) গরম পিস্টনে ঠান্ডা পানি পাইলে

ঘ) উপরের সব কয়টি

৯২। সিলিন্ডার লায়নারের কোন স্থানে বেশি ক্ষয় প্রাপ্ত হয়?

ক) লায়নারের উপরের অংশে

খ) লায়নারের নিচের অংশে

গ) লায়নারের যে অংশে পিস্টন রিং চলাচল করে

ঘ) লায়নারের সামনে ও পিছনে

৯৩। ইনলেট ভাল্বের সিট কত ডিগ্রীতে কাটা থাকে ?

ক) ৮০ থেকে ৯০

খ) ৯০ থেকে ১২০

গ) ১০০ থেকে ১২০

ঘ) ১২০ থেকে ১৮০

৯৪। টু-স্টোক ইঞ্জিন কত ডিগ্রী পর পর ফায়ারিং হয়?

ক) ৩৬০০/সিলিন্ডার সংখ্যা= ডিগ্রীর তফাৎ

খ) ৭২০০/সিলিন্ডার সংখ্যা= ডিগ্রীর তফাৎ

গ) ১৮০০/সিলিন্ডার সংখ্যা= ডিগ্রীর তফাৎ

ঘ) ৯০০/সিলিন্ডার সংখ্যা= ডিগ্রীর তফাৎ

৯৫। ইঞ্জিন চলার প্রধান কারণ কি?

ক) তাপ

খ) চাপ

গ) পানি

ঘ) শক্তি

৯৬. কোন নিদিষ্ট জায়গায়, বয়লার জ্বালানীর দ্বারা জল হইতে বাষ্প উৎপন্ন করিয়া যে ইঞ্জিন চলে তাকে কি ইঞ্জিন বলে?

ক) পেট্রোল ইঞ্জিন

খ) ডিজেল ইঞ্জিন

গ) স্টিম ইঞ্জিন

ঘ) অন্তর্জ্বালন ইঞ্জিন

৯৭। ক্রাজ্জ শ্যাফট ঘুরিয়া সিলিন্ডারে ভিতর পর পর যে কার্য করিয়া থাকে তাহাকে কি বলে ?

ক) স্ট্রোক

খ) সাইকেল

গ) সাকশন

ঘ) রেকটিলিনিয়ার

৯৮। সিলিন্ডারের ভিতর পিস্টনের উপর ফুয়েল জ্বালাইয়া তাপশক্তির সাহায্যে এবং কানেকটিং রডের দ্বারা ক্রাঙ্ক শ্যাফট হইতে যাইতে থাকে কোন স্ট্রোকে ?

- ক) সাকশন
- খ) এগজস্ট
- গ) কম্প্রেশন
- ঘ) পাওয়ার

৯৯। ইনলেট বা এগজস্ট ভাল্ব সিট ক্ষয় হইলে কি হইবে ?

- ক) সিলিন্ডার হেডে ফাটল দেখা দিবে
- খ) সিলিন্ডার হেড অতিরিক্ত গরম চলিবে
- গ) সিলিন্ডার হেডের ভাল্ব এর দ্বারা কম্প্রেশন লিক করিবে
- ঘ) পাওয়ার বেশি পাইবে

১০০। বেড পেল্টের উপর ইঞ্জিনের ফাউন্ডেশন বোল্ট লুজ বা টিলা হইলে কি হইবে?

- ক) ইঞ্জিন বিকট শব্দ হবে
- খ) ইঞ্জিন ভাইব্রেশন হইবে
- গ) ইঞ্জিন অতিরিক্ত গরম চলিবে
- ঘ) কোনটিই নয়

১০১। প্রপেলারের চাবি কাটিয়া গেলে অথবা প্রপেলার খুলে পরিয়া গেলে চালু ইঞ্জিনের কি হইবে ?

- ক) চালু ইঞ্জিনের স্পিড হঠাৎ বাড়িয়া যাইবে
- খ) ইঞ্জিন অতিরিক্ত গরম হইবে
- গ) চালু ইঞ্জিন বন্ধ হইয়া যাইবে

ঘ) ইঞ্জিন পাওয়া বেশি হইবে

১০২। এয়ার ক্লিনার ময়লা হইলে এবং ফুয়েল টাইমিং রিটার্ড বা পরে হইলে কি হবে ?

ক) এগজস্ট পাইপ দিয়া সাদা সাদা ধোয়া যাইবে

খ) এগজস্টের সাথে ফুয়েল যাবে

গ) ফুয়েল খরচ বেড়ে যাইবে

ঘ) ইঞ্জিনে কালো ধোয়া যাইবে

১০৩। মেইন এবং বিগ- এন্ড বিয়ারিং ক্লিয়ারেন্স বেশী হইলে কি হইবে ?

ক) ক্র্যাঙ্ক শ্যাফট খট খট শব্দ করিবে

খ) কানেকটিং রড ঘা মারিয়া চলিবে

গ) পিস্টন পিন ঘা মারিয়া চলিবে

ঘ) ভাঙ্গ বা ট্যাপেট ঘা মারিয়া চলিবে

১০৫। সিলিন্ডার হেডে সব দিকে সমান টাইট না হইলে কি হইবে?

ক) পিস্টন ক্র্যাঙ্ক হইবে

খ) সিলিন্ডার লায়নার ক্র্যাঙ্ক হইবে

গ) সিলিন্ডার হেড ক্র্যাঙ্ক হইবে

ঘ) উপরের সব কয়টি

১০৬। ব্যবহারে সিলিন্ডার লায়নার কতটা ক্ষয় হয় ?

ক) প্রতি ১০০০ ঘন্টা চলিবার পর ০.০৪ মি.মি.হইতে ০.০৬ মি.মি.

খ) প্রতি ১০০০ ঘন্টা চলিবার পর ০.০৮ মি.মি.হইতে ০.০১০ মি.মি.

গ) প্রতি ১০০০ ঘন্টা চলিবার পর ০.০৪ মি.মি.হইতে ০.০৯ মি.মি.

ঘ) প্রতি ১০০০ ঘন্টা চলিবার পর ০.০৫ মি.মি.হইতে ০.৮ মি.মি.

১০৭। সিলিন্ডারের ভিতরের বায়ুকে বা গ্যাসকে লিক হইতে দেয় না কে ?

ক) গজন পিন

খ) অয়েল রিং

গ) কম্পেশন রিং

ঘ) অয়েল স্কেপার রিং

১০৮। ট্যাপার অয়েল স্কেপার রিং উল্টা হইলে কি হবে ?

ক) পিস্টন অতিরিক্ত গরম হইবে

খ) পিস্টন ক্র্যাঙ্ক হইবে

গ) পিস্টনের মাথায় লুব অয়েল উঠিবে

ঘ) পিস্টনের সাইড দিয়া কম্পেশন লিক করিবে

১০৯। ইঞ্জিন স্টার্ট করার পূর্বে কি করিতে হইবে ?

ক) সকল লোকজন কে সাবধান করতে হবে

খ) ফ্লাইহুইল টাইট দিতে হবে

গ) ফুয়েল ট্যাংকে ফুয়েল আছে কি না দেখতে হবে

ঘ) লুব ওয়েল প্রাইমি পাম্প অথবা হ্যান্ড পাম্প দিয়ে প্রায়মিং করে নিতে হবে

১১০। টু স্ট্রোক ক্র্যাঙ্ক কম্পেশন ইঞ্জিন হইলে তাহাতে কি পিস্টন ব্যবহার করা হয়?

ক) বেভেল

খ) ক্রাউন

গ) কনকেব

ঘ) ফ্লাট

১১২। কোন ক্লিয়ারেন্স না রাখিলে ভাঙ্গ সব সময় খোলা থাকিবে ?

- ক) সাইড ক্লিয়ারেন্স
- খ) বাম্পিং ক্লিয়ারেন্স
- গ) ট্যাপেট ক্লিয়ারেন্স
- ঘ) ডিপ ক্লিয়ারেন্স

১১৪। ফুয়েল অয়েল ট্যাঙ্কে কি কি সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয় ?

- ক) ফুয়েল অয়েল ট্যাঙ্ক সব সময় পরিষ্কার রাখিতে হইবে
- খ) ফুয়েল অয়েল ট্যাঙ্ক ঠান্ডা জায়গায় রাখিতে হইবে
- গ) ফুয়েল অয়েল পূর্ণ করিবার সময় ফিল্টার করিয়া পূর্ণ করিতে হইবে
- ঘ) উপরের সব কয়টি

১১৫। সময় মত জ্বালানি ও বায়ুর মিশ্রনকে জ্বালানোর নাম কি ?

- ক) সাকশন
- খ) ইগনিশন
- গ) ক্যাপাসিটি
- ঘ) এগজস্ট

১১৬। ইঞ্জিনের বি এইচ পি কিসের সাহায্যে নির্ণয় করা হয় ?

- ক) হাইড্রোলিক প্লানিমিটার দ্বারা
- খ) হাইড্রোলিক ডায়নামোমিটার দ্বারা
- গ) হাইড্রোলিক পাইরোমিটার দ্বারা
- ঘ) মেকানিক্যাল ইন্ডিকেটর দ্বারা

১১৭। পিস্টনের কমপ্রেশন রিং এর কাজ কার

- ক) বাতাসকে কমপ্রেশন করা এবং পিষ্টনকে সহজ চলাচলে সাহায্য করা
- খ) কমপ্রেশন সিল না করা এবং পিষ্টনের সাইড থ্রাষ্ট এবজর্ভ করা
- গ) কমপ্রেশনকে সিল করা এবং পিষ্টনের সাইড থ্রাষ্ট এবজর্ভ করা
- ঘ) কমপ্রেশন সিল করা এবং কার্বন জমা থেকে পিষ্টনকে রক্ষা করা।

১১৮। ত্র্যাঙ্কশ্যাফটকে ইঞ্জিনের মেরুদন্ড বলা হয় কেন?

- ক) ত্র্যাঙ্কশ্যাফট ইঞ্জিনের মধ্যবর্তী স্থানে থাকার জন্য
- খ) ইঞ্জিনের সমস্ত শক্তিই এই অংশের মাধ্যমে ধারন ও ট্রান্সমিট হয়
- গ) ইহার সাথে ক্লাইভইল, কানেকটিং রড ও জ্যাম্পার সংযুক্ত থাকার জন্য
- ঘ) উপরের সব কয়টি সঠিক

১১৯। বাতাস বা বাতাস ও ফুয়েল মিশ্রনকে কমপ্রেসড করা হয় কেন?

- ক) ইঞ্জিনের ফুয়েল জ্বালাতে সাহায্য করে
- খ) বাতাস ব্যতীত ফুয়েল জ্বলতে পারে না তার জন্য
- গ) একস্থানে কনসেন্ট্রেট করার জন্য
- ঘ) অধিক শক্তি উৎপন্ন করার জন্য

১২০। কোন ধরনের টু-স্ট্রোক ইঞ্জিনে ব্লকের অংশে এগজস্ট মেনিফোল্ড থাকে?

- ক) ভাল্ব কন্ট্রোল সিস্টেমে
- খ) ভাল্ব কন্ট্রোল ও পোর্ট কন্ট্রোল সিস্টেমে
- গ) পোর্ট কন্ট্রোল সিস্টেমে
- ঘ) উপরের সবকয়টি সঠিক

১২৮। টার্বুলেন্স কি?

- ক) সিলিন্ডারের এগজস্ট এয়ারের আর্বতন
- খ) সিলিন্ডারের কমপ্রেসড এয়ারের আর্বতন
- গ) সিলিন্ডারের প্রজ্বলন
- ঘ) সিলিন্ডারের চার্জ এয়ারের আর্বতন

১২৯। তৈল চলাচলে বাধা সৃষ্টি বন্ধে ব্যবহৃত পাইপকে কি বলে?

- ক) স্মোক পাইপ
- খ) ব্রীদার
- গ) গ্যাস পাইপ
- ঘ) বাইপাস পাইপ

১৩০। পানিতে তৈল থাকলে উহাতে বার্নিং এর সময় কি আওয়াজ হয়?

- ক) কোন ধরনের আওয়াজ হয় না
- খ) পট পট আওয়াজ
- গ) চিট চিট আওয়াজ হয়
- ঘ) উপরের খ এবং গ সঠিক

১৩১। কোন ধরনের কুলিং এ আলাদা কুলেন্ট ব্যবহৃত হয় না?

- ক) ডাইরেক্ট কুলিং পদ্ধতিতে
- খ) ইনডাইরেক্ট কুলিং পদ্ধতি
- গ) এয়ার কুলিং পদ্ধতি
- ঘ) ওয়াটার কুলিং পদ্ধতি

১৩২। কোন ধরনের কুলিং পদ্ধতিতে তাপ অপসারণ ক্ষমতা কম?

- ক) ওয়াটার এবং এয়ার কন্ডাইন্ড কুলিং
- খ) ফ্রেশ ওয়াটার এবং সী ওয়াটার কন্ডাইন্ড কুলিং
- গ) ফ্রেশ ওয়াটার কুলিং
- ঘ) এয়ার কুলিং ইঞ্জিনে

১৩৩। ওয়াটার জ্যাকেট থাকে কোন ধরনের ইঞ্জিনে?

- ক) লিকুইড কুলিং ইঞ্জিনে
- খ) এয়ার কুলিং ইঞ্জিনে
- গ) ছোট ইঞ্জিনে
- ঘ) ডি টাইপ ইঞ্জিনে

১৩৪। মেরিন ডিজেল ইঞ্জিনে প্রি ইগনিশন হয় কেন?

- ক) ভাল্ব স্টেম ক্ষয় এবং পিস্টনরিং লুজ বা জ্যাম হলে
- খ) ফ্যুয়েলের মিকচার ঠিকমত জ্বলতে না পারলে এবং কন্ডাইন্ড চেম্বারের ক্লিয়ারেন্স বেড়ে গেলে
- গ) কুলিং ঠিকমত না হলে এবং ফ্যুয়েল টাইমিং সঠিক না হলে
- ঘ) কার্বন ডিপোজিট এবং ভাল্ব সীট খারাপ হলে

১৩৫। মেরিন ডিজেল ইঞ্জিনে অয়েল কনজামশন এবং স্লো-বাই কেন হয়?

- ক) পিস্টনের আকৃতি নষ্ট হয়ে কার্বন ডিপোজিটের কারণে
- খ) ফ্যুয়েলে মিকচার টাইমিং এডভান্স এবং সিলিন্ডারে ক্ষয় ও রিং ভাঙার কারণে
- গ) পিস্টন রিং ভাঙা, ক্ষয় এবং ইঞ্জিন ওভার ফ্যুয়েলিং এর কারণে
- ঘ) পিস্টনের আকার আকৃতি ক্ষতিগ্রস্ত ও পিস্টন রিং গ্লুভস ক্ষয় এর কারণে

১৩৬। বিয়ারিং ড্রাইভিং গিয়ার, ব্র্যাঙ্কশ্যাফট, বেড প্লেট, ফাউন্ডেশন বোল্টম ইত্যাদি খারাপ হয় কেন?

- ক) ইঞ্জিনের পাওয়ার ব্যালেন্সিং না হইলে
- খ) লুব্রিকেশন সঠিক না হইলে
- গ) কুলিং সঠিক না হইলে
- ঘ) গভর্নর সঠিক কাজ না করিলে

১৩৮। ইঞ্জিনে ফুয়েল টাইমিং করতে হলে সর্বপ্রথম কি জানতে হবে?

- ক) ইঞ্জিনের ফায়ারিং অর্ডার জানতে হবে
- খ) টি ডি সি জানতে হবে
- গ) কত ডিগ্রিতে ফায়ারিং হবে জানতে হবে
- ঘ) ইঞ্জিনের ডাইরেকশন অব রোটেশন জানতে হবে

১৩৯। কোন সিলিন্ডারের হাইপ্রেসার পাম্পের প্লাঞ্জার টিডিসি তে জ্যাম হইলে কি সমস্যা হইবে?

- ক) উক্ত সিলিন্ডারে ফুয়েল অয়েল স্প্রে হইবে না
- খ) উক্ত সিলিন্ডারে ফুয়েল অয়েল স্প্রে বেশী হইবে
- গ) উক্ত সিলিন্ডার অধিক গরম হইবে
- ঘ) উক্ত সিলিন্ডারে খট খট শব্দ করিবে

১৪০। ইঞ্জিনের সম্পূর্ণ এগজস্ট গ্যাস বাহির না হইবার কারন কি?

- ক) অতিরিক্ত ফুয়েল স্প্রে হইবার কারনে
- খ) হাওয়ার প্রেসার কম থাকার কারনে
- গ) এগজস্ট ভাল্ভের ট্যাপেট ক্লিয়ারেন্স বেশী থাকার কারনে
- ঘ) ইনলেট ভাল্ভের ট্যাপেট ক্লিয়ারেন্স কম থাকার কারনে

১৪১। কি কারনে ইনলেট এবং এগজস্ট ভাল্ভ বেশী এবং আগে খুলে?

- ক) ভাল্ভ সঠিক ভাবে ফিটিং না করিলে

খ) ইনলেট এবং এগজস্ট ভাল ফিটিং উল্টা পাল্টা হইলে

গ) ভাল ওভার সাইজ হইলে

ঘ) ট্যাপেট ক্লিয়ারেন্স কম রাখিলে

১৪২। এয়ার ক্লিনার ময়লা, ফুয়েল টাইমিং রিটার্ড, মোটা ফুয়েল স্প্রে হইলে কি ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে?

ক) ইঞ্জিনের স্পীড বাড়িবে না

খ) ইঞ্জিন অত্যধিক গরম চলিবে

গ) ইঞ্জিনের এগজস্ট পাইপ দিয়ে কালো ধোয়া বাহির হইবে

ঘ) ইঞ্জিন গো গো শব্দ করিবে

১৪৩। কুলিং ওয়াটার কম, সাম্পে লুব অয়েল বেশী এবং লুব অয়েল পাতলা হইলে ইঞ্জিনে কি সমস্যা পরিলক্ষিত হইবে?

ক) ইঞ্জিন অত্যধিক গরম চলিবে

খ) ইঞ্জিন ভাইব্রেশন করিবে

গ) ইঞ্জিনের আর পি এম কম বেশী শো করিবে

ঘ) ইঞ্জিন সহজে গরম হইবে না

১৪৪। ইঞ্জিন চালু অবস্থায় গিয়ার লিভার নিউট্রাল এবং প্রপেলারের চাবি কাটিয়া গেলে কি সমস্যা পরিলক্ষিত হইবে?

ক) ইঞ্জিন বন্ধ হইয়া যাইবে

খ) ইঞ্জিনের ঝাকুনী বাড়িয়া যাইবে

গ) ইঞ্জিন গরম হইতে থাকিবে

ঘ) ইঞ্জিনের স্পীড হঠাৎ বাড়িয়া যাইবে

১৪৫। খারাপ ফুয়েল, কমপ্রেশন কম, এগজস্ট পাইপ জ্যাম টাইমিং ভুল হইলে ইঞ্জিনে কি সমস্যা হইবে?

ক) ইঞ্জিনে পাওয়ার পাইবে না

খ) ইঞ্জিন স্টার্ট হওয়ার সাথে সাথে বন্ধ হইয়া যাইবে

গ) ইঞ্জিন স্টার্ট হইবে না

ঘ) ইঞ্জিন স্টার্ট হইতে দেরী হইবে

১৪৬। ফ্লাই হইল বোল্ট লুজ, স্টার্ন বুশ ক্লিয়ারেন্স বেশী, ফাউন্ডেশন বোল্ট লুজ, অসমান পাওয়ার উৎপাদন হইলে ইঞ্জিনে কি সমস্যা হইবে?

ক) জাহাজের গতি কমিয়া যাইবে

খ) ইঞ্জিনের আর পি এম কমিয়া যাইবে

গ) ইঞ্জিন ভ্রাইবেশন করিবে

ঘ) গিয়ার বক্স গরম চলিবে

১৪৭। সময় মত আগুন লাগানো এবং পেট্রোল ইঞ্জিনে ইলেকট্রিক স্পার্ক দ্বারা কমপ্রেশড মিকচারকে আগুন ধরানোকে কি বলে?

ক) ফায়ারিং বলে

খ) ইগনিশন বলে

গ) প্রজ্বালন বলে

ঘ) অটোমাইজেশন বলে

১৪৮। বারটিক্যাল চ্যানেল, হ্যালিকেল গুব এবং এ্যানুলার গুব কোন যন্ত্রাংশের উপর থাকে?

ক) নজেল প্লাঞ্জারে থাকে

খ) হাই প্রেসার পাম্পে থাকে

গ) প্লাঞ্জারের উপর থাকে

ঘ) এসি পাম্পের উপর থাকে

১৪৯। এয়ার স্ট্রাট ইঞ্জিনে ডিষ্ট্রিবিউটর কোন যন্ত্রাংশের সাহায্যে অপারেট হয়?

ক) ফ্লাইহুইল

খ) ক্যামশ্যাফট

গ) ব্র্যাঙ্কশ্যাফট

ঘ) টাইমিংগিয়ার

১৫০। এয়ার ডিষ্ট্রিবিউটর কোন পদ্ধতিতে ইঞ্জিনে প্রেসার প্রয়োগ করে?

ক) ফায়ারিং অর্ডার অনুযায়ী

খ) ধারাবাহিক সিলিন্ডারে সংখ্যা অনুযায়ী

গ) সকল সিলিন্ডারে একযোগে প্রেসার দিয়ে থাকে

ঘ) উপরের কোনটিই সঠিক নয়

১৫১। ফ্লাই হুইলের গতি জড়তার শক্তি ব্যবহার করে কোন যন্ত্রাংশ কমপ্রেসন স্টোক তৈরি করে?

ক) ব্র্যাঙ্কশ্যাফট

খ) কানেকটিং রড

গ) ক্যামশ্যাফট

ঘ) পিষ্টন

১৫২। একটি ইঞ্জিন এয়ার লক হলে কোন কোন স্থানে এয়ার লক ছাড়ানো যেতে পারে?

ক) এসি পাম্পের সাকশন জয়েন্ট, ফুয়েল ফিল্টার, হাই প্রেসার পাইপ

খ) ফুয়েল ব্লিডিং ব্রু, ফুয়েল ফিল্টার, ইনজেকটরের সংযোগ

গ) ফুয়েল ফিল্টার, সিলিন্ডার হেড, ইনজেকটর

ঘ) সিলিন্ডার হেড, ইনজেকটর, হাই প্রেসার পাইপের জয়েন্ট

১৫৩। কি করলে বিয়ারিং ক্ষয় এবং ঘর্ষন বাধা হ্রাস করা সম্ভব ?

ক) বিয়ারিং ঠান্ডা রাখলে

খ) সঠিক মাপের ভাল বিয়ারিং ব্যবহার করলে

গ) বিয়ারিং হোয়াইট মেটাল লাইনি করলে

ঘ) সঠিক লুব্রিকেশন করলে

১৫৪। যে স্পীডে ফুয়েল খরচ কম কিন্তু বেশী ইঞ্জিন টর্ক পাওয়া যায় তাকে কি বলে?

ক) ইঞ্জিন ইকোনোমিক্যাল স্পীড

খ) ওভার স্পীড

গ) আইডেল স্পীড

ঘ) ক্রিটিক্যাল স্পীড

১৫৫। একটি ইঞ্জিন প্রতি সিলিন্ডারে ৬০ ডিগ্রী পর পর ফুয়েল স্প্রে হলে উক্ত ইঞ্জিন কত সিলিন্ডার এবং কত স্টোক ?

ক) টু-স্টোক ৪ সিলিন্ডার

খ) ফোর - স্টোক ৬ সিলিন্ডার

গ) টু-স্টোক ৬ সিলিন্ডার

ঘ) ফোর - স্টোক ৪ সিলিন্ডার

১৫৬। একটি ফোর স্টোক ইঞ্জিনে ক্র্যাঙ্ক শ্যাফট ২ বার ঘুরলে ক্যাম শ্যাফট কত বার ঘুরবে এবং কত ডিগ্রী পর পর ফুয়েল স্প্রে হবে ?

ক) ক্যাম শ্যাফট ১ বার ঘুরবে ফায়ারিং অর্ডার ১,৫,৩,৬,২,৪

খ) ক্যাম শ্যাফট ২ বার ঘুরবে ৬০০ পর পর স্প্রে হবে ১,৪,২,৬,৩,৫

- গ) ক্যাম শ্যাফট ২ বার ঘুরবে ৯০০ পর পর স্প্রিং হবে ১,৩,২,৬,৪,৫  
ঘ) ক্যাম শ্যাফট ২ বার ঘুরবে ৬০০ পর পর স্প্রিং হবে ১,৫,৩,৬,২,৪

## পাম্প ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি

০১। নৌযানের ষ্টার্ন বুশের ক্লিয়ারেন্স বেশী হইলে কি ক্ষতি হইতে পারে

- (ক) শ্যাফট আর্ম সহকারে বাইব্রেশন করবে এবং প্রপেলার শ্যাফটের গ্ল্যান্ড দিয়া জল আসিবে  
(খ) শ্যাফটের বুশের উপর হ্যামারিং হইয়া ষ্টার্ন বুশ ও গ্ল্যান্ড বুশ গরম হইতে পারে  
(গ) গিয়ার বক্স ও ইঞ্জিনের ভিতরের বিভিন্ন মুবিং শ্যাফট এবং পাটস ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে  
(ঘ) প্রপেলার শ্যাফট একদিকে ক্ষয় হইবে এবং রাডার শ্যাফটের গ্ল্যান্ড দিয়া জল আসিবে

০২। একটি সেন্ট্রিফুগ্যাল পাম্পে ওয়ার-রিং কেন ব্যবহার করা হয়?

- (ক) পাম্পের পানির প্রেসার বাড়ানোর জন্য এবং ভাইব্রেশন রোধ করার জন্য  
(খ) পাম্পের সাকশন এবং ডেলিভারী সাইডের এয়ার চেক দেয়ার জন্য  
(গ) পাম্পের সাকশন এবং ডেলিভারী লাইনের লিকেজ চেক দেয়ার জন্য  
(ঘ) ইমপেলারের সাকশন সাইডের পানির প্রেসার এবং পিছনের দিকের থ্রাষ্ট নিয়ন্ত্রন করা

০৩। একটি সেন্ট্রিফুগ্যাল পাম্পে সাকশান নিচ্ছে না, কি কারণে হতে পারে?

- (ক) পাম্পের স্পীড কমে গেলে এবং কম বিদ্যুৎ সরবরাহ হলে  
(খ) পাম্পের সাকশনে বাতাস টানলে এবং ওয়ার রিং এর ক্লিয়ারেন্স বেড়ে গেলে  
(গ) পাম্পের ডেলিভারিতে বাতাস আসলে এবং বিয়ারিং নষ্ট হয়ে গেলে  
(ঘ) পাম্পের কার্যক্ষমতা কমে গেলে এবং পাম্প কম স্পীডে ঘুরলে

০৪। ইঞ্জিনে লুব অয়েল খরচ বেশী হওয়ার কারন কি?

- (ক) লুব অয়েল এর পরিমাণ কম হলে

(খ) লুব অয়েলের তাপমাত্রা অতিরিক্ত কম হলে

(গ) লুব অয়েলের তাপমাত্রা কম হলে

(ঘ) ইঞ্জিন পিস্টন রিং ফিটিং ভুল হলে।

০৫। সী ওয়াটার পাম্প প্রেসার কম হওয়ার কারন কি?

(ক) রেডিয়েটরের পানির পরিমাণ কম

(খ) হাওয়া ধরলে

(গ) ভি-বেল্ট ক্ষয়

(ঘ) রেডিয়েটরের পানির পরিমাণ বেশী।

০৬। থ্রিষ্টেজ এয়ার কমপ্রেসারের ওয়াটার সারকুলেশন হয় নিচের কোন পদ্ধতিতে

(ক) ওয়াটার পাম্প পানিকে টেনে ইন্টারকুলারে ঠান্ডা করে আফটার কুলারকে শীতল করে আউটলেট পাইপ দিয়ে বাহির হয়ে যায়

(খ) সীওয়াটার পাম্প পানিকে টানিয়া ১ম ষ্টেজের ইন্টারকুলার হয়ে ব্লক ঠান্ডা করে ২য় ষ্টেজের আফটার কুলার কুলিং করে ডেলিভারী পাইপ দিয়ে বাহিরে যায়

(গ) ফ্রেস ওয়াটার পাম্পের সাহায্যে পানিকে টেনে কমপ্রেসারের ব্লক কুলিং করে আফটার কুলার হয়ে ইন্টারকুলার ঠান্ডা করে বাহিরে চলে যায়

(ঘ) ওয়াটার পাম্প পানিকে টেনে পর্যায়ক্রমে আফটার কুলার, কমপ্রেসারের ব্লক, ২য় ষ্টেজের ইন্টারকুলার ও ১ম ষ্টেজের ইন্টারকুলার কুলিং করে আউটলেট পাইপ দ্বারা বাহিরে যায়

০৭। নৌযানের স্ক্রু টাইপ প্রপালশন ইউনিট সিস্টেমের অংশ সমূহ কি কি

(ক) টানেল ডোর, ফ্লেক্সিবল কাপলিং, ডবল প্লোটিং, সোল্ডার, ট্যাপার, হর্নিং

(খ) থ্রাস্ট ব্লক, শ্যাফট টানেল, প্রপেলার, ট্যাঙ্ক টপ, ব্রঞ্জ লাইনিং, গ্লান্ড প্যাকিং

(গ) ওয়াটার টাইট ডোর, প্লামার ব্লক, সোল্ডার, ট্রান্সমিশন শ্যাফট, হর্নিং, ট্যাপার

(ঘ) এ-ব্রাকেট, টানেল ওয়েল, ফ্লেক্স কাপলিং, স্টাফিং বক্স, শ্যাফট বিয়ারিং

০৮। নৌযানের স্টান টিউবের অংশ হিসেবে নিচের কোন অংশগুলো বিদ্যমান থাকে

- (ক) ষ্টার্ন টিউব বুশ, গ্লান্ড প্যাকিং, সোল্ডার, ফ্লেক্সিবল কাপলিং
- (খ) বুশ লকিং নাট, ষ্টার্ন পীক বাল্কহেড, টেল ষ্টার্ন, থ্রাস্ট শ্যাফট
- (গ) কাটলেস বুশ, ফরোয়ার্ড বুশ, ট্যাপার, প্লামার ব্লক, গ্লান্ড প্যাকিং
- (ঘ) ষ্টপ প্লেট, ব্রঞ্জ লাইনিং, সোল্ডার, টেল শ্যাফট ফ্লেঞ্জ, জার্নাল

০৯। নৌযানের স্টান টিউবের অংশ হিসেবে নিচের কোন অংশগুলো বিদ্যমান থাকে

- (ক) ষ্টপ প্লেট, ব্রঞ্জ লাইনিং, সোল্ডার, জার্নাল, টেল শ্যাফট ফ্লেঞ্জ
- (খ) বুশ লকিং নাট, ষ্টার্ন পীক বাল্কহেড, টেল ষ্টার্ন, থ্রাস্ট শ্যাফট
- (গ) ষ্টার্ন টিউব বুশ, গ্লান্ড প্যাকিং, সোল্ডার, ফ্লেক্সিবল কাপলিং
- (ঘ) কাটলেস বুশ, ফরোয়ার্ড বুশ, ট্যাপার, প্লামার ব্লক, গ্লান্ড প্যাকিং

১০। যদি কোন বস্তু এক সেকেন্ডে এক জুল বা সমপরিমান কার্য করিতে সক্ষম হয় তাকে কি বলা হয়

- (ক) এক কিলোওয়াট
- (খ) এক ওয়াট
- (গ) এক মেগা ওয়াট
- (ঘ) এক ক্যালরী

১১। নৌযানের স্ক্রু টাইপ প্রপালশন ইউনিট সিস্টেমের অংশ সমূহ কি কি

- (ক) টানেল ডোর, ফ্লেক্সিবল কাপলিং, ডবল প্লেটিং, সোল্ডার, ট্যাপার, হর্নিং
- (খ) থ্রাস্ট ব্লক, শ্যাফট টানেল, প্রপেলার, ট্যাঙ্ক টপ, ব্রঞ্জ লাইনিং, গ্লান্ড প্যাকিং
- (গ) ওয়াটার টাইট ডোর, প্লামার ব্লক, সোল্ডার, ট্রান্সমিশন শ্যাফট, হর্নিং, ট্যাপার

(ঘ) এ-ব্রাকেট, টানেল ওয়েল, ফ্লেক্স কাপলিং, ষ্টাফিং বক্স, শ্যাফট বিয়ারিং

১২। কুলারের এয়ার প্যাসেজ বা টিউব ফেটে যায় কেন ?

(ক) এয়ার টিউবে লুব অয়েল গেলে এবং টিউবের বাহিরে চুনের ন্যায় আবরণ পড়িলে

(খ) এয়ার টিউবে লিক করলে ও কুলার গরম চলিলে

(গ) জলের লাইনে মরিচা পড়িলে ও টিউব হালকা গরম হলে

(ঘ) ইরোশন ডিউ টু ওয়াটার সাকুলেটিং পাম্পের প্রেসার বেশী হইলে

১৩। লুব ওয়েল খরচ বেশী হয় কেন?

(ক) লুব ওয়েলের পরিমাণ কম হলে।

(খ) লুব ওয়েল প্রবাহ বৃদ্ধি পেলে।

(গ) পিস্টন রিং ফিটিং ভুল হলে।

১৪। কোনটি লুব অয়েলের গুনাগুনের মধ্যে পরে না?

(ক) লুব অয়েল কালো হওয়া

(খ) গরম হওয়া

(গ) ফেনা সৃষ্টি হওয়া

(ঘ) অধিক তাপে ও ভিসকোসিটি সঠিক থাকা

১৫। মেরিন ইঞ্জিনে পেট্রোল ব্যবহারে অসুবিধা কি?

ক) পেট্রলের ফ্লাশপয়েন্ট অধিক

খ) পেট্রলের মূল্য বেশী এবং সংরক্ষন বিপদজনক

গ) পেট্রোল ইঞ্জিনে শক্তি কম হওয়ার দরুন

ঘ) পেট্রোল অধিক ধাহ্য বস্তু বিধায়

১৬। ফুয়েল সিস্টেমে সেকেন্ডারী ফিল্টারকে কি বলা হয়?

- ক) মাইক্রো ফিল্টার বলে
- খ) পেপার ফিল্টার বলে
- গ) ড্রাই ফিল্টার বলে
- ঘ) ডুয়েট ফিল্টার বলে

১৭। ইনডিভিজুয়াল পাম্প পদ্ধতির প্রচলিত নাম কি?

- ক) সিঞ্জেল পাম্প পদ্ধতি
- খ) জার্ক সিস্টেম
- গ) কম্বাইন্ড পদ্ধতি
- ঘ) উপরের সবকয়টি সঠিক

১৮। জার্ক ফুয়েল ইনজেকশনের ইনজেকশন পদ্ধতি কোন ধরনের

- ক) মেকানিক্যাল ইনজেকশন পদ্ধতি
- খ) হাইড্রোলিক ইনজেকটর পদ্ধতি
- গ) নিউমেট্রিক ইনজেকশন পদ্ধতি
- ঘ) ইউনিট ইনজেকটর পদ্ধতি

১৯। ওয়ার মেশ ফিল্টারকে কি বলা হয়?

- ক) ওয়ার ফিল্টার
- খ) ওয়েল বাথ ফিল্টার
- গ) সেকেন্ডারী ফিল্টার
- ঘ) অটো ক্লিন ফিল্টার

২০। ক্যামের বেস সার্কেলে ড্রাইভিং রোলার থাকলে প্লাঞ্জার কোন পজিশনে থাকে?

- ক) টপ পজিশনে
- খ) টপ ও বটম পজিশনে

- গ) বটম পজিশনে
- ঘ) সমতল পজিশনে

২১। কোন ধরনের ধাতব বস্তু জাহাজের হাল প্লেটকে মরিচা থেকে সুরক্ষায় রাখবে ?

- ক) লেড পার অক্সাইড স্লাব
- খ) লেড অক্সাইড স্লাব
- গ) সালফার ডাই অক্সাইড
- ঘ) জিঙ্ক স্লাব

২২। রাডার বুশের ক্লিয়ারেন্স বেশী হইলে কি ভাবে বুঝা যাইবে ?

- ক) রাডার ডানে বায়ে ঘুরাতে কষ্ট হবে।
- খ) চালুর সময় রাডার ঘুড়াইলে পিছনে খট খট শব্দ হবে।
- গ) রাডার শ্যাপটি গরম হইলে।
- ঘ) রাডার শ্যাপটি বাকা হইলে।

## সার্ভে

০১। অভ্যন্তরীণ নৌযানের বার্ষিক সার্ভে করার ক্ষেত্রে নেওয়ান মালিককে নিম্নের কোন সময় সূচী অনুসরণ করতে হবে?

- (ক) নির্ধারিত সময়কালের ২ মাস পূর্বে হতে ২ মাস পরে;
- (খ) নির্ধারিত সময়কালের ১ মাস পূর্বে হতে ১ মাস পরে;
- (গ) নির্ধারিত সময়কালের ৩ মাস পূর্বে হতে ৩ মাস পরে;
- (ঘ) নির্ধারিত সময়কালের ৪ মাস পূর্বে হতে ৪ মাস পরে। মনে

## বিবিধ

০১। নৌ-যানের ইঞ্জিন রুমে সেটলিং ট্যাঙ্কের প্রয়োজন হয় কেন

(ক) জাহাজের সার্ভিস ট্যাঙ্ক থেকে ফুয়েল ওয়েল ট্রান্সফার পাম্পের সাহায্যে সেটলিং ট্যাঙ্কে তৈল জমা রাখা হয়

(খ) জাহাজের রিজার্ভ ট্যাঙ্ক হতে ফুয়েল ওয়েল ট্রান্সফার পাম্পের সাহায্যে অতিরিক্ত ট্যাঙ্কে তৈল তোলা হয়

(গ) জাহাজের স্টোরেজ ট্যাঙ্ক হতে ফিল্টার দ্বারা পরিশোধন করে মেইন ফুয়েল ট্যাঙ্কে তৈল জমা রাখা হয়

(ঘ) সেটলিং ট্যাঙ্ক হতে বুস্টার পাম্পের সাহায্যে সার্ভিস ট্যাঙ্কে তৈল তোলার জন্য প্রয়োজন হয়

০২। আংশিক উপকূল অতিক্রম করার জন্য নৌযানের বায়ুনলসমূহের ন্যূনতম উচ্চতা কত হবে?

(ক) ৪৫০ মিঃ মিঃ

(খ) ৫৬০ মিঃ মিঃ

(গ) ৭৫০ মিঃ মিঃ

(ঘ) ৮০০ মিঃ মিঃ

০৩। বায়ুপ্রবাহ নিম্নের কোনটির অধিক হলে যাত্রীবাহী জাহাজ ও লঞ্চগুলি চলাচল করিতে পারিবে না ?

(ক) ৩৬ কিঃ মিঃ/ঘন্টা

(খ) ২৬ কিঃ মিঃ/ঘন্টা

(গ) ১৬ কিঃ মিঃ/ঘন্টা

(ঘ) ২৭ কিঃ মিঃ/ঘন্টা

০৪। জাহাজ ড্রাই ডকে যায় কেন ?

ক) জাহাজের যে অংশ পানির নিচে থাকে সে অংশে কাজ করার জন্য।

- খ) জাহাজের রং করার জন্য।  
গ) ইকো সাউন্ডারের কর্ম ক্ষমতা দেখার জন্য।  
ঘ) যে সমস্ত কাজ ভাসমান অবস্থায় করা যায় না তার জন্য।

০৫। জাহাজের যে সমস্ত কাজ ভাসমান অবস্থায় করা যায় না সেগুলো কোথায় করা হয় ?

- ক) ড্রাইডকে ।  
খ) ভাসমান ডকে।  
গ) স্লিপ ওয়ে ডকে ।  
ঘ) সব কয়টিতে।

০৬। সী সাকশন ভালব এর কাজ কি ?

- ক) নদীর পানি জাহাজে ঢুকানো।  
খ) সাগরের পানি জাহাজে ঢুকানো ।  
গ) নদী ও সাগরের পানি জাহাজে ঢুকানো ।  
ঘ) ইঞ্জিন ও প্রয়োজনীয় কাজের জন্য নদী বা সাগরের পানি জাহাজে ঢুকানো ।

০৭। স্লিপ ওয়ে ডকে জাহাজকে টেনে উপরে উঠান হয় কি ভাবে ?

- ক) স্লিপ ওয়ের সাথে লম্বালম্বি।  
খ) স্লিপ ওয়ের সাথে আড়াআড়ি।  
গ) ভূমির সাথে তেড়ছা ভাবে।  
ঘ) জাহাজ ইভেন কিলে স্লিপ ওয়ের সাথে আড়াআড়ি ভাবে।

০৮। তেল, পানি ও ভারী মালামাল অপসারণ করিয়া জাহাজ কেন ডকিং করা হয় ?

- ক) জাহাজের ওজন কমানোর ও অগ্নি দুর্ঘটনা কমানোর জন্য।  
খ) জাহাজ পরিষ্কার করার সুবিধার জন্য।

গ) জানমালের নিরাপত্তার জন্য।

ঘ) জাহাজের নিরাপত্তার জন্য।

০৯। লিগনাম ভিটা ও রাবার কাটলেজ জাহাজের কোথায় ব্যবহার করা হয় ?

ক) গিয়ার বক্স

খ) থ্রাস্টরক

গ) স্টার্ন টিউব

ঘ) প্রপেলার শাফট।

১০। পোকোর গেজ কি ও কোথায় ফিটিং থাকে ?

ক) প্রাপলার শাফট এর ড্রপ মাপার জন্য স্টার্ন টিউবের উপর ফিট করা থাকে।

খ) স্টার্ন টিউব ও প্রপেলার শাফটের মাঝখানে ফিট থাকে।

গ) রাডার ও প্রপেলার এর ফাকা জায়গায় ফিট করা থাকে।

ঘ) প্রপেলার শাফটের ড্রপ মাপার জন্য জাহাজের পিছনে প্রপেলারে এর কাছাকাছি।

১১। হেক্সাগোনাল নাট কি কোথায় ব্যবহার করা হয় ?

ক) ৬ ফ্ল্যাট বিশিষ্ট নাট প্রপেলার ব্যবহৃত হয়।

খ) ৪ পাশ বিশিষ্ট নাট সিলিন্ডার হেডে ব্যবহৃত হয়।

গ) ৩৬০° গোলকাকার নাট লাইনার বাহির করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

ঘ) ৬ পাশ বিশিষ্ট নাট ইঞ্জিন এর বিভিন্ন জায়গায় টাইট বা আটকে রাখার কাজে ব্যবহৃত হয়।

১২। জাহাজের মূল কাঠামোকে কি বলে?

(ক) বডি

(খ) শিপ

(গ) হাল

১৩। নীঘানের সবচেয়ে চওড়া অংশকে বলে?

(ক) হেড

(খ) বাও

(গ) বীম

১৪। কীল থেকে ওয়াটার লাইন পর্যন্ত উচ্চতা

(ক) ফ্রি বোর্ড

(খ) ড্রাফট

(গ) গভীরতা

১৫। ওয়াটার লাইন থেকে মাষ্টহেড পর্যন্ত উচ্চতা-

(ক) হাইট

(খ) এয়ার ড্রাফট

(গ) ড্রাফট

১৬। ওয়াটার লাইন থেকে ডেড লাইন পর্যন্ত উচ্চতাকে বলে-

(ক) গভীরতা

(খ) ফ্রিবোর্ড

(গ) বয়েন্সি

১৭। হিট রেজিস্টেন্স পেইন্ট কোথায় ব্যবহার করা হয়?

(ক) পানির ট্যাংকে

(খ) তৈলের ট্যাংকে

(গ) ফানেলে

১৮। জাহাজে মিঠা পানির পাইপের রং কি?

(ক) লাল

(খ) নীল

(গ) সবুজ

১৯। নৌযানের সামনের ড্রাফট ও পিছনের ড্রাফট সমান থাকলে তাকে বলে-

(ক) ট্রিম

(খ) টেন্ডারশীপ

(গ) শিপ অন দি ইভেন কিল

২০। নোঙরের চেন কত ক্ষয়প্রাপ্ত হলে বদলাইতে হবে?

(ক) ২০%

(খ) ১০%

(গ) ০৫%

২১। দুই তলা বিশিষ্ট জাহাজের দুই তালির গভীরতা কত?

(ক) ৯০০ মি.লি.

(খ) ৬০০ মি.লি.

(গ) ৮০০ মি.লি.

২২। যাত্রীবাহী নৌ যানের বুলওয়ার্কের উচ্চতা কত?

(ক) ০.৬ মি.

(খ) ০.৮ মি.

(গ) ০.৯ মি.

২৩। বে ক্রসিং নৌ যানের হ্যাচ কোমিং এর উচ্চতা কত?

(ক) ৪৫ মি.মি.

(খ) ৬৫০ মি.মি.

(গ) ৭৫০ মি.মি.

২৪। কত মিটারে ০১ নটিক্যাল মাইল?

(ক) ১৭৬০ মি.

(খ) ১৮৫২ মি.

(গ) ২০০০ মি.

২৫। কত কেজি পর্যন্ত নোঙরের হস্তচালিত ক্যান্টেন অনুমোদিত?

(ক) ৪০০ কেজি

(খ) ৬০০ কেজি

(গ) ৫০০ কেজি

২৬। জাহাজের কোন স্থানে রং করা নিষেধ?

(ক) পানির ট্যাংকে

(খ) তৈলের ট্যাংকে

(গ) চেইন লকারে

২৭। যাত্রীবাহি নৌযানের গ্যাংওয়ার প্রস্থ কত?

(ক) ৬০০ মি.মি.

(খ) ৯০০ মি.মি.

(গ) ৭০০ মি.মি.

২৮। নৌযানের পিতলের ঘন্টার ব্যাস কত?

(ক) ৩০ সে.মি.

(খ) ২০ সে.মি.

(গ) ২৫ সে.মি.

স্থিতিশীলতা, লাইফ সাভিং ও অগ্নি নিরাপত্তা

০১। তেলের আগুনে ফোম টাইপ অগ্নি নির্বাপক কেন ব্যবহার করা হয়?

(ক) আগুন ঠান্ডা করার জন্য

(খ) অক্সিজেন দূর করার জন্য

(গ) জ্বালানী তেল যাহাতে ছড়াইতে না পারে

(ঘ) পরিবেশ দূষণ রোধ করার জন্য ।

০২। জাহাজের মোট সমন্বিত সাময়িক কাত হইবার পরিমাণ নিম্নের কোনটির অধিক হইবে না?

(ক) ১২ ডিগ্রী

(খ) ১৫ ডিগ্রী

(গ) ১৭ ডিগ্রী

(ঘ) ২৮ ডিগ্রী

০৩। ২০ মিটারের কম দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট যাত্রীবাহী জাহাজের আনিত পরীক্ষার সময় ফ্রি বোর্ড কত হইতে হইবে?

(ক) ২ মিটারের কম হইতে পারিবে না

(খ) ৪ মিটারের কম হইতে পারিবে না

(গ) ২.৫ মিটারের কম হইতে পারিবে না

(ঘ) ৩.০ মিটারের কম হইতে পারিবে না

০৪। ইলেকট্রিক আগুনে কোন এক্সটিংগুশার ব্যবহার করা হয়?

(ক) কার্বনডাই অক্সাইড।

(খ) ফোম এক্সটিংগুশার।

(গ) ওয়াটার টাইপ এক্সটিংগুশার।

০৫। জাহাজে স্থাপিত কার্বন-ডাই-অক্সাইড এক্সটিংগুশার কি ধরনের হয়?

(ক) কাল রংয়ের ৯লিটার ওজনের।

(খ) কালো রংয়ের ৪.৫ লিটার/৪.৫ কেজি তরল।

(গ) ক্রীম কালার ২ গ্যালন/৯ লিটার ধারণ ক্ষমতা।

০৬। তেলের আগুনে ফোম টাইপ অগ্নি নির্বাপক কেন ব্যবহার করা হয় ?

(ক) আগুন ঠান্ডা করার জন্য।

(খ) অক্সিজেন দূর করার জন্য।

(গ) জ্বালানী তেল যাহতে ছড়াইতে না পারে।

০৭। কোন অগ্নি নির্বাপক কয়েকবার ব্যবহার করা যায়?

ক) ফোম টাইপ

খ) কার্বন-ডাই অক্সাইড

গ) সোডা-এসিড টাইপ।

০৮। লাইফ সেভিং বিধিমালা কত সালে প্রবর্তন করা হয়?

(ক) ২০১০ সালে

(খ) ২০০১ সালে

(গ) ২০১১ সালে

০৯। জীবন রক্ষাকারী সরঞ্জাম সমূহ কে অনুমোদন দিবে?

(ক) নৌ পরিবহন অধিদপ্তর

(খ) বিআইডব্লিউটিএ

(গ) ইসা

১০। কত ডিগ্রী তাপমাত্রায় জীবন রক্ষাকারী সরঞ্জাম জাহাজে মজুদ করলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না?

(ক) 60°

(খ) 65°

(গ) 38°

(ঘ) 50°

১১। লাইফ বয়ার স্ব-প্রজ্জ্বলনকারী বাতি সমূহের মেয়াদ কত?

(ক) ০৩ বৎসর

(খ) ০৫ বৎসর

(গ) ০২ বৎসর

১২। বয়ান্ট এপারেটাসের সর্বোচ্চ ওজন কত?

(ক) ১৮৫ কেজি

(খ) ১২০ কেজি

(গ) ১৫০ কেজি

১৩। লাইফ বয়ার ওজন কমপক্ষে কত?

(ক) ৩.৫ কেজি

(খ) ৪.৫ কেজি

(গ) ২.৫ কেজি

১৪। বয়ার লাইফ লাইনের লম্বা কত?

(ক) ৪০ মিটার

(খ) ৩০ মিটার

(গ) ৫০ মিটার

১৫। ৪০ মিটার অধিক লম্বা নৌযানে কয়টি লাইফ বয়া থাকবে?

(ক) ০৪ টি

(খ) ০২ টি

(গ) ০৬ টি

১৬। ডাম্ব বার্জে কয়টি লাইফ বয়া থাকবে?

(ক) ০৪ টি

(খ) ০২ টি

(গ) ০৬ টি

১৭। ১৫ মিটার লম্বা সড়ক ফেরীতে কয়টি লাইফ বয়া থাকবে?

(ক) ০৪ টি

(খ) ১০ টি

(গ) ০৬ টি

১৮। ট্যাংকার জাহাজে কয়টি অতিরিক্ত লাইফ বয়া থাকবে?

(ক) ০৬ টি

(খ) ০২ টি

(গ) ০১ টি

১৯। পাইরোটেকনিক বিপদ সংকেত সমূহের মেয়াদ কত দিন?

(ক) ০১ বৎসর

(খ) ০৩ বৎসর

(গ) ০৫ বৎসর

২০। নৌযানের গ্যাংয়ের প্রস্থ কত?

(ক) ৬০০ মি.মি.

(খ) ৯০০ মি.মি.

(গ) ৫০০ মি.মি.

২১। লাইফ র্যাফটের সর্বোচ্চ ওজন কত?

(ক) ১৮৫ কেজি

(খ) ১২০ কেজি

(গ) ৮০ কেজি

২২। ম্যান ওভার বোট হলে কোন পতাকা উঠাবে?

(ক) আলফা

(খ) জুলিয়েট

(গ) ওস্কার

২৩। পড়ু ফায়ার এক্সটিংগুইসার কি রং কোন আগুনে ব্যবহার করা হয় ও অভ্যন্তরীণ গ্যাসের প্রেসার কত?

- ক) ২৫ বার রং লালসকল আগুনে ব্যবহার হয়।
- খ) ৫২ বার, রং কালো, বৈদ্যুতিক আগুনে ব্যবহার হয়।
- গ) ১০০ বার, রং কালো, সকল, ধরনের আগুনে ব্যবহার হয়।
- ঘ) ৫০ বার কালো, বৈদ্যুতিক আগুনে ব্যবহার হয়।

২৪। ফায়ার বাকেটের নিচ গোলাকার তাকে কি বলে ?

- ক) গোলাকার আকৃতি
- খ) ওভাল আকৃতি।
- গ) পেয়ালা আকৃতি।
- ঘ) অসমতল আকৃতি

২৫। জীবন রক্ষাকারী সরঞ্জামের রং কি এবং একজন নাবিকের কয়টি লাইফ জ্যাকেট থাকবে।

- ক) জীবন রক্ষাকারী সরঞ্জামের রং লাল, লাইফ জ্যাকেট ১ টি।
- খ) জীবন রক্ষাকারী সরঞ্জামের রং উজ্জল কমলা, লাইফ জ্যাকেট ১ টি।
- গ) জীবন রক্ষাকারী সরঞ্জামের রং উজ্জল কমলা লাইফ জ্যাকেট ২ টি।
- ঘ) জীবন রক্ষাকারী সরঞ্জামের রং হালকা লাল লাইফ জ্যাকেট ১ টি।

২৬। লাইফ বয়্যার রং কি এবং ওজন কত?

- ক) রং লাল, ওজন ৩.৫ কেজি
- খ) রং উজ্জল কমলা, ওজন ২.৩ কেজি
- গ) রং উজ্জল কমলা, ওজন ২.৫ কেজি
- ঘ) রং সাদা, ওজন ২.৫৮ কেজি

২৭। উন্মুক্ত যাত্রীবাহি লঞ্চের GM কত ?

(ক) ০.৯ মিটার,

(খ) অনূন্য ০.৮ মিটার

(গ) অনূন্য ০.৬ মিটার

২৮। বার্জ ও পনটুন সমূহের GM এর মান কত হবে?

(ক) ০.২ মিটার,

(খ) অনূন্য ০.৪ মিটার

(গ) অনূন্য ০.৩ মিটার

২৯। মিঠা পানির ঘনত্ব কত?

(ক) ১০১০ কেজি/ঘন মিটার

(খ) ১০০০ কেজি/ঘন মিটার

(গ) ১০২৫ কেজি/ঘন মিটার

৩০। লবন পানির ঘনত্ব কত?

(ক) ১০১০ কেজি/ঘন মিটার

(খ) ১০২৫ কেজি/ঘন মিটার

(গ) ১০১৫ কেজি/ঘন মিটার

৩১। কোন পানিতে জাহাজে ড্রাফট বাড়ে?

(ক) সল্ট ওয়াটার

(খ) ফ্রেস ওয়াটার

(গ) ডক ওয়াটার

৩২। ওয়াটার লাইনের উপরে আবদ্ধ অংশের আয়তনকে কি বলে?

- (ক) বয়েল্লি
- (খ) ভরকেন্দ্র
- (গ) রিজার্ভ বয়েল্লি

৩৩। নৌ যানের ১ সে.মি. ড্রাফট বৃদ্ধি করতে যে পরিমান মালামাল লোড করতে হয় তাকে কি বলে?

- (ক) FWA
- (খ) TCP
- (গ) স্টোরেজ ফেক্টর

৩৪। সামনের ড্রাফট এবং পিছনের ড্রাফট এর পার্থক্যকে কি বলে?

- (ক) হিল
- (খ) লিষ্ট
- (গ) ট্রিম

৩৫। সঠিক অবস্থানে ফিরাইয়া আনিবার লিভার-

- (ক) GM
- (খ) KM
- (গ) GZ

৩৬। মেটাসেন্দ্রিক হাইট কোনটি?

- (ক) GM
- (খ) KM

(গ) KG

৩৭। বাতাসের গতিবেগ কত হলে যাত্রীবাহী জাহাজ ও লঞ্চগুলি চলাচল করতে পারবে না?

(ক) ঘন্টায় ৩৮ কি.মি

(খ) ঘন্টায় ৩৬ কি.মি.

(গ) ঘন্টায় ৩০ কি.মি.

৩৮। উন্মুক্ত যাত্রীবাহী লঞ্চ কত জনের অধিক যাত্রী বহনে ব্যবহৃত হয়?

(ক) ১৫ জনের অধিক

(খ) ১০ জনের অধিক

(গ) ১২ জনের অধিক

৩৯। লাইফ সেভিং বিধিমালা কত সালে প্রবর্তন করা হয়?

(ক) ২০১০ সালে

(খ) ২০০১ সালে

(গ) ২০১১ সালে

৪০। জীবন রক্ষাকারী সরঞ্জাম সমূহ কে অনুমোদন দিবে?

(ক) নৌ পরিবহন অধিদপ্তর

(খ) বিআইডব্লিউটিএ

(গ) ইসা

৪১। কত ডিগ্রী তাপমাত্রায় জীবন রক্ষাকারী সরঞ্জাম জাহাজে মজুদ করলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না?

(ক)  $60^{\circ}$

(খ)  $65^{\circ}$

(গ)  $38^{\circ}$

(ঘ)  $50^{\circ}$

৪২। লাইফ বয়্যার স্ব-প্রজ্জলনকারী বাতি সমূহের মেয়াদ কত?

(ক) ০৩ বৎসর

(খ) ০৫ বৎসর

(গ) ০২ বৎসর

৪৩। বয়ান্ট এপারেটাসের সর্বোচ্চ ওজন কত?

(ক) ১৮৫ কেজি

(খ) ১২০ কেজি

(গ) ১৫০ কেজি

৪৪। ৪০ মিটার অধিক লম্বা নৌযানে কয়টি লাইফ বয়্যা থাকবে?

(ক) ০৪ টি

(খ) ০২ টি

(গ) ০৬ টি

নৌ বিধি মালা

০১। কোনো অভ্যন্তরীণ নৌযান প্রথম কাজ শুরু করার পরে যে সনদ প্রদান করা হয় তার নাম কি?

- (১) সার্ভে সনদ
- (২) রেজিস্ট্রেশন সনদ
- (৩) নির্মাণ সনদ
- (৪) কীল লেইং সনদ

০২। অভ্যন্তরীণ নৌযানের আংশিক উপকূল অতিক্রম করার জন্য হ্যাচ কমিংয়ের উচ্চতা সর্বনিম্ন কত হতে হবে?

- (ক) ৫৫০ মিঃ মিঃ
- (খ) ৬০০ মিঃ মিঃ
- (গ) ৩৪৫ মিঃমিঃ
- (ঘ) ৪৫০ মিঃ মিঃ

০৩। অভ্যন্তরীণ নৌযানের ১ম নির্মাণের পর হতে সর্বোচ্চ বয়স কত হবে ?

- (ক) ২৫ বছর;
- (খ) ৩০ বছর;
- (গ) ৩৫ বছর;
- (ঘ) ৪০ বছর।

০৪। শান্ত মৌসুমের সময় নিম্নের কোনটি ?

- (ক) ১৬ ডিসেম্বর - ২৭ শে মে
- (খ) ১৫ই নভেম্বর - ২৮ শে ফেব্রুয়ারী
- (গ) ১৫ জানুয়ারী - ৩০ মে
- (ঘ) ২০ মার্চ- ৩০ জুলাই।

০৫। অভ্যন্তরীণ নৌ-যানের নিরাপত্তা প্রশাসনের মূখ্য কর্মকর্তার পদবী কী?

- (ক) মহা পরিচালক
- (খ) প্রিন্সিপাল অফিসার
- (গ) প্রিন্সিপাল সার্ভেয়ার
- (ঘ) শিপ সার্ভেয়ার।

০৬। কোন অপরাধের নাবিকের যোগ্যতা সনদ পত্রটি স্থগিত/রহিতকরণ হইতে পারে?

- (ক) চিকিৎসক কর্তৃক শারিরীকভাবে কাজের অনুপযুক্ত।
- (খ) কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে না পারলে।
- (গ) দুর্ঘটনার কারণে।

০৭। অভ্যন্তরীণ নৌ-যানের ডিজাইন এবং প্লান অনুমোদনকারী প্রতিষ্ঠান নিম্নের কোনটি?

- (ক) BIWTA
- (খ) BIWTC
- (গ) নৌ-পরিবহন অধিদপ্তর
- (ঘ) কোনোটিই নয়।

০৮। কোনো অভ্যন্তরীণ নৌ-যানের সার্ভের কাজ সম্পন্ন হওয়ার কত দিনের মধ্যে সার্ভের ঘোষণা পত্র দিবে?

- (ক) ১৫ দিনের মধ্যে
- (খ) ৭ দিনের মধ্যে
- (গ) ৪৫ দিনের মধ্যে
- (ঘ) কোনোটিই নয়।

০৯। সার্ভের কাজ সম্পন্ন হওয়ার কত দিনের মধ্যে সার্ভের মূল সনদ তৈরী হবে ?

- (ক) ১৫ দিনের মধ্যে
- (খ) ৭ দিনের মধ্যে
- (গ) ১ মাসের মধ্যে
- (ঘ) কোনোটিই নয় ।

১০। পর্যবেক্ষণ প্রত্যয়ন পত্র নৌ-যানের দৃষ্টি গোচর যোগ্য উন্মুক্ত স্থানে বুলাইয়া না রাখার শাস্তি কী?

- (ক) ৩ মাস ৫ হাজার
- (খ) ২ বৎসর ৩০ হাজার
- (গ) ১ বৎসর ২৫ হাজার
- (ঘ) কোনোটিই নয়।

১১। সার্ভে সার্টিফিকেটের মেয়াদ ফুরিয়ে যাবার কতদিন পূর্বে সার্ভের কে জানাতে হবে?

- (ক) ২ মাস পূর্বে
- (খ) ৪৫ দিন পূর্বে
- (গ) ৩০ দিন পূর্বে
- (ঘ) কোনোটিই নয় ।

১২। রেজিস্ট্রেশনের জন্য দরখাস্ত করলে কোন সনদের অনুলিপি জমা দিতে হবে ?

- (ক) সার্ভে সনদ
- (খ) রেজিস্ট্রি সনদ
- (গ) যোগ্যতা সনদ
- (ঘ) কোনোটিই নয় ।

১৩। প্রথম ইস্যুকৃত রেজিস্ট্রেশন সনদের একটানা মেয়াদ কত বৎসর ?

(ক) ৪০ বৎসর

(খ) ২০ বৎসর

(গ) ৩০ বৎসর

(ঘ) আজীবন।

১৪। অকেজো রাখা, ভাঙিয়া ফেলা, অব্যবহৃত নৌ-যানের ক্ষেত্রে মালিক কতদিনের মধ্যে লিখিত ভাবে রেজিস্ট্রারকে অবহিত করবেন ?

(ক) ৩০ দিনের মধ্যে

(খ) ৬ মাসের মধ্যে

(গ) ৪৫ দিনের মধ্যে

(ঘ) কোনোটিই নয়।

১৫। সার্ভে এবং নিবন্ধন সনদ ব্যতীত নৌ-যাত্রার শাস্তি কী ?

(ক) ৩ বৎসর, ৩০ হাজার টাকা

(খ) ২ বৎসর ৩০ হাজার টাকা

(গ) ৩ বৎসর ৫০ হাজার টাকা

(ঘ) কোনোটিই নয়।

১৬। মানসম্মত পোশাক পরিধান না করার অর্থদণ্ড কী ?

(ক) ৫ হাজার টাকা

(খ) ৩ হাজার টাকা

(গ) ২ হাজার টাকা

(ঘ) কোনোটিই নয়।

১৭। কোনো ব্যক্তি নিজে অথবা অন্য ব্যক্তির পরিচয়পত্র প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে মিথ্যা বিবৃতি প্রদান করিলে অর্থ জরিমানা কত ?

- (ক) ২ হাজার টাকা
- (খ) ৫ হাজার টাকা
- (গ) ১০ হাজার টাকা
- (ঘ) কোনোটিই নয়।

১৮। নৌ-দুর্ঘটনার রিপোর্ট দিতে ব্যর্থতার শাস্তি কী ?

- (ক) ২ বৎসর ৩০ হাজার
- (খ) ৬ মাস ১০ হাজার
- (গ) ৩ মাস ৫ হাজার
- (ঘ) কোনোটিই নয়।

১৯। ৪৪ নং ধারা অনুযায়ী কোনো রিপোর্ট এর উপর ভিত্তি করিয়া কে তদন্ত কাজ সম্পন্ন করিবে ?

- (ক) নৌ-যানের মালিক
- (খ) উপজেলা নির্বাহী অফিসার
- (গ) ম্যাজিস্ট্রেট
- (ঘ) কোনোটিই নয়।

২০। রুট পারমিট ও মুদ্রিত টিকেট ছাড়া নৌ-যাত্রার শাস্তি কী ?

- (ক) ৩ বৎসর ২০ হাজার
- (খ) ৩ বৎসর ৩০ হাজার

(গ) ২ বৎসর ৩০ হাজার

(ঘ) কোনোটিই নয়।

২১। অনুমতি ব্যতীত উপকূলীয় জলসীমায় চলাচলের শাস্তি কী ?

(ক) ২ বৎসর ৩০ হাজার

(খ) ৩ বৎসর ৩০ হাজার

(গ) ১ বৎসর ১ লক্ষ

(ঘ) কোনোটিই নয়।

২২। ঝড়ের বিপদ সূচক সংকেত থাকা অবস্থায় নৌ-যাত্রা করিলে অর্থদণ্ড কী ?

(ক) ২০ হাজার

(খ) ৩০ হাজার

(গ) ৫০ হাজার

(ঘ) কোনোটিই নয়।

২৩। কোনো অভ্যন্তরীণ নৌযানে অগ্নি নির্বাপন যন্ত্রের অভাব থাকিলে জরিমানা কত ?

(ক) ৩০ হাজার

(খ) ২০ হাজার

(গ) ৫০ হাজার

(ঘ) কোনোটিই নয়।

২৪। সংঘর্ষ এড়ানোর বিধান অমান্যকারীর শাস্তি কী ?

(ক) ৩ বৎসর ৫০ হাজার

(খ) ৩ বৎসর ৩০ হাজার

(গ) ৩ বৎসর ২০ হাজার

(ঘ) কোনোটিই নয় ।

২৫। কোনো ব্যক্তি মালিক বা মাষ্টারের বিনা অনুমতিতে নিজের সাথে বিপজ্জনক মালামাল নিলে শাস্তি কী ?

(ক) ১ বৎসর ২৫ হাজার

(খ) ২ বৎসর ৩০ হাজার

(গ) ৩ বৎসর ৩০ হাজার

(ঘ) কোনোটিই নয় ।

২৬। নাব্য নৌ-পথে বিঘ্ন সৃষ্টিকারীর শাস্তি কী ?

(ক) ২ বৎসর ৩০ হাজার

(খ) ১ বৎসর ২৫ হাজার

(গ) ৩ বৎসর ৩০ হাজার

(ঘ) কোনোটিই নয় ।

২৭। খোলা ছাদের উপর কোনো যাত্রী বহন করিলে মাষ্টারের শাস্তি কী ?

(ক) ৩ মাস ৫ হাজার

(খ) ৩ মাস ৩ হাজার

(গ) ৩ মাস ১০ হাজার

(ঘ) কোনোটিই নয় ।

২৮। অভ্যন্তরীণ নৌ-পথের পরিবেশ দূষনের শাস্তি কী ?

(ক) ১ বৎসর ১ লক্ষ

(খ) ১ বৎসর ১ লক্ষ ৫০ হাজার

(গ) ১ বৎসর ৩ লক্ষ

(ঘ) কোনোটিই নয় ।

২৯। সনদপত্র ব্যতীত নৌ-যান চালানোর শাস্তি কি ?

(ক) ৩ বৎসর ৩০ হাজার

(খ) ৩ বৎসর ৫০ হাজার

(গ) ৩ বৎসর ২০ হাজার

(ঘ) কোনোটিই নয় ।

৩০। অতিরিক্ত যাত্রী বহনের শাস্তি কী ?

(ক) প্রতি অতিরিক্ত যাত্রীর জন্য ৩০০ টাকা

(খ) প্রতি অতিরিক্ত যাত্রীর জন্য ১০০ টাকা

(গ) প্রতি অতিরিক্ত যাত্রীর জন্য ৫০০ টাকা

(ঘ) কোনোটিই নয় ।

৩২। নৌ-যানে ভুল ভাবে মালামাল বোঝাইয়ের শাস্তি কী ?

(ক) ৩ বৎসর ৩০ হাজার

(খ) ২ বৎসর ৩০ হাজার

(গ) ২ বৎসর ৫০ হাজার

(ঘ) কোনোটিই নয় ।

৩৩। ৭৫০ গ্রস টন ধারন ক্ষমতা সম্পন্ন অভ্যন্তরীণ নৌ-যানে অতিরিক্ত মালামাল বোঝাইয়ের শাস্তি কী ?

(ক) ২ বৎসর ১০ হাজার

(খ) ২ বৎসর ৫০ হাজার

(গ) ৩ বৎসর ৩০ হাজার

(ঘ) কোনোটিই নয় ।

৩৪। ইচ্ছাকৃত শৃঙ্খলা ভঙ্গ বা কর্তব্য অবহেলার শাস্তি কী ?

(ক) ৫ বৎসর ১০ হাজার

(খ) ১ বৎসর ১০ হাজার

(গ) ২ বৎসর ৩০ হাজার

(ঘ) কোনোটিই নয় ।

৩৫। যেসব ধারা ভঙ্গ করলে এই অধ্যাদেশের অন্যত্র কোনো শাস্তির উল্লেখ নাই কোনো ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক সেই সব ধারা ভঙ্গ করিলে অর্থ দন্ড কত?

(ক) ৫০ হাজার

(খ) ১০ হাজার

(গ) ২০ হাজার

(ঘ) কোনোটিই নয় ।

দূষণ প্রতিরোধ

ইলেক্ট্রিক্যাল

৩৬। একটি ভাল সেকেন্ডারী সেলের/ব্যাটারীর ইলেকট্রলাইটের আপেক্ষিক গুরুত্ব কত ?

(ক) ১.১০ - ১.২০

(খ) ১.২৫০ - ১.২৮০

(গ) ১.২৮০ - ১.৩১০

(ঘ) উপরের কোনটিই নয়।

০২। ইলেকট্রিক প্যানেল বোর্ডের নিরাপত্তা কি ?

(ক) ভাল মানের ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি

(খ) ফ্লোর মেট

(গ) পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা

(ঘ) উপরের কোনটিই নয়।

০৩। নৌযানের ইঞ্জিন রুমে একটি ৫০ ওয়াটের বৈদ্যুতিক ভাষ প্রতিদিন ০৫ ঘন্টা করে চললে ১০ দিনে মোট কত ইউনিট বিদ্যুৎ খরচ হবে

(ক) ২.৫ ইউনিট

(খ) ৫ ইউনিট

(গ) ১০ ইউনিট

(ঘ) ১২.৫ ইউনিট

০৪। ইলেকট্রিক মটরের কোন যন্ত্রাংশের সাহায্যে ফ্লাইহইলের দাতের সাথে সংযোগ করে?

(ক) পিনিয়নের সাহায্যে।

(খ) সলিনয়েডের সাহায্যে।

(গ) ব্যাটারী ও মটরের শক্তির সাহায্যে।

০৫। ইলেকট্রিক প্যানেল বোর্ডের নিরাপত্তা কি?

(ক) ভাল মানের ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি।

(খ) ফ্লোর মেট।

(গ) পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা।

০৬। বৈদ্যুতিক সার্কিটে ২২০ ভোল্ট এবং ১০ এম্পিয়ার কারেন্ট হলে রেজিস্টেন্স কত?

(ক) ২.২ কিলো ওহমস

(খ) ২.২ ওহমস

(গ) ০.০২২ কিলো ওহমস

০৭। জাহাজে স্থাপিত ব্যাটারী চার্জ না হওয়ার কারণ কি?

(ক) ব্যাটারী প্লেট শক্ত হলে।

(খ) ইলেকট্রো লাইটের পরিমাণ কম হলে।

(গ) রেকটিফায়ার খারাপ হলে।

০৮। যদি একটি বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনে ২৫০ ভোল্টে ১০ অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট নেয়, তবে কতটুকু পাওয়ার অপচয় হবে?

(ক) ২২৫ ওয়াট।

(খ) ২.৫ কিলোওয়াট।

(গ) ২২৫ মেগা ওয়াট।

০৯। ব্যাটারির নেগেটিভ প্লেট কিসের তৈরী ?

(ক) লিড অক্সাইড।

(খ) লিড পার অক্সাইড।

(গ) জিংক অক্সাইড।

১০। কোন ইলেকট্রিক সার্কিটে রেজিস্ট্যান্স/লোড কোনটি?

(ক) ফিউজ

(খ) সুইচ

(গ) বাতি

১১। একটি ভাল সেকেন্ডারী সেলের/ব্যাটারীর আঃ গুরুত্ব কি?

(ক) ১.১০-১.২০

(খ) ১.২৫০-১.২৮০

(গ) ১.২৮০-১.৩১০

১২। তিনটি ১২ ভোল্টের ব্যাটারী প্যারালাল সংযোগ করলে কত ভোল্ট হয়?

(ক) ১২ ভোল্ট

(খ) ৩৬ ভোল্ট

(গ) ২৫ ভোল্ট

১৩। বৈদ্যুতিক সার্কিটে ২২০ ভোল্ট এবং ১০ এম্পিয়ার কারেন্ট হলে রেজিস্টেন্স কত?

(ক) ২.২ কিলো ওহমস

(খ) ২.২ ওহমস

(গ) ০.০২২ কিলো ওহমস

১৪। তিনটি ১২ ভোল্টের ব্যাটারী প্যারালাল সংযোগ করলে কত ভোল্ট হয়?

(ক) ১২ ভোল্ট

(খ) ৩৬ ভোল্ট

(গ) ২৫ ভোল্ট

১৫। একটি এ্যাটমের মূল কনিকা কয়টি?

(ক) ০৪ টি

(খ) ০৫ টি

(গ) ০৩ টি

১৬। পরমানুর সবচেয়ে হালকা কনিকা কোনটি?

(ক) ইলেকট্রন

(খ) প্রটোন

(গ) নিউট্রন

১৭। বিদ্যুৎ কত ধরনের হয়?

(ক) ০৪ ধরনের

(খ) ০২ ধরনের

(গ) ০৩ ধরনের

১৮। হিটারের কয়েলে কোন পদার্থ ব্যবহৃত হয়?

(ক) নাইক্রোম

(খ) টাঙ্গস্টনি

(গ) কপার

১৯। তামা ও অ্যালুমিনিয়াম পদার্থ কি পরিবাহি?

(ক) সুপরিবাহি

(খ) কুপরিবাহি

(গ) অপরিবাহি

২০। ইনক্যানডিসেন্ট ল্যাম্পের ফিলামেন্ট কোন পদার্থের তৈরী?

(ক) ট্যাংস্টেন

(খ) নাইফ্রোম

(গ) সীসা

২১। যদি সিরিজ সার্কিট লোড বৃদ্ধি পায় তবে সার্কিটের কারেন্ট হ্রাস বা বৃদ্ধি হয়?

(ক) কারেন্ট বৃদ্ধি পায়

(খ) কারেন্ট হ্রাস পায়

(গ) কোনটিই হয় না

২২। একটি ইলেকট্রিক সার্কিটে নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র কি?

(ক) ফিউজ

(খ) সুইচ

(গ) সার্কিট ব্রেকার

২৩। ইলেকট্রিক সার্কিট কত প্রকার?

(ক) ০২ প্রকার

(খ) ০৩ প্রকার

(গ) ০৪ প্রকার

২৪। এনার্জি মিটার কয়টি কয়েল থাকে?

(ক) ০৪ টি

(খ) ০৩ টি

(গ) ০২ টি

২৫। ব্যাটারীর সেলের পাত্রটি কিসের তৈরী?

(ক) কয়েন

(খ) কাচের

(গ) প্লাস্টিকের

২৬। সাধারণ ব্যাটারি সেলের ইলেকট্রলাইট কি?

(ক) সালফিউরিক এসিড

(খ) তামা

(গ) দস্তা

২৭। প্রাইমারী সেলের পোলারাইজেশনের কারন কি?

(ক) পজেটিভ প্লেটে হাইড্রোজেন গ্যাস জমা হওয়া

(খ) অক্সিজেন জমা হওয়া

(গ) পানি জমা হওয়া

২৮। ব্যাটারী চার্জ না হওয়ার কারন কি?

(ক) প্লেট শক্ত হলে

(খ) ইলেকট্রলাইট এর পরিমান কম হওয়া

(গ) রেকটিকায়ার খারাপ হওয়া

২৯। লিড এসিড ব্যাটারীর প্লেটগুলো কি কি?

(ক) এন্টিমনি লিড এ্যালয়

(খ) খাঁটি লিড

(গ) লিড পার অক্সাইড

৩০। ০৩ টি ১২ ভোল্টের ব্যাটারী প্যারালাল সংযোগ করলে কত ভোল্ট হয়?

(ক) ১২ ভোল্ট

(খ) ৩৬ ভোল্ট

(গ) ৪৮ ভোল্ট

৩১। বৈদ্যুতিক পাওয়ার পরিমাপক যন্ত্রের নাম?

(ক) ভোল্ট মিটার

(খ) এম্পিয়ার মিটার

(গ) ওয়াট মিটার

৩১। একটি বৈদ্যুতিক সার্কিটে ২৫০ গেল্ট এবং ৫ এম্পিয়ার খরচ হলে, রেজিস্টেন্স কত?

(ক) ১০০ ওহমস

(খ) ৫০ ওহমস

(গ) ২০০ ওহমস

৩২। ব্যাটারীর প্যারালাল এবং বিদ্যুতের প্যারালাল কানেকশন কি একই ধরনের সঠিক ?

ক) হ্যাঁ।

খ) না।

গ) হ্যাঁ না কোনটিই না।

ঘ) উভয়ই।

৩৩। সিরিজ কানেকশনে ব্যাটারীর ভোল্টেজ বাড়ে নাকি কারেন্ট বাড়ে ?

ক) ব্যাটারী ভোল্টেজ বাড়ে কারেন্ট কমে।

খ) ব্যাটারীর ভোল্টেজ বাড়ে কারেন্টও বাড়ে।

গ) ব্যাটারীর ভোল্টেজ বাড়ে।

ঘ) ব্যাটারীর কারেন্ট বাড়ে।

৩৪। ব্যাটারীর এবং জেনারেটরের প্যারালাল কানেকশন জাহাজ বাসাবাড়ি ও মিল কারখানায় একই ভাবে কার্যকর ?

ক) একই ভাবে কার্যকর না।

খ) হ্যাঁ একই ভাবে কার্যকর।

গ) ব্যাটারীর কানেকশন জাহাজের জন্য।

ঘ) জেনারেটর কানেকশন বাসাবাড়ীর জন্য।

৩৫। একটি ইঞ্জিন এর স্টার্টিং ভোল্টেজ ২৪ ভোল্ট, ১২ ভোল্টের ব্যাটারী দ্বারা কিভাবে স্টার্ট দিবে ?

ক) ২৪ ভোল্ট একটি ব্যাটারী।

খ) ১২ ভোল্ট এর ২টি ব্যাটারী।

গ) ২৪ ভোল্ট এর ১টি ব্যাটারী প্যারালেল কানেকশন।

ঘ) ১২ ভোল্ট এর ২টি ব্যাটারী সিরিজ কানেকশন।

৩৬। ছোট জাহাজে কত ভোল্টের ও ফ্রি কোয়েন্সির বিদ্যুৎ ব্যবহার করা হয়।

ক) ২২০ ভোল্ট/ ৫০ হার্ষ

খ) ১১০ ভোল্ট/ ৬০ হার্ষ

গ) ২২০ ভোল্ট/ ১১০/ ৬০

ঘ) ১১০ ভোল্ট/ ৫ হার্ষ

৩৭। বড় জাহাজে কত ভোল্ট ও ফ্রিকোয়েন্সির বিদ্যুৎ ব্যবহার করা হয়।

ক) বড় জাহাজে কত ভোল্ট ও ফ্রিকোয়েন্সির বিদ্যুৎ ব্যবহার করা হয়।

খ) ২২০ ভোল্ট/ ৫০ হার্ষ

- গ) ২২০ ভোল্ট/ ৩৮০ ভোল্ট/ ৬০ হার্ব  
ঘ) ৪৪০ ভোল্ট/২২০-১১০ ভোল্ট/৬০ হার্ব

৩৮। ব্যাটারী চার্জ না হওয়ার কারন কি?

- ক) ইলেকট্রোলাইট কম হলে  
খ) কারেন্ট কম হইলে  
গ) ব্যাটারীর প্লেটের চার্জ ধারন ক্ষমতা লোপ পেলে।  
ঘ) চার্জিং সুইচ অন করা না হলে

৩৯। ইলেকট্রিক স্টার্টার মটরের কি পরিমান শক্তি দরকার ইঞ্জিন স্টার্ট দেওয়ার জন্য ?

- ক) ইঞ্জিনের শক্তির শতকরা ১০ ভাগ।  
খ) ইঞ্জিনের শক্তির ১০% -১৫% ভাগ।  
গ) ইঞ্জিনের শক্তির চার ভাগের ১ ভাগ।  
ঘ) ইঞ্জিনের হর্স পাওয়ার এর ৬ হর্ষ পাওয়ার।

৪০। সেলফ স্টার্টিং পদ্ধতি গঠিত হয় ?

- ক) স্টার্টিং মটর, ব্যাটারী  
খ) স্টার্টিং সুইচ  
গ) সলিনয়েট সুই  
ঘ) উপরের সব কয়টি সঠিক

৪১। আর্থিং এর তারের রং কি ?

- ক) লাল  
খ) সবুজ  
গ) হলুদ

ঘ) সবুজ ও হলুদের মিশ্রন

৪২। ব্যাটারীর সিরিজ সার্কিট কিভাবে করা হয় ?

ক) ১টি ব্যাটারীর পজেটিভ ও ১টি ব্যাটারী নেগেটিভ টার্মিনাল সংযোগ করে।

খ) ১টি ব্যাটারীর পজেটিভ টার্মিনাল ও নেগেটিভ টার্মিনাল সংযোগ দিয়ে।

গ) একটি ব্যাটারীর পজেটিভ ও অপর একটি ব্যাটারীর নেগেটিভ টার্মিনাল সংযোগ দিয়ে।

ঘ) ২টি ব্যাটারী সংযোগ দিয়ে।

৪৩। ব্যাটারীর প্যারালেল কানেকশন দিয়ে ব্যাটারীর শক্তি বাড়ানো হয় ও ইঞ্জিনের শক্তি কমানো হয় ?

ক) কথাটি ঠিক নয় ।

খ) ব্যাটারীর শক্তি বাড়ে ইঞ্জিনের শক্তি ঠিক থাকে।

গ) ব্যাটারীর ভোল্টেজ বাড়ে ইঞ্জিনের শক্তি কমে

ঘ) ব্যাটারীর ভোল্টেজ বাড়ে ইঞ্জিনের শক্তি ঠিক থাকে।

৪৪। এক হর্স পাওয়ার সমান কত কিলোওয়াট কত ওয়াট

ক) ০.৭৪৬ কিঃ ওয়াট/ ৭৪৬ ওয়াট।

খ) ৭৩৬ ওয়াট/০.৭৩৬ কিঃ ওয়াট।

গ) ১ কিলোওয়াট/১০০ ওয়াট

ঘ) সব কয়টি সঠিক

৪৫। সিনক্রোনাইজিং বলতে সাধারণ সহজ কথায় ?

ক) দুইটি জেনারেটর এর কারেন্ট, ভোল্ট আরপিএম ও হার্ব নিয়ম অনুযায়ী মিল করে চালনা।

খ) দুইটি জেনারেটরক প্যারালেল- এ চালনা করা।

গ) সব কয়টি ঠিক।

ঘ) রক্ষনাবেক্ষনের সুবিধা ও বিদ্যুৎ সঞ্চালনে বিঘ্ন না ঘটায়।

৪৬। ভোল্টেজ এমপিয়ার = ওয়াট বা কিলোওয়াট।

ক) ইহা ইলেকট্রিক্যাল শক্তির একক।

খ) ইহা ইঞ্জিনের শক্তির একক।

গ) ইহা ইঞ্জিন ও ইলেকট্রিক্যাল উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়।

ঘ) ইহার কোনটিই সঠিক নয়।

৪৭। তারের মধ্যে দিয়ে যে বিদ্যুৎ চলাচল করে তার নাম ?

ক) চলমান বিদ্যুৎ

খ) তৈরী বিদ্যুৎ

গ) জমাকৃত বিদ্যুৎ

ঘ) এসি ও ডিসি বিদ্যুৎ।

৪৮। এক এমপিয়ার ঘন্টা সমান কত কুলম্ব ?

ক) ৩৬০০ এমপিয়ার কুলম্ব।

খ) ৩০০০ কুলম্ব।

গ) ৩৬০০ কুলম্ব।

ঘ) ৩৬০০ কুলম্ব সেকেন্ড।

৪৯। একটি বাতির গায়ে লেখা আছে ২২০ ভোল্ট এবং ৬০ ওয়াট কে ঠিক ভাবে আলো পেতে হলে দরকারী কারেন্ট ও ইহার রেজিস্ট্যান্স বা রোধ কত ?

ক) ০.২৭ এমপিয়ার ৮১৫।

খ) ০.২৭ এমপিয়্যার

গ) ৮০০ ওহম ২৫ এমপিয়্যার

ঘ) ২০০ ভোল্ট ৫ এমপিয়্যার কারেন্ট

৫০। ৫ এমপিয়্যার এর একটি কার্টিজ ফিউজ কেটে গেলে আর একটি কত এমপিয়্যারের কি ফিউজ ব্যবহার করা লাগবে ?

ক) ৭ এমপিয়্যারের ফিউজ।

খ) ১০ এমপিয়্যারের তারের বা রিওয়্যারেবল ফিউজ।

গ) ৫ এমপিয়্যারের কার্টিজ ফিউজ।

ঘ) কাট আউট ফিউজ ৫ এমপিয়্যারের ।

৫১। নৌযানে দ্বৈত ওয়্যারিং বলতে কি বুঝ ?

ক) এক তার দিয়া কারেন্ট যায় দুই তার দিয়া কারেন্ট আসে।

খ) ২ তার দিয়া কারেন্ট যায় এক তার দিয়া ফেরত আসে।

গ) ১ তার দিয়া কারেন্ট যায় জাহাজের বডি আর্থিং হয়ে আসে।

ঘ) ১ তার দিয়া কারেন্ট যায় অপর ১ তার দিয়া কারেন্ট ফেরত আসে।

৫২। শর্ট সার্কিট থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য দরকার ?

ক) বৈদ্যুতিক তারের সব সংযোগ টাইট থাকা দরকার।

খ) কোন তার বা পরিবাহী পদার্থের ভিতর দিয়া যাওয়ার সময় কারেন্ট লিক না করা।

গ) সুইচ, সার্কিট, ব্রেকার এর সমস্ত সংযোগ আদ্রতায় ক্ষতিগ্রস্থ না হয় তার প্রতি খেয়াল রাখা।

ঘ) সব কয়টিই সঠিক।

৫৩। এ,সি জেনারেটর ও ডাইনামো কি বিদ্যুৎ দেয় ?

ক) পরিবর্তী ও এক মুখী বিদ্যুৎ ।

- খ) দ্বিমুখী ও পরিবর্তী বিদ্যুৎ।
- গ) পরিবর্তী ও দ্বিমুখী বিদ্যুৎ।
- ঘ) দ্বিমুখী, ত্রিমুখী ও একমুখী বিদ্যুৎ।

৫৪। কমুটেটরের তামার টুকরার মাঝখানে শর্ট সার্কিট না হওয়ার জন্য কি ব্যবহার করা হয়?

- ক) মাইকা।
- খ) সিলিকন।
- গ) প্লাস্টিক।
- ঘ) পোরসেলিন।

৫৫। চুম্বক কয় প্রকার ও কি কি ?

- ক) দুই প্রকার স্থায়ী ম্যাগনেট ও ইলেকট্রম্যাগনেট।
- খ) তিন প্রকার স্থায়ী ম্যাগনেট, ক্ষনস্থায়ী ম্যাগনেট ও ইলেকট্রম্যাগনেট।
- গ) দুই প্রকার স্থায়ী ম্যাগনেট, অস্থায়ী ম্যাগনেট।
- ঘ) কোনটিই সঠিক নয়।

৫৬। AC ও DC কারেন্টের বেলায় ইনসুলেশন রোধ বা বাধা কত ওহম থাকে।

- ক) AC ৬ মেগা ওহম ও DC ১.৫ মেগা ওহম।
- খ) কমপক্ষে ৫ মেগা ওহম ও ১ মেগা ওহম।
- গ) AC ৪ মেগা ওহম ও DC ৫ মেগা ওহম।
- ঘ) কোন সময় AC ও DC সমান রাখা হয়।

৫৭। AC / DC মটর কমপক্ষে কত কিলো ওয়াট হলে ওভার লোড প্রটেকশন দিলে ভাল হয়?

ক) ০.৫ কিলো ওয়াট এর বেশী হলে ।

খ) ১.০ কিলো ওয়াট বেশী হলে

গ) ৫ কিলো ওয়াটের বেশী হলে

ঘ) ৩ কিলো ওয়াটের বেশী হলে।

৫৮। ফিউজের অপর নাম কি?

ক) সার্কিট ব্রেকার বা ইলেকট্রিক্যাল সেফটি ডিভাইস।

খ) কাট আউট বা মেইন ফিউজ।

গ) সার্কিট ব্রেকার ফিউজ।

ঘ) ব্রিজ ফিউজ।

৫৯। শর্ট সার্কিট হওয়ার কারন হলো।

ক) পজেটিভ ও নেগেটিভ তার কোন কাজ না করিয়া মিলিত হইলে।

খ) পজেটিভ ও আর্থিং তার সরাসরি যুক্ত হইয়া গেলে।

গ) দুটি জীবন্ত লাইন একত্রিত হইলে।

ঘ) সব কয়টি সঠিক।

৬০। কারেন্টের হিটার গরম হওয়ার কারন কি?

ক) হিটারের তার প্যাচানোর কারনে।

খ) কিছু রান্না বা গরম করার পদার্থ হিটারে থাকার কারনে।

গ) তাপীয় ফলের কারনে।

ঘ) তার চিকন হওয়ার কারনে।

৬১। বৈদ্যুতিক ঘন্টায় শব্দ হওয়ার কারন কি ?

ক) চুম্বকের কারনে হয়।

খ) ভোল্টেজের কারনে হয়।

গ) বিদ্যুৎ প্রয়োগের ফল স্বরূপ।

ঘ) এমপিয়ার না পাওয়ার কারনে।

৬২। বৈদ্যুতিক তারের প্রবাহিত বৈদ্যুতিক শক্তির বাধা বাড়ে কমে কি কারনে ?

ক) তার বা পরিবাহি মোটা হইলে।

খ) তার বা পরিবাহি চিকন হইলে।

গ) বজ্রপাত হইলে

ঘ) পরিবাহির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও তাপমাত্রার উপর।

৬৩।  $I = \frac{V}{R}$  এর সম্পর্কটি কোন সূত্রের ?

ক) বেনাজামিন ফ্রাংকলিংকের সূত্রের।

খ) ওহমের সূত্রের।

গ) ডিজিটাল নেটওয়ার্ক সূত্রের।

ঘ) ইলেকট্রিক স্টারটার মটরের সূত্র।

৬৪। যদি সিরিজ সার্কিটে লোড বাড়ে তবে সার্কিটে কারেন্ট বাড়ে না কমে?

ক) কারেন্ট বাড়ে।

খ) কারেন্ট কমে।

গ) কারেন্ট স্থির থাকে।

ঘ) কারেন্ট বাড়ে ও কমে।

৬৫। প্যারালেল সার্কিট বেশী ব্যবহার হওয়ার কারন কি?

ক) প্রতিটি লোডে বা ব্যবহারের যন্ত্রে ভোল্টেজ সমান থাকে।

খ) প্রতিটি লোডই কারেন্ট সমান থাকে।

গ) প্রতিটি লোডে কারেন্ট ও ভোল্টেজ সমান থাকে।

ঘ) প্রতিটি লোড সমান ভাবে কাজ করে।

৬৬। সিরিজ সার্কিট কি কারনে ব্যবহার হয় না বললেই চলে?

ক) ইহা ভালভাবে কাজ করে না বলে।

খ) প্রতিটি লোডে ভোল্টেজ কমে যায় বলে।

গ) প্রতিটি লোড সমান ভাবে কাজ করে না বলে।

ঘ) ইহাতে কারেন্ট কম পাওয়া যায় বলে।

৬৭। বিদ্যুতের উৎস কি কি ?

ক) ব্যাটারী ও জেনারেটর।

খ) ব্যাটারী জেনারেটর ও ডাই নামো।

গ) ব্যাটারী, জেনারেটরের ও সোলার।

ঘ) ব্যাটারী ও পাওয়ার স্টেশনে।

৬৮। আদর্শ বর্তনী বা সার্কিট কাকে বলে ?

ক) যে বর্তনীতে রেজিস্ট্যান্সের মান শূন্য হলে।

খ) যে বর্তনীতে রেজিস্ট্যান্স কম হলে।

গ) যে বর্তনীতে লোড বাড়ে ও কমে।

ঘ) যে বর্তনীতে সার্কিট ব্রেকার ব্যবহার করা হয়।

৬৯। এমপিয়ার, ভোল্ট ও রেজিস্ট্যান্স এর একক কি কি ?

ক) এমপিয়ার, ভোল্ট ও ওহম।

খ) এমপিয়ার, ভোল্ট, ওহম ও রেজিস্ট্যান্স।

গ) এমপিয়ার, ভোল্ট, ওহম ও ওয়াট।

ঘ) এমপিয়ার, ভোল্ট, ওহম ও কিলোওয়াট।

৭০। বৈদ্যুতিক পাওয়ার ও এনার্জী মাপার যন্ত্রের নাম?

ক) ওয়াট মিটার ও এনার্জী মিটার ঘন্টা।

খ) ওয়াট মিটার ও অঠঙ মিটার।

গ) এনার্জী মিটার ও ওয়াট মিটার।

ঘ) অঠঙ মিটার ও ডাইনামো মিটার।

৭১। লীড এসিড ব্যাটারী প্লেট গুলো কি পদার্থের তৈরী ?

ক) এন্টিমনি ও শিশা।

খ) এন্টিমনি লীড অ্যালয়।

গ) লীড পার এক্সাইড ও খাটি লীড।

ঘ) লীড বা শিশা ও মাইকা।

৭২। পূর্ণ চার্জযুক্ত একটি লীড এসিড সেলের টার্মিনাল ভোল্ট কত হয় ?

ক) ২.০ ভোল্ট।

খ) ২.২ ভোল্ট।

গ) ১.২৮ ভোল্ট।

ঘ) ১২৫০ ভোল্ট।

৭৩। লেড- এসিড সেলের কোন প্লেটটি হাইড্রজেন মুক্ত থাকে?

ক) পজেটিভ প্লেট।

খ) দুটো প্লেটই।

গ) নেগেটিভ প্লেট।

ঘ) কোন প্লেটই নয়।

৭৪। একটি লীড- এসিড ব্যাটারী সম্পূর্ণ ডিস্চার্জড অবস্থায় কত সময়ের অধিক ফেলে রাখা উচিত নয়?

ক) ৩৬ ঘন্টা।

খ) ২২ ঘন্টা।

গ) ২৪ ঘন্টা।

ঘ) ৪৮ ঘন্টা।

## বর্ণনামূলক প্রশ্ন

### ইঞ্জিন

০১। একটি ফোর স্ট্রোক ডিজেল ইঞ্জিনের ভাঙ্গা একসেট পিষ্টন রিং পরিবর্তন করার পদ্ধতি ধাপে ধাপে বর্ণনা করুন।

০২। নৌযানের ইঞ্জিন চলন্ত অবস্থায় লুবওয়েল প্রেসার কমে যাওয়ার কমপক্ষে ৫টি কারণ উল্লেখ করুন।

০৩। একটি অন্তদহন ইঞ্জিনের পারফরমেন্স সন্তোষজনক পর্যায়ে রাখতে প্রতিনিয়ত করণীয় কি কি?

০৪। ইঞ্জিনের সাম্পে লুব ওয়েল কমে গেলে কি কি ত্রুটি পরিলক্ষিত হতে পারে।

০৫। ডিজেল ইঞ্জিনে সিলিন্ডারের অভ্যন্তরে পিষ্টনের কাম্বাসন চেম্বারে কার্বন জমে কেন ?

০৬। মেরিন ডিজেল ইঞ্জিনকে মূলত কয় ধরণের টেস্ট করার প্রয়োজন হয় ও কি কি?

০৭। ইনজেকটরের নজেল ভাল্ব বন্ধ অবস্থায় জ্যাম হইলে কি হইবে?

০৮। ডিজেল ইঞ্জিনের মধ্যে কোন কোন যন্ত্রাংশগুলো রেসিপ্রোকেটিং মোশনে কাজ করে?

০৯। ফ্রেশ ওয়াটার দ্বারা ডিজেল ইঞ্জিনে কোন কোন যন্ত্রাংশগুলো শীতল করা হয় ?

১০। ইঞ্জিনের ফুয়েল পাম্প দ্বারা তৈল পাম্প হয় না, কারণ গুলি কি কি?

- ১১। ডিজেল ইঞ্জিনের ইনটেক মেনিফোল্ডের কাজ কি?
- ১২। ইঞ্জিন ইনষ্টলেশনের জন্য ইঞ্জিন নির্বাচন ফ্যাক্টর গুলো কি কি?
- ১৩। ডিজেল ফুয়েল ইনজেকশন সিস্টেমের পর্যায়ক্রমে প্রধান প্রধান অংশ সমূহ কোন গুলো ?
- ১৪। নৌযানের ইঞ্জিনের সিলিন্ডার লাইনারের ক্যালিব্রেশন কিভাবে পরীক্ষা করা হয়?
- ১৫। মেরিন ডিজেল ইঞ্জিনে ইলেকট্রিক্যাল ও সেলফ ষ্টাটিং পদ্ধতির কার্যধারা কি কি কমপোনেন্টের সমন্বয়ে সংগঠিত হয়?
- ১৬। একটি ফুয়েল ইনজেকটরের স্প্রিং ভাঙ্গলে বা টেনশন কম হলে কি ক্ষতি হতে পারে?
- ১৭। ডিজেল ইঞ্জিনে পিষ্টন ক্র্যাক হয় কেন এবং ইম্পেকশনের সময় পিষ্টনের কি কি চেক করতে হয়?
- ১৮। নৌযানের অন্তর্দহন ডিজেল ইঞ্জিন কিভাবে ষ্টার্ট হয় ধাপে ধাপে বর্ণনা করুন?
- ১৯। ইঞ্জিনের ক্র্যাঙ্ক সাম্পে লুব ওয়েল বেশী হইলে কি কি ত্রুটি পরিলক্ষিত হতে পারে।
- ২০। ডিজেল ফুয়েল ইনজেকশন সিস্টেমের পর্যায়ক্রমে প্রধান প্রধান অংশ সমূহ কোন গুলো?
- ২১। ফোর স্ট্রোক ইঞ্জিনে ট্যাপেট ক্লিয়ারেন্স বেশী হলে কোন কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হতে পারে ?
- ২২। মেরিন ডিজেল ইঞ্জিনের কাজের ধরণের পার্থক্য হিসাবে গর্ভণর কত ধরণের ও কি কি?
- ২৩। ইঞ্জিন চালু অবস্থায় ফুয়েল পাম্পের প্রেসার কম হইবার কারণ কি?
- ২৪। একটি ফোর স্ট্রোক ডিজেল ইঞ্জিন মেজর অভারহোলিং করার সময় কি কি ডিভাইস অবশ্যই সার্ভিসিং করা প্রয়োজন এবং মেজর অভারহোলিং কেন করা হয়?
- ২৫। একটি ছয় সিলিন্ডার বিশিষ্ট ফোর স্ট্রোক ডিজেল ইঞ্জিনের ক্ষয়প্রাপ্ত একজোড়া বিগ এন্ড বিয়ারিং পরিবর্তন করার পদ্ধতি ধাপে ধাপে বর্ণনা করুন?
- ২৬। ডিজেল ইঞ্জিনে লুবওয়েল সার্কুলেটিং প্রক্রিয়া ধাপে ধাপে বর্ণনা করুন?
- ২৭। একটি ছয় সিলিন্ডার বিশিষ্ট ফোর স্ট্রোক ডিজেল ইঞ্জিনের একটি ক্র্যাঙ্ক লায়নার পরিবর্তন করার পদ্ধতি ধাপে ধাপে বর্ণনা করুন?
- ২৮। একটি ছয় সিলিন্ডার বিশিষ্ট ডিজেল ইঞ্জিনের ক্ষতিগ্রস্থ একটি কানেকটিং রড পরিবর্তন করার পদ্ধতি ধাপে ধাপে বর্ণনা করুন?
- ২৯। ডিজেল ইঞ্জিনের মিন এফেকটিভ প্রেসার ধীরে ধীরে কমিয়া যাবার কারণ কি কি?
- ৩০। ডিজেল ইঞ্জিনের পিষ্টন কিভাবে কমপ্রেশন স্ট্রোক তৈরী করে?
- ৩১। ডিজেল ইঞ্জিনের মধ্যে নিচের কোন কোন যন্ত্রাংশগুলো সেন্টিফিউগ্যাল মোশনে কাজ করে ?
- ৩২। নৌযানের ইঞ্জিন চলন্ত অবস্থায় ফুয়েল ওয়েলের প্রেসার বাড়াইলে ও কোন কোন সময় ইঞ্জিনের স্পীড বাড়ে না কেন?

- ৩৩। ডিজেল ইঞ্জিনের লায়নার ও পিষ্টনের সাইড ক্লিয়ারেন্স এবং পিষ্টন রিং এর গ্যাপ ক্লিয়ারেন্স কম হইলে ইঞ্জিনে কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হতে পারে।
- ৩৪। নৌযানের স্ক্রু টাইপ প্রপালশন ইউনিট সিস্টেমের অংশ সমূহ কি কি?
- ৩৫। ডিজেল ইঞ্জিনে রিডাকশন গিয়ার কেন ব্যবহার করা হয়।
- ৩৬। মেরিন ডিজেল ইঞ্জিনে কত প্রকারের থার্মোস্টাট ভাল্ব ব্যবহৃত হয় ও কোথায় কোথায়?
- ৩৭। ইঞ্জিন চলন্ত অবস্থায় সিলিন্ডার হেডের ভালবের দ্বারা কমপ্রেশন লিক হইবার কারণ কি ?
- ৩৮। সিলিন্ডার লায়নার জ্যাকেটে স্কেল ডিপোজিট পড়িবার কারণ কি?
- ৩৯। ডিজেল ইঞ্জিন ইনডিকেটরে ত্রুটি নির্ণয়ের জন্য কয় ধরনের কার্ড ব্যবহার করা হয় ও কি কি?
- ৪০। নৌযানের অন্তদহন ডিজেল ইঞ্জিনের পারফরমেন্স সন্তোষজনক পর্যায়ে রাখতে একজন ড্রাইভার হিসেবে প্রতিনিয়ত আপনার কি কি করণীয়?
- ৪১। ইঞ্জিনের ভাইব্রেশন নিয়ন্ত্রনে রাখতে কি কি ব্যবস্থাদি অবলম্বন করতে হয়।
- ৪২। ডিজেল ইঞ্জিনের ক্র্যাঙ্কশ্যাফট এবং ক্যামশ্যাফটের মধ্যে তফাৎ কি এবং ক্র্যাঙ্কশ্যাফটে কি কি বিয়ারিং থাকে।
- ৪৩। ইউনিট ফুয়েল পাম্প কি কি যন্ত্রাংশ থাকে এবং ফুয়েল পাম্পের প্রেসার কত হয়।
- ৪৪। টারবোচার্জারে কি কি যন্ত্রাংশ থাকে এবং ইঞ্জিনে টারবোচার্জার কেন ব্যবহার করা হয়।
- ৪৫। ফুয়েল ইনজেকটরের কাজ কি?
- ৪৬। একটি ফোর স্ট্রোক ডিজেল ইঞ্জিনের ইনজেকটরের মধ্যে কি কি যন্ত্রাংশ বিদ্যমান থাকে এবং ইনজেকটরের প্রেসার কত হয়।
- ৪৭। ডিজেল ইঞ্জিনের ক্র্যাঙ্কশ্যাফট এবং ক্যামশ্যাফটের মধ্যে তফাৎ কি এবং ক্র্যাঙ্কশ্যাফটে কি কি বিয়ারিং থাকে।
- ৪৮। একটি পিষ্টনের কয়টি অংশ ও কি কি এবং পিষ্টন-রিং ক্লিয়ারেন্স কত প্রকার ও কি কি ?
- ৪৯। একটি ফোর স্ট্রোক ডিজেল ইঞ্জিনের ইনজেকটরে কি কি যন্ত্রাংশ থাকে পর্যায়ক্রমে উল্লেখ করুন।
- ৫০। একটি ফোর স্ট্রোক ডিজেল ইঞ্জিনের ট্যাপেট ক্লিয়ারেন্স চেক করার পদ্ধতি ধাপে ধাপে বর্ণনা করুন।
- ৫১। প্রতি ঘন্টায় ৩২ লিটার ডিজেল খরচ দৈনিক ১০ ঘন্টা ইঞ্জিন চালাতে, ১ মাসে কত লিটার ডিজেল খরচ হয়? ১০০ ঘন্টায় মবিল খরচ হয় ১০ লিটার, অতএব জাহাজে ১ মাসের মবিল খরচ কত?
- ৫২। একটি জাহাজ ২০ মাইল অতিক্রম করে ৮০ লিটার ডিজেল তেলে। ৩২০ মাইল যাইতে কি পরিমাণ ডিজেল দরকার। প্রতি লিটার ডিজেলের দাম ৬০ টাকা হলে কত টাকার ডিজেল দরকার?
- ৫৩। ইঞ্জিনের পিষ্টন রিং খোলা এবং ফিটিং পদ্ধতি বর্ণনা কর।
- ৫৪। ইঞ্জিনের মেইন বিয়ারিং কি কি কারণে নষ্ট হতে পারে?

৫৫। প্রতি ঘন্টায় ৩২ লিটার ডিজেল খরচ দৈনিক ১০ ঘন্টা ইঞ্জিন চালাতে, ১ মাসে কত লিটার ডিজেল খরচ হয়? ১০০ ঘন্টায় মবিল খরচ হয় ১০ লিটার, অতএব জাহাজে ১ মাসের মবিল খরচ কত?

৫৬। একটি জাহাজে দৈনিক ৯৬ লিটার ডিজেল, ০৩ লিটার মবিল লাগে, ০১ মাসের বাজ্কার নিতে হবে, যাহাতে ১ সপ্তাহের বাজ্কার অতিরিক্ত থাকে। ডিজেল ও মবিল কত লিটার অর্ডার দিতে হবে।

৫৭। প্রতি ঘন্টায় ৩২ লিটার ডিজেল খরচ দৈনিক ১০ ঘন্টা ইঞ্জিন চালাতে, ১ মাসে কত লিটার ডিজেল খরচ হয়?

৫৮। টু-স্ট্রোক ইঞ্জিনের চারটি কাজের পদ্ধতি কি রূপ ?

৫৯। ফোর স্ট্রোক ডিজেল ইঞ্জিনের চারটি স্ট্রোক কি কি ?

৬০। সাকশন বা ইনটেক স্ট্রোক বলতে কি বোঝায় ?

৬১। টু-স্ট্রোক এবং ফোর স্ট্রোক ডিজেল ইঞ্জিনের মধ্যে পার্থক্য কি ?

৬২। ফোর স্ট্রোক ইঞ্জিন এর কর্ম পদ্ধতি বর্ণনা কর ?

৬৩। টু-স্ট্রোক এবং ফোর স্ট্রোক ইঞ্জিন দেখিয়া চিনিবার উপায় কি ?

৬৪। ফোর স্ট্রোক ডিজেল ইঞ্জিনের কর্মপদ্ধতি বর্ণনা কর ?

৬৫। ইঞ্জিন এলাইনমেন্ট কাকে বলে ?

৬৬। এগজস্টচ মেনিফোল্ড এর কাজ কি ?

৬৭। ক্র্যাঙ্ক কেস বা ক্র্যাঙ্ক চেম্বার কি ?

৬৮। **Starting** ওভার ল্যাপ কি ?

৬৯। কার্বণ ডিপোজিট কোথায় ও কেন হয় ?

৭০। ডায়নামো কি ?

৭১। পাইরোমিটার কি ও কোথায় ব্যবহরিত হয় ?

৭২। ইঞ্জিন সাইলেন্সার কি ?

৭৩। সুপারচার্জার অথবা টারবোচার্জার কি ? কাজ কি কি ?

৭৪। স্ক্যাবেনজিং কি ও স্ক্যাবেনজিং কেন দরকার হয় ?

৭৫। একটি ইঞ্জিন স্ট্রোক কী? স্ট্রোকের নাম লিখুন?

৭৬। শক্তি পাওয়ার জন্য কোন ইঞ্জিন ক্র্যাঙ্কশ্যাটের দুটি ঘূর্ণন সম্পাদন করে?

৭৭। শক্তি পাওয়ার জন্য কোন ইঞ্জিন ক্র্যাঙ্কশ্যাটের একটি ঘূর্ণন সম্পাদন করে?

৭৮। **Exhaust** ভালভকে কেন ঠান্ডা করা প্রয়োজনীয়?

৭৯। **Bearing** এর জন্য ক্ষতিকর কী?

- ৮০। একটি ইঞ্জিন এর গুরুত্বপূর্ণ সিস্টেমগুলি কী কী?
- ৮১। লুব্রিকেন্ট কী? ইঞ্জিন লুব্রিকেন্টের কাজ গুলো লেখ?
- ৮২। ফিল্টার কি?
- ৮৩। কেন ব্যবহারের আগে জ্বালানী তেল পরিস্কার করা দরকার?
- ৮৪। ডিজেল ইঞ্জিনে **Compression** তাপমাত্রা কত?
- ৮৫। **Turbulence** কী?
- ৮৬। **Atomisation** কী ? এটি কেন দরকার?
- ৮৭। ওভারহোলিং কাকে বলে ?
- ৮৮। ইঞ্জিনের ওভারহোলিং এর প্রয়োজনীয়তা কি ?
- ৮৯। ওভারহোলিং এর বিশেষ কারণ/দিক গুলো কি কি ?
- ৯০। ইঞ্জিন ওভারহোলিং এর প্রকার গুলো কি কি ?
- ৯১। টপ ওভারহোলিং কাকে বলে ?
- ৯২। লঘু বা মাইনর ওভারহোলিং কাকে বলে ?
- ৯৩। পূর্ণ বা মেজর ওভারহোলিং কাকে বলে ?
- ৯৪। ওভারহোলিং এর ধাপসমূহ কি কি ?
- ৯৫। ওভারহোলিং টুলস বা যন্ত্রপাতি কি এবং এদের প্রকারভেদ গুলো কি কি?
- ৯৬। যান্ত্রিক টুলস বলতে কি বোঝায় ?
- ৯৭। মেজারিং টুলস কি এবং কত প্রকার ও কি কি ?
- ৯৮। ইঞ্জিন ওভারহোলিং এর প্রয়োজনীয় টুলস বা যন্ত্রপাতি গুলি কি কি ?
- ৯৯। ইঞ্জিনের টেস্টিং টুলস কি ?
- ১০০। ইঞ্জিনের টেস্টিং টুলস গুলি কি কি ?
- ১০১। ইঞ্জিন ওভারহোলিং এর নিয়ম কানুন কি ?
- ১০২। ইঞ্জিন ওভারহোলিং এর কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর ?
- ১০৩। ইঞ্জিন ওভারহোলিং সময় কি কি পরীক্ষা করতে হয় ?
- ১০৪। এয়ার স্টাটিং ভাল কত ডিগ্রীতে খোলে এবং বন্ধ হয়?
- ১০৫। ইঞ্জিন সিলিন্ডারে অবস্থিত স্টাটি ভাল্বে কি কি খারাপ হতে পারে?
- ১০৬। ইঞ্জিন টপ ওভারহোলিং কাকে বলে? টপ ওভারহোলিংএ কোন পার্টসগুলি অবশ্যই চেক করতে হয়?

- ১০৭। ইঞ্জিন অভারহলিং এর ধাপগুলি লিখ।
- ১০৮। ইঞ্জিন মেজর অভারহলিং কাকে বলে? মেজর অভারহলিং এর প্রয়োজনীয়তা লিখ।
- ১০৯। ইঞ্জিন অভারহলিং এর সময় যে টেস্ট অথবা পরীক্ষাগুলি করতে হয় তাহা লিখ।
- ১১০। ইঞ্জিন ইম্পেকশন কি? উহা কত প্রকার ও কি কি?
- ১১১। ইঞ্জিন ভিজুয়াল ইম্পেকশন এবং ইন্সট্রুমেন্টাল ইম্পেকশন কাকে বলে?
- ১১২। ইঞ্জিন অভারহলিং এর সময় প্রয়োজনীয় প্রধান টুলস এবং ইকুইপমেন্টগুলির নাম লিখ।
- ১১৩। প্রতিদিন একটি ইঞ্জিনের কি কি পর্যবেক্ষণ বা চেক করতে হয়?
- ১১৪। ইঞ্জিনের দোষ-ত্রুটি বলতে কি বুঝায়? অথবা ইঞ্জিনের প্রধান সমস্যাগুলি কি কি?
- ১১৫। ইঞ্জিনের ৫টি ত্রুটির নাম লিখ।
- ১১৬। ইঞ্জিন চালু না হওয়ার ৫টি কারন লিখ।
- ১১৭। ইঞ্জিন চলছে কিন্তু গতি বাড়ছে না কেন?
- ১১৮। ইঞ্জিনের রুটিন চেকগুলি কি কি?
- ১১৯। ফুয়েল ট্যাঙ্কে থেকে ফুয়েল কম আসার কারন?
- ১২০। ফুয়েল পাম্পের কি খারাপ হতে পারে?
- ১২১। ফুয়েল পাম্পের কি কি টেস্ট করা হয়?
- ১২৩। ফুয়েল ইনজেকটর টেস্ট কত প্রকার ও কি কি?
- ১২৪। ফুয়েল ইনজেকটর এর কি কি খারাপ হতে পারে?
- ১২৫। ফুয়েল নক (খট খট) কেন হয়?
- ১২৬। ফ্লাস পয়েন্ট, বার্নিং পয়েন্ট কাকে বলে?
- ১২৭। গভর্নর কি? এবং তার কাজ কি? গভর্নরের প্রধান অংশ গুলো কি কি?
- ১২৮। সিলিন্ডার হেড খোলার পদ্ধতি লিখ।
- ১২৯। পিস্টন খোলার পদ্ধতি লিখ।
- ১৩০। পিস্টন রিং খোলার পদ্ধতি লিখ।
- ১৩১। কানেক্টিং রড খোলার পদ্ধতি লিখ।
- ১৩২। পিস্টনে কি কি সমস্যা হতে পারে?
- ১৩৩। পিস্টন রিংএ কি কি সমস্যা হতে পারে?
- ১৩৪। সিলিন্ডার লায়নারে কি কি সমস্যা হতে পারে?

- ১৩৫। কানেক্টিং রডে কি কি সমস্যা হতে পারে?
- ১৩৬। সিলিন্ডার হেডে কি কি সমস্যা হতে পারে?
- ১৩৭। সিলিন্ডার হেড ক্রাক হওয়ার কারন কি?
- ১৩৮। ক্রাংকশ্যাফটে কি কি সমস্যা হতে পারে?
- ১৩৯। ক্রাংকশ্যাফট খোলার পদ্ধতি লিখ।
- ১৪০। একটি পিস্টন খুললে উহার কোন কোন অংশ চেক করতে হয়?
- ১৪১। ইঞ্জিনের সাথে সংযুক্ত রেডিযেটরের কাজ কি?
- ১৪২। ইনজেকটরের স্ট্রীং এর টেনশান কমে গেলে কী হবে?
- ১৪৩। এগজস্ট মেনিফোল্ডের উপর ইম্পুলেশান পেচানো থাকে কেন?
- ১৪৪। একটি ইঞ্জিন হঠাৎ চলতে চলতে কি কারনে বন্ধ হয়ে যেতে পারে?
- ১৪৫। ইঞ্জিনের অভ্যন্তরে লাইনারের গায়ে লুব্রিকেশন হয় কিভাবে?
- ১৪৬। অন্তদহন ইঞ্জিনে বাতাসের সাথে জ্বালানীর সংমিশ্রন হয় কোন স্ট্রোকে?
- ১৪৭। ক্র্যাঙ্ক পিনের কাজ কী?
- ১৪৮। ইঞ্জিন ষ্টার্ট না হওয়ার কারণ কি?
- ১৪৯। কম্প্রেশন কম হলে কি হবে?
- ১৫০। টারবোচার্জারের ভাইব্রেশন রক্ষা করার জন্য কি থাকে?
- ১৫১। টারবোচার্জারের বিয়ারিং এর লুব ওয়েল যাহাতে দূষিত না হয় তাহার জন্য কি থাকে এবং এগজস্ট ও চার্জ এয়ার লিকেজ না হওয়ার জন্য কি ব্যবহার করা হয়?
- ১৫২। টারবোচার্জারের গায়ে গায়ে শব্দ হওয়ার কারণ কি?
- ১৫৩। টারবোচার্জারের হ্রাস পায় কেন? কীভাবে বোঝা যাবে?
- ১৫৪। মেরিন ডিজেল ইঞ্জিনে কোন ধরনের গভর্নর ব্যবহার করা হয়?
- ১৫৫। পিস্টনের কাজ কি?
- ১৫৬। ইঞ্জিন কম ঘুরার কারণ কি?
- ১৫৭। কম্প্রেশন কম হওয়ার কারণ কি?
- ১৫৮। কম্প্রেশন কম হইলে কিভাবে বুঝা যাবে?
- ১৫৯। টারবোচার্জারের কিসের সাহায্যে চলে?
- ১৬০। ইঞ্জিন এর পাওয়ার কম পাওয়ার কারণ কি?
- ১৬১। ইঞ্জিন ক্র্যাঙ্কেইসে কী থাকে ও কি চেক করতে হয় ?

- ১৬২। সিলিন্ডার লায়নার কি করিয়া ঠান্ডা রাখা হয়?
- ১৬৩। লায়নার কত প্রকার ও কি কি?
- ১৬৪। কম্প্রেশন রিং ভাঙিয়া গেলে কি হইবে?
- ১৬৫। পিষ্টন গরম হওয়ার কারণ কি?
- ১৬৬। ফুয়েল ইনজেকটরের প্রেসার কত?
- ১৬৭। ক্র্যাঙ্ক শ্যাফটে কি কি বিয়ারিং থাকে?
- ১৬৮। বিয়ারিং ক্লিয়ারেন্স কত রাখা হয়?
- ১৬৯। ফুয়েল পাম্পের ডেলিভারী ননরিটারনিং ভাল্ব এর কাজ কি?
- ১৭০। বিয়ারিং গরম হইলে কি হবে?
- ১৭১। ইনজেকটরের অপর নাম কি?
- ১৭২। ইঞ্জিনের এগজস্ট গ্যাসের টেম্পারেচার সাধারনত কত থাকে?
- ১৭৩। পিষ্টনের মাথায় লুব ওয়েল উঠে কেন?
- ১৭৪। ফুয়েল পাম্পের কি খারাপ হইতে পারে?
- ১৭৫। বিয়ারিং গরম হইলে কিভাবে বুঝা যাবে?
- ১৭৬। লুব ওয়েল কুলার হ্রাস পাওয়ার কারণ কি?
- ১৭৭। ফুয়েল ইনজেকটরের কি খারাপ হইতে পারে?
- ১৭৮। কুলারে ডিভিশন প্লেট কেন দেয়া হয়?
- ১৭৯। ফুয়েল ভাল্ব কতক্ষণ খোলা থাকে?
- ১৮০। ফুয়েল ভাল্বের অপর নাম কি?
- ১৮১। ফুয়েল ভাল্ব ক্লিয়ারেন্স বেশী হইলে কি হইবে?
- ১৮২। ইনজেকটরের স্প্রে টিপ বড় হইলে কি হইবে?
- ১৮৩। ইনজেকটর প্রেসার কম হওয়ার কারণ কি?
- ১৮৪। ইনজেকটর হইতে ফুয়েল স্প্রে না হওয়ার কারণ কি?
- ১৮৫। ফোর স্ট্রোক ইঞ্জিনের টাইমিং বলতে কি বুঝায় ?
- ১৮৬। ভাল্ব এর ওভার লেপ কি এবং কেন প্রয়োজন?
- ১৮৭। টেপেট ক্লিয়ারেন্স কেন রাখা হয়?
- ১৮৮। এগজস্ট ভাল্বের ক্লিয়ারেন্স কেন বেশী রাখা হয়?

- ১৮৯। সিলিন্ডার হেড ফটে কেন?
- ১৯০। সিলিন্ডার লাইনার কোন দিকে বেশী ক্ষয় হয়?
- ১৯১। সিলিন্ডার লাইনার ক্ষয়প্রাপ্ত হলে কি করে বোঝা যাবে, ইঞ্জিন চালু অবস্থায়?
- ১৯২। এয়ার স্টাটিং ভালবের রক্ষনাবেক্ষনগুলি কি কি?
- ১৯৩। পিষ্টন রিং ক্লিয়ারেন্স কি কি?
- ১৯৪। ভালব টাইমিং কাকে বলে? টাইমিং কেন দরকার?
- ১৯৫। ফুয়েল ইনজেকটরে কি কি খারাপ হতে পারে?
- ১৯৬। ফুয়েল ইনজেকটরের কি কি টেস্ট করা হয়?
- ১৯৭। টার্বোচার্জিং এর ত্রুটি গুলি কি কি?
- ১৯৮। লুব্রিকেশন সিস্টেমে বাই পাস/রেগুলেটিং ভাল্ব এর কাজ কি?
- ১৯৯। ইঞ্জিন চালু করার পূর্বে কি চেক করতে হয়?
- ২০০। ব্যাটারী ইঞ্জিন চালু করার সময় কম ঘোরার কারন কি?
- ২০১। ইঞ্জিন গভর্নরের কাজ কি?
- ২০২। ইঞ্জিনের নিরাপত্তা মূলক ব্যবস্থাগুলি কি কি?
- ২০৩। সিলিন্ডার হেড টাইট দেওয়ার সঠিক প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।
- ২০৪। ইঞ্জিন ওয়াচ কিপিং ও রেকর্ড কিপিং বলতে কি বুঝ?
- ২০৫। ইঞ্জিন ওভারহীট হয় কেন?
- ২০৬। ওয়াটার কুলিং পদ্ধতির আলোচনা কর?
- ২০৭। ফ্রান্সক চেম্বার বেশী গরম হয় কেন?
- ২০৮। ফুয়েল ইনজেকটরের টেস্টগুলি কি কি?
- ২০৯। ডিজেল ইঞ্জিন কে এবং কত সালে আবিষ্কার করেন?
- ২১০। কত ওয়াটে ১ হর্স পাওয়ার?
- ২১১। ১টি ফোরস্ট্রোক ডিজেল ইঞ্জিনে কোন স্ট্রোকে ইঞ্জিনের অভ্যন্তরে তৈল স্প্রে হয়?
- ২১২। লায়নারের ভিতর পিষ্টন রিং ভাঙে কেন?
- ২১৩। ক্র্যাক শ্যাফটের ওয়েল গ্যালারির মাধ্যমে প্রথমে লুবওয়েল কোথায় যায়?
- ২১৪। বহিদার্থ ইঞ্জিন অপেক্ষা আন্তদাহ ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতা শতকরা কত ভাগ বেশী?
- ২১৫। একটি ইঞ্জিন স্টার্ট দেওয়ার পূর্বে কোন বিষয়টি চেক করারি প্রয়োজন নেই?
- ২১৬। আমাদের দেশে সাধারণত পিষ্টন কোন ধাতুর তৈরী হয়?

## পাম্প ও অন্যান্য যন্ত্র পাতি

- ০১। একটি সেন্ট্রিফিউগ্যাল পাম্প কি কি যন্ত্রাংশ থাকে এবং সেন্ট্রিফিউগ্যাল পাম্প মাঝে মাঝে পানি না উঠার কারন কি ?
- ০২। নৌযানের ষ্টার্ন বুশের ক্লিয়ারেন্স বেশী হইলে কি ক্ষতি হইতে পারে।
- ০৩। একটি সেন্ট্রিফিউগ্যাল পাম্প ওয়্যার রিং কেন ব্যবহার করা হয়।
- ০৪। একটি সেন্ট্রিফিউগ্যাল পাম্পের ভাঙ্গা ইমপেলার, সীল, বিয়ারিং পরিবর্তন করার পদ্ধতি ধাপে ধাপে বর্ণনা করুন।
- ০৫। নৌযানের ষ্টার্ন বুশ এবং রাডার বুশ কোনদিকে বেশী ক্ষয় হয় এবং কেন।
- ০৬। থ্রিস্টেজ এয়ার কমপ্রেসারের ওয়াটার সারকুলেশন হয় নিচের কোন পদ্ধতি ।
- ০৭। নৌযানের স্টান টিউবের অংশ হিসেবে অংশগুলোর নাম লিখ।
- ০৮। নৌ-যানের ইঞ্জিন রুমে সেটলিং ট্যাঙ্কের প্রয়োজন হয় কেন।
- ০৯। একটি এয়ার কম্প্রেসারের গায়ে কি কি মাউন্টিং থাকে এবং এয়ার কম্প্রেসারের কি কি রুটিন ওয়ার্ক করতে হয়।
- ১০। নৌযানের ইঞ্জিনের গীয়ারে কি কি ডিভাইস বিদ্যমান থাকে এবং গীয়ারের কাজ কি ?
- ১১। ইঞ্জিন চলার সময় ক্র্যাঙ্ক কেছে বিস্ফোরণ হয় কেন এবং এটি প্রতিরোধে করণীয় কি কি।
- ১২। প্রেসার রিলিফ ভাল্ব কোন কোন জায়গায় ফিট থাকে এবং প্রেসার রিলিফ ভাল্ব কেন ব্যবহার করা হয়।
- ১৩। একটি থ্রীস্টেজ এয়ার কমপ্রেসারের গায়ে কি কি মাউন্টিং থাকে এবং এয়ার কমপ্রেসারের কি কি রুটিন ওয়ার্ক করতে হয়।
- ১৪। নৌযানের বিলজ পাম্পের ব্যবস্থা বর্ণনা কর।
- ১৫। ইঞ্জিন কুলিং ওয়াটার পাম্পের অংশ সমূহ বর্ণনা কর ।
- ১৬। জাহাজে তৈল বাংকারিং এর নিয়মগুলি লিখ?
- ১৭। সেন্ট্রিফিউগ্যাল পাম্প কি কি ধরনের হয়ে থাকে?
- ১৮। সেন্ট্রিফিউগ্যাল পাম্পের যন্ত্রাংশের নাম উল্লেখ কর?
- ১৯। তোমার জাহাজে স্থাপিত বিলজ পাম্প সাকশন না হবার কারণ কি?
- ২০। পাম্প প্যাকিং ব্যবহার করা হয় কেন ?
- ২১। রোটারী বা গিয়ার টাইপ পাম্প কি কি ধরনের গিয়ার থাকে?

- ২২। লুব অয়েল পাম্প হিসেবে কেন রোটোরী বা গিয়ার পাম্প ব্যবহার করা হয়?
- ২৩। ইঞ্জিনের সী ওয়াটার কুলিং পাম্পে পানি কম উঠার কারন কি?
- ২৪। ইঞ্জিনের ফ্রেশ ওয়াটার কুলিং পাম্পে পানি সারকুলেশন না হওয়ার কারন কি?
- ২৫। ফ্রেশ ওয়াটার কুলার কি কি নিয়ে গঠিত?
- ২৬। এয়ার কমপ্রেসরে কি কি সেফটি ব্যবস্থা থাকে?
- ২৭। কমপ্রেসরে ড্রেন ভাল্ভের কাজ কি?
- ২৮। হাওয়ার বোতল কখন এবং কেন ড্রেন করা হয়?
- ২৯। এয়ার বোতলের কি কি যন্ত্র নিতে হয়?
- ৩০। কমপ্রেসরে এয়ার বোতল পূর্ণ করতে দেরী হবার কারন কি কি?
- ৩১। কমপ্রেসরের টিউব লিক করলে বুঝার উপায় কি?
- ৩২। এয়ার কুলার গরম হয় কেন?
- ৩৩। কি কি কারনে এয়ার বোতলে পানি জমা হয়?
- ৩৪। কমপ্রেসরে এয়ার নৌ যানে কি কি কাজে ব্যবহরিত হয়।
- ৩৫। একটি তিন খাপ এয়ার কমপ্রেসরের বিভিন্ন খাপের প্রেসার কত হওয়া উচিত?
- ৩৬। একটি তিন খাপ কমপ্রেসারের রিলিফ ভাল্ভের কাজ কি?
- ৩৭। একজন ড্রাইভার কমপ্রেসরের কি কি মেইনটেনেন্স করবে?
- ৩৮। এয়ার বোতলের মাউন্টিং গুলি কি?
- ৩৯। এয়ার ডিষ্টিবিউটরের কাজ কি?
- ৪০। স্টার্ন বুশ কত প্রকার ও কি কি দেখতে হয়?
- ৪১। রাডার বুশের ক্লিয়ারেন্স বেশী হইলে কি করিয়া বোঝা যাইবে?
- ৪২। স্টার্ন বুশের ক্লিয়ারেন্স বেশী হইলে বুঝিবার উপায় কি?
- ৪৩। জাহাজের ইঞ্জিনের ক্ষমতা প্রপেলারে স্থানান্তর করার জন্য কি কি ড্রাইভ পদ্ধতি থাকে
- ৪৪। ইঞ্জিনের ভাইব্রেশন নিয়ন্ত্রন কল্পে কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়?
- ৪৫। জাহাজে পাওয়ার ট্রান্সমিশন পদ্ধতি গুলো কি কি?
- ৪৬। মেকানিক্যাল ট্রান্সমিশন পদ্ধতি গুলো কি কি?
- ৪৭। জাহাজে প্রপেলার শ্যাফট এলাইনমেন্ট পদ্ধতি কত ধরনের এবং কি কি?
- ৪৮। হাইড্রোলিক গিয়ার বক্সের মূল অংশ সমূহের নাম লিখ

- ৪৯। ইঞ্জিন কুলিং সিস্টেমের উদ্দেশ্য কি?
- ৫০। লুব ওয়েল দূষিত হয় কেন?
- ৫১। পাম্প কত প্রকার ও কি কি?
- ৫২। লুব ওয়েলে পানি মিশ্রিত হইলে কী ভাবে বুঝিবেন?
- ৫৩। লুব ওয়েল গরম হওয়ার কারণ কি?
- ৫৪। লুব ওয়েল গরম হইলে কি হইবে?
- ৫৫। লুব ওয়েল জল মিশিবার কারণ কি?
- ৫৬। লুব ওয়েল বেশী খরচ হয় কেন?
- ৫৭। লুব ওয়েল দূষিত হইলে কি হইবে?
- ৫৮। ফুয়েল নক (খট খট) শব্দ হয় কেন?
- ৫৯। চালু অবস্থায় লুব ওয়েল কুলার টিউব লিক হইলে কি হইবে?
- ৬০। সাকশন এয়ার কম হওয়ার কারণ কি
- ৬১। ফুয়েল ফিল্টার ময়লায় জ্যাম হইলে কি হইবে?
- ৬২। ফুয়েল লাইনে হাওয়া ধরিলে কি হইবে?
- ৬৩। ফুয়েল লাইনে হাওয়া ধরিলে কি করিতে হইবে?
- ৬৪। ডিজেল ওয়েলের ফ্লাশ পয়েন্ট কত?
- ৬৫। কম্প্রেসড হাওয়া কিভাবে ঠান্ডা হয়?
- ৬৬। এয়ার রিসিভার হাওয়া কম হওয়ার কারণ কি?
- ৬৭। ইঞ্জিন ষ্টার্ট করিবার জন্য রিসিবারে কতটা হাওয়ার প্রয়োজন?
- ৬৮। কুলারের এয়ার প্যাসেজ ফাতিয়া গেলে কি হইবে?
- ৬৯। এয়ার কুলার গরম হওয়ার কারণ কি?
- ৭০। কি কি কারণে লুবওয়েল দূষিত হয়?
- ৭১। লুবওয়েল ফিল্টার জ্যাম হওয়ার কারণ সমূহ কি?
- ৭২। সী ওয়াটার পাম্পের প্রেসার না হওয়ার কারণ সমূহ কি?
- ৭৩। ওয়াটার কুলারের বর্ণনা কর?
- ৭৪। কুলারের টিউব কি ভাবে মেরামত করতে হয়?
- ৭৫। লুব অয়েল চেক করা পদ্ধতি বর্ণনা কর?

- ৭৬। সেফটি ভাবল ও বাষ্টিং ডিকস এর মধ্যে কোনটি বেশী নিরাপদ ও কেন?
- ৭৭। কুলার/শীতকের টিউব লিক করলে তা কি ভাবে বুঝা যায়?
- ৭৮। হাওয়ার বোতলে কিভাবে পানি জমা হয়?
- ৭৯। হাওয়ার বোতলে কি কি মাউন্টিং থাকে?
- ৮০। জাহাজে জ্বালানী তৈলের বাঙ্কার নেবার সময় কি সতর্কতা নিতে হবে? বর্ণনা কর।

## সাৰ্ভে

### বিবিধ

- ০১। জাহাজ বা লঞ্চ ডকে কেন যায়?
- ০২। বাংলাদেশে কত ধরনের ডক আছে?
- ০৩। একজন ড্রাইভার হিসেবে ডকে যাওয়ার পূর্বে আপনার দায়িত্ব এবং কর্তব্য কি?
- ০৪। সকল সী সাকশন ভাল বন্ধ রাখিয়া ডকে উঠার কারন কি?
- ০৫। জাহাজ ডক থেকে নামার পূর্বে ড্রাইভারের কি কাজ?
- ০৬। জাহাজ ডকে উঠার পর কি করনীয়?
- ০৭। ISO 1976 এ যাত্রী বলতে কি বোঝায় ?
- ০৮। বর্ষব্যাপী অশান্ত জলসীমা অর্থ কি?
- ০৯। ফ্রি বোর্ড কাকে বলে? কত প্রকার ও কি কি?
- ১০। ড্রাফট সীমাবদ্ধতা কি ?
- ১১। জাহাজের ব্রীজে কি কি নেভিগেশনাল ইকুইপমেন্ট থাকে?
- ১২। কি কি কারনে একটি নৌযান বিপদজনক অবস্থায় পড়তে পারে?
- ১৩। বে ক্রসিং নৌ যান বলতে কি বুঝ?
- ১৪। ড্রাফট মার্ক কেন দেওয়া হয়?
- ১৫। আলেজ কেন নেয়া হয়?
- ১৬। স্টিয়ারিং সিস্টেম কত প্রকার ও কি কি?
- ১৭। জ্বালানী কী?
- 
- ১৮। নৌযানে কি কি জ্বালানী ব্যবহার করা হয় ? তাদের নাম লিখবেন?
- ১৯। ক্যালোরিফিক মান বলতে কী বোঝ?
- ২০। Self Ignition তাপমাত্রা কী?

- ২১। ডিজেলের তিনটি বৈশিষ্ট্য লিখ ?
- ২২। ফ্ল্যাশ পয়েন্ট এবং ফিয়ার পয়েন্ট কী?
- ২৩। তিনটি **Lubrication** নাম লিখ?
- ২৪। গ্রীস কত প্রকার? তিনটি গ্রিজের তিনটি নাম লেখ?
- ২৫। গ্রীস প্রয়োগ কোথায় ?
- ২৬। **Lubrication** উদ্দেশ্য কী?
- ২৭। **Lubrication** পাঁচটি বৈশিষ্ট্য লেখ?
- ২৮। লুব্রিকেন্টগুলিতে অ্যাডিটিভ ব্যবহার করা হয় কেন?
- ২৯। তৈলাক্তকরণে ডিটারজেন্ট এবং ছত্রাক সংযোজকগুলির ফাংশনগুলি লেখ?
- ৩০। বাংলাদেশে কয় প্রকারের ডক পাওয়া যায়? তাদের নাম লিখ?
- ৩১। কেন আমাদের একটি জাহাজ ডক করা দরকার?
- ৩২। ডকিংয়ের আগে জাহাজ প্রস্তুতের পাঁচটি ধাপ লিখুন?
- ৩৩। কেন একটি জাহাজের মূল সমুদ্র সাকশন ভালভ ডকিংয়ের আগে বন্ধ করা হয়?
- ৩৪। আনডকিংয়ের আগে একটি জাহাজ প্রস্তুতের পাঁচটি ধাপ লিখুন?
- ৩৫। লেদ মেশিনে কাজ করার সময় ব্যক্তিগত সুরক্ষার জন্য পাঁচটি বিষয় লেখ?
- ৩৬। **Enclosed space** কি ? একটি **Enclosed space** প্রবেশের আগে পদ্ধতির পাঁচটি পয়েন্ট লিখ?
- ৩৭। কোন ভারী ওজন তোলার সময় আমাদের কোন সতর্কতা মনে রাখা উচিত?
- ৩৮। **Workshop** এর **Emergency** আইটেমগুলি কি কি ?
- ৩৯। **House keeping** এর অর্থ কী? ইঞ্জিন রুমে **House keeping** কেন করা উচিত ?
- ৪০। পরিমাপ যন্ত্র কি? যথার্থ যন্ত্রের দুটি নাম লেখ?
- ৪১। পোকার গেজ কি? পোকার গেজ দ্বারা আপনি কোন জিনিসগুলি পরিমাপ করবেন?
- ৪২। ব্রুটি ও রিপেয়ার তালিকা এবং ডকিং পরিকল্পনা কি?
- ৪৩। লেদ মেশিনের কাজগুলি লেখ?
- ৪৪। একক বা ইউনিট লিখ
- ১মাইক্রোন = কত মি.মি.?
- ১ মিটার = কত ফুট?
- ১ কি. গ্রাম = কত পাউন্ড?

- ১ লিটার = কত সি. সি. (কিউবিক সেন্টিমিটার)?
- ১ গ্যালন = কত লিটার?
- ৪৫। ১ মিটার কত ইঞ্চি?
- ৪৬। ১ নট্রিক্যাল মাইলে কত মাইল ও কি.মি ?
- ৪৭। ১ কিলোমিটারে কত নট্রিক্যাল মাইল?
- ৪৮। ১ ইঞ্চিতে কত সেন্টিমিটার?
- ৪৯। ১ ফুটে কত সেন্টিমিটার?
- ৫০। কি সুবিধার কারণে একটি এয়ার কম্প্রেশারের হাওয়া বেশী হয়?
- ৫১। ইঞ্জিনে খারাপ গ্রেডের তেল ব্যবহার করিলে কোন সমস্যা দেখা যায়?
- ৫২। লুব ওয়েলের গুণাগুন কি কি হওয়া উচিত?
- ৫৩। একটি জাহাজ ডকে উঠানোর পূর্বে কোন শর্ত পালন করা উচিত?
- ৫৪। নৌ-যানে লোড মার্ক কেন দেওয়া হয়?
- ৫৫। ইকোসাউন্ডারের কাজ কি?
- ৫৬। জাহাজ ডকে ওঠার পর পানিতে নিমজ্জিত অংশের কি কি চেক করতে হয়?

## স্থিতিশীলতা লাইফ সেভিং ও অগ্নি নিরাপত্তা

- ০১। নৌযান চলন্ত অবস্থায় ইঞ্জিন রুম এ কি কি কারণে আগুন লাগে এবং ইঞ্জিন রুমে আগুন নিভানোর জন্য কি কি সরঞ্জাম থাকে
- ০২। নৌ-যানের ভারসাম্যতা বলতে কী বুঝ? নৌ-যানের লোয়ার কার্গোহোল্ডের ৩০ টন মাল লোড করলে এর উপর কী প্রভাব পড়বে?
- ০৩। ইঞ্জিন রুমে আগুন লাগার কারণসমূহ লিখ? প্রতিরোধের উপায় কি?
- ০৪। FIRE এর অর্থ কি?
- ০৫। লাইফ বয়ার গায়ে কি লেখা থাকে? লাইফ বয়ার ওজন কত?
- ০৬। আগুন কত শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে? কোন আগুন কোন শ্রেণীর? কোন শ্রেণিতে কোন এক্সটিঙ্শুইশের ব্যবহার করা হয়।
- ০৭। আগুন জ্বালাতে কি কি উপাদান প্রয়োজন হয় ? কি ভাবে অগ্নি ত্রিভুজ তৈরি হয়?

- ০৮। আগুন নিভানোর জন্য কয়টি পদ্ধতি ? এই পদ্ধতিকে কি বলা হয় ?
- ০৯। তোমার জাহাজে রক্ষিত ফায়ার এক্সটিংগুইসার গুলিকে তুমি কি রং করবে?
- ১০। তোমার কোম্পানীর জাহাজে কি কি অগ্নিনির্বাপনী সরঞ্জাম থাকা উচিত?
- ১১। আগুনের ধরন দেখে কোন আগুনে কোন এক্সটিংগুইসার ব্যবহার করবে? এবং নিভানোর পদ্ধতি কি?
- ১২। জাহাজে আগুন লাগার কারণ গুলো কি কি ?
- ১৩। তোমার ডিউটি অবস্থায় আগুন লাগলে তুমি কি করবে?
- ১৪। তোমার নৌযানে রক্ষিত ফোম টাইপ এক্সটিংগুইসারের বর্ণনা দাও?
- ১৫। একজন ড্রাইভার হিসেবে তুমি FIRE এক্সটিংগুইসার সমন্ধে ব্রিফিং দাও ?
- ১৬। জাহাজের কোন কামড়ায় আগুন লাগলে তোমার করণীয় কি ?
- ১৭। জাহাজে কি কি জীবন রক্ষাকারী সরঞ্জাম থাকা দরকার?
- ১৮। জীবন রক্ষাকারী সরঞ্জাম কাকে বলে?
- ১৯। কয়েকটি জীবন রক্ষাকারী সরঞ্জাম এর নাম লিখ?
- ২০। জীবন রক্ষাকারী সরঞ্জাম সমূহের গায়ে কি লেখা থাকে?
- ২১। লাইফ বয়া পরীক্ষা করার নিয়ম কি?
- ২২। লাইফ জ্যাকেট পরীক্ষা করার নিয়ম কি?
- ২৩। লাইফ জ্যাকেটের গায়ে কি লেখা থাকে?
- ২৪। পাইরোটেকনিক কি কাজে ব্যবহৃত হয়?
- ২৫। পাইরোটেকনিক কত প্রকার ও কি কি? কোথায় পাওয়া যায়।
- ২৬। কি কি কারণে একটি নৌযান জরুরী অবস্থায় পড়ে?
- ২৬। মাষ্টার লিষ্ট কাকে বলে ও কোথায় কোথায় থাকে?
- ২৭। রকেট প্যারাসুট কিভাবে ব্যবহার করবে?
- ২৮। হ্যান্ড ফ্লোয়ার কিভাবে ব্যবহার করবে?
- ২৯। ম্যান ওভার বোট হলে করণীয় কি?
- ৩০। লাইফ জ্যাকেট কিভাবে ব্যবহার করবে?
- ৩১। ঘনত্ব কাকে বলে? মিঠাপানি ও লবন পানির ঘনত্ব কত?
- ৩২। আপেক্ষিক গুরুত্ব কাকে বলে?
- ৩৩। ভরকেন্দ্র কাকে বলে?
- ৩৪। সেন্টার অব বয়েন্সি কি?

- ৩৫। মেটাসেন্টার বলতে কি বুঝ?
- ৩৬। রিজার্ভ বয়েস্পি কাকে বলে?
- ৩৭। GM কাকে বলে? কত প্রকার ও কি কি ?
- ৩৮। TRIM কাকে বলে?
- ৩৯। গড় ড্রাফট ৫.৫ মিটার, সামনের ড্রাফট ৫ মিটার হলে পিছনের ড্রাফট এবং ট্রিম কত?
- ৪০। TPC বলতে কি বুঝ?
- ৪১। TPC ১০ টন, জাহাজের ড্রাফট ৫ মিটার, ৫০০ টন মাল লোড করার পর ঐ জাহাজের ড্রাফট কত হবে?
- ৪২। FWA বলতে কি বুঝ?
- ৪৩। আর্কিমিডিস এর সূত্রটি লিখ?
- ৪৪। HEEL এবং LIST এর মধ্যে পার্থক্য কি?
- ৪৫। ডিসপ্লসমেন্ট অর্থ কি?
- ৪৬। GRT কাকে বলে?
- ৪৭। Tonnage কাকে বলে?
- ৪৮। স্টোরেজ ফ্যাক্টর কাকে বলে?
- ৪৯। স্টেবল, আনস্টেবল এবং নিউট্রাল ইকিউলিব্রিয়াম কাকে বলে?
- ৫০। জীবন রক্ষাকারী সরঞ্জাম কাকে বলে?
- ৫১। কয়েকটি জীবন রক্ষাকারী সরঞ্জাম এর নাম লিখ?
- ৫২। জীবন রক্ষাকারী সরঞ্জাম সমূহের গায়ে কি লেখা থাকে?
- ৫৩। লাইফ বয়া পরীক্ষা করার নিয়ম কি?
- ৫৪। লাইফ জ্যাকেট পরীক্ষা করার নিয়ম কি?
- ৫৫। লাইফ জ্যাকেটের গায়ে কি লেখা থাকে?
- ৫৬। পাইরোটেকনিক বিপদ সংকেত কাকে বলে?
- ৫৭। পাইরোটেকনিক বিপদ সংকেত কত প্রকার ও কি কি?
- ৫৮। কি কি কারণে একটি নৌযান জরুরী অবস্থায় পড়ে?
- ৫৯। মাষ্টার লিষ্ট কাকে বলে ও কোথায় কোথায় থাকে?
- ৬০। রকেট প্যারাসুট কিভাবে ব্যবহার করবে?
- ৬১। হ্যান্ড ফ্লোয়ার কিভাবে ব্যবহার করবে?

৬২। ম্যান ওভার বোট হলে করণীয় কি?

## নৌযান বিধিমালা (ISO 1976)

০১। একজন ড্রাইভারের দায়িত্ব এবং কর্তব্য কি?

০২। “যোগ্যতার সনদপত্র” বলতে কি বুঝায় ?

০৩। “চাকুরির সনদপত্র” বলতে কী বুঝায় ?

০৪। বিপজ্জনক মালামাল বলতে কি বুঝায় ?

০৫। অভ্যন্তরীণ নৌ-যান বলতে কি বুঝায় ?

০৬। যাত্রী বলতে কি বুঝায় ?

০৭। সার্ভে বলতে কি বুঝায় ?

০৮। আইএসও ১৯৭৬ কি এবং কোথায় প্রযোজ্য ?

০৯। আইএসও জানা ড্রাইভারদের জন্য প্রয়োজন কেন?

১০। সর্বাধিক কত বিএইচপি ক্ষমতা সম্পন্ন ইঞ্জিন দ্বারা চালিত কাঠের তৈরী দেশীয় নৌ-যান জরিপ এবং নিবন্ধন করিতে হইবে না?

১১। কি কি কারণে সার্ভে সার্টিফিকেট স্থগিত বা বাতিল হতে পারে ?

১২। রেজিস্ট্রি সার্টিফিকেট হারাইলে করণীয় কী ?

১৩। উপযুক্ত কারণ ব্যতীত মহাপরিচালক কর্তৃক নির্ধারিত ট্রেনিং নিতে অগ্রাহ্য করলে শাস্তি কী ?

১৪। যোগ্যতার সনদ পত্র হারাইলে করণীয় কী ?

১৫। কি কি কারণে নাবিক যোগ্যতা সনদ স্থগিত হতে পারে ?

১৬। নৌ-দুর্ঘটনা ঘটলে কোথায় এবং কখন জানাবে ?

১৭। মেরিন কোর্ট কী?

১৮। কত সালে নৌ অর্ডিনেন্স জারী হয়?

## দূষণ প্রতিরোধ

০১। বিলজ ওয়াটার আউট করার নিয়ম কি?

০২। একজন ড্রাইভার হিসেবে কি ধরনের সতর্কতা নিলে নদী বা সমুদ্রের পানি দূষিত হবে না?

০৩। নৌযানের অভ্যন্তরে তৈল পানি মিশ্রিত বিলজ বেড়ে গেলে কি করণীয়?

০৪। Sewage ট্রিটমেন্ট প্লান্ট কি জন্য নৌযানে ব্যবহৃত হয় ?

০৫। প্লাস্টিক দূষণ রোধে নৌ যানে কি কি ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজনীয়।

## ইলেক্ট্রিক্যাল

০১। এসি কারেন্ট ও ডিসি কারেন্টের মধ্যে পার্থক্য কি কি এবং মেগার কাকে বলে?

০২। একটি ডিসি জেনারেটর এর আর্মেচার কয়েলে আবিষ্ট ই.এম.এফ প্রধানত কোন বিষয়টির উপর নির্ভর করে

০৩। একটি ইলেকট্রিক সেলফ স্টার্টার মটরে কি কি ডিভাইস থাকে এবং নৌযানের ইঞ্জিন রুমে ইলেকট্রিক মটরের কি কি জিনিস চেক করতে হয়।

০৪। নৌযানে ব্যবহৃত একটি ডিজেল জেনারেটর কিভাবে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে তাহা বর্ণনা করুন।

০৫। একটি ইলেকট্রিক সেলফ স্টার্টার মটরে কি কি যন্ত্রাংশ থাকে এবং সেলফ স্টার্টারের কাজ কি?

০৬। ইনসুলেশন বা অপরিবাহী টেস্টারের নাম কি ও ইহার ভোল্ট ও আর পি এম কত?

০৭। বৈদ্যুতিক ফ্রিকোয়েনসি কি ? আমাদের দেশে কত ফ্রি কোয়েনসির বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয়?

০৮। সলিনয়েড কি ?

০৯। সলিনয়েড ভাল্ব কি ?

১০। সলিনয়েড সুইচ কি ?

১১। রিলে (বিদ্যুৎ) কি ?

১২। কি কি উপাত্তের উপর রেজিস্ট্যান্স নির্ভর করে?

১৩। পরিবাহি ও অপরিবাহি বলতে কি বুঝায়, উদাহরন দাও?

১৪। ওহমের সূত্র লিখ?

১৫। ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট কত প্রকার ও কি কি?

১৬। সিরিজ ও প্যারালাল সার্কিটের বৈশিষ্ট সমূহ কি কি?

১৭। পাওয়ারের একক কি?

১৮। এক অশ্ব শক্তি সমান কত ওয়াট?

১৯। বৈদ্যুতিক কারেন্ট বলতে কি বুঝ?

২০। যে কোন পথ, যার মধ্য দিয়ে কারেন্ট প্রবাহিত হতে পারে তাকে কি বলে?

- ২১। বৈদ্যুতিক শক্তি পরিমাপক যন্ত্রের নাম কি?
- ২২। কিলোওয়াট আওয়ার বলতে কি বুঝায়?
- ২৩। পরিবাহীর মধ্যে কারেন্ট প্রবাহের জন্য কি হয়?
- ২৪। সাধারণ ব্যাটারি সেলের পাত্রটি কিসের তৈরী?
- ২৫। সাধারণ ব্যাটারি সেলের ইলেকট্রলাইট কিসের তৈরী?
- ২৬। একটি সাধারণ সেল সাধারণত কি কি উপাদান নিয়ে গঠিত হয়?
- ২৭। বৈদ্যুতিক সেল কাকে বলে?
- ২৮। ব্যাটারি সেলের ইলেকট্রড দুইটি কোন কোন পদার্থের তৈরী?
- ২৯। প্রাইমারী সেল কাকে বলে?
- ৩০। সেকেন্ডারী সেল কাকে বলে?
- ৩১। সেকেন্ডারী সেল পূর্ণভাবে চার্জ হয়েছে কিনা, তা কিভাবে বুঝা যাবে?
- ৩২। কি কারণে লিড এসিড ব্যাটারীর প্লেটগুলি শর্ট সার্কিট হবার উপক্রম হয়?
- ৩৩। পূর্ণ ডিসচার্জ অবস্থায় একটি লিড সেলের ই.এম.এফ. কত হয়?
- ৩৪। সেলগুলিতে কখন সিরিজ সংযোগ করার প্রয়োজন হয়?
- ৩৫। একটি সেলের অভ্যন্তরীণ রেজিস্টেন্স যত বেশী হবে, টারমিনাল ভোল্টেজ তত বেশী, না কম হবে?
- ৩৬। ব্যাটারীর ক্ষমতা কি হিসাবে নির্ধারণ করা হয়?
- ৩৭। সেল এবং ব্যাটারীর মধ্যে পার্থক্য কি?
- ৩৮। ক্যাপাসিটার কিভাবে বিদ্যুৎ সঞ্চয় করে রাখে?
- ৩৯। ক্যাপাসিটার এর কাজ কি?
- ৪০। ফ্লোমিং এর রাইট হ্যান্ড রুল কি? উহা কোথায় ব্যবহৃত হয়?
- ৪১। ইনসুলেশন দ্বারা আবৃত বা অনাবৃত একটি একক পরিবাহিকে কি বলে?
- ৪২। স্ট্যান্ডার্ড ওয়ার গেজ কি?
- ৪৩। ফ্লাক্স কি? তার জয়েন্ট করার ধাপ কয়টি?
- ৪৪। বৈদ্যুতিক পাওয়ার পরিমাপক যন্ত্রের নাম কি?
- ৪৫। ফিউজ কোন ধরনের ডিভাইস?
- ৪৬। ফিউজ কত প্রকার ও কি কি?
- ৪৭। আর্থিং বলতে কি বুঝ?
- ৪৮। আর্থিং এর প্রয়োজনীয়তা বা উদ্দেশ্য কি?

- ৪৯। জেনারেটর ও মটরের মধ্যে পার্থক্য?
- ৫০। জাহাজের মেইন বোর্ডে কি কি থাকে?
- ৫১। জাহাজের মেইন সুইচ বোর্ডের নিরাপত্তাগুলি কি কি?
- ৫২। কারেন্ট এর একক কি?
- ৫৩। AC মটরের মূলনীতি কি?